



*HOSPITAL NACIONAL
"DR. JORGE ARTURO MENA"
SANTIAGO DE MARÍA, USULUTAN*



VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial, entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento N° 1 para la publicación de la información oficiosa).

“También se ha incorporado al documento la firma escaneada con sus respectivos sellos, de la persona natural firmante (Titular) para la legalidad del documento”



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional "Dr. Jorge Arturo Mena", Santiago de María, Usulután

UNIDAD DE ADQUISICIONES

PREVISIÓN
NO:53

UACI del Hospital de Santiago de María

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santiago de María, 11 de Junio del 2018

No.Orden:74/2018

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

RODRIGUEZ RIVAS, JOSE ULISES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--SOL.DE TRANSPORTE	-	-
0	Cada Uno	R/1-S/C:CAMBIO DE BALEROS TENSORES, FAJA DE DISTRIBUCIÓN Y FAJAS AUXILIARES PARA VEHÍCULO TOYOTA HI LUX, PLACA N-10366, AÑO 2006.	\$0.00	\$0.00
1	Cada Uno	FAJA DE TIEMPO ORIGINAL	\$65.90	\$65.90
1	Cada Uno	TENSOR RODO	\$108.19	\$108.19
1	Cada Uno	TENSOR HIDRAULICO	\$79.74	\$79.74
1	Cada Uno	SELLO DE BOMBA DE INYECCIÓN	\$18.63	\$18.63
1	Cada Uno	SELLO DE EJE DE LEVA	\$15.06	\$15.06
1	Cada Uno	MANO DE OBRA: DESARMAR DISTRIBUCIÓN PARA CAMBIAR FAJAS, TENSORES, QUITAR POLEA DE CIGÜEÑAL PARA CAMBIO DE SELLOS.	\$75.00	\$75.00
1	Cada Uno	FAJA DE ALTERNADOR	\$37.48	\$37.48
-	-	TOTAL.....	-	\$400.00

SON: **cuatrocientos 00/100 dolares**

LUGAR DE ENTREGA:AREA DE TRANSPORTE

Dr. Carlos Elías Portillo Lazo
Titular.

Titular o Designado

Suministrante

