

**MINISTERIO DE SALUD**

**HOSPITAL NACIONAL DE SUCHITOTO**

**VERSIÓN PÚBLICA**

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



# GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional de Suchitoto

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI de Hospital Nacional de Suchitoto

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISIÓN NO:

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Suchitoto 26 de Febrero del 2019

No.Orden:4/2019

### RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

IMPORTADORA LA TIENDONA, S. A. DE C. V.






CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--A SOLICITUD DE LA ADMINISTRACIÓN. MANTENIMIENTOS DE VEHÍCULOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS.	-	-
3	Cada Uno	Renglón:1 , Codigo: 81201015. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULO AMBULANCIA TOYOTA LAND CRUISER PLACA N- 2146 MOTOR 1HZ002344. (Aceptada: Servicio de mantenimiento preventivo para ambulancia Toyota Land Cruiser Placa N-2146, Motor 1HZ002344 (Detalle de servicio Anexo).	\$442.00	\$1,326.00
2	Cada Uno	Renglón: 2, Codigo: 81201015. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULO AMBULANCIA NISSAN PATROL N- 15332 MOTOR TD27009003Y. (Aceptada: Servicio de mantenimiento preventivo para ambulancia Nissan Patrol N-15332, Motor TD27009003Y (Detalle de servicio Anexo).	\$390.00	\$780.00
2	Cada Uno	Renglón: 3, Codigo: 81201015. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULO PICK-UP NISSAN FRONTIER PLACA N- 17860 MOTOR QD32206748. (Aceptada: Servicio de mantenimiento preventivo para Nissan Frontier N-17860, Motor QD32206748 Y (Detalle de servicio Anexo).	\$439.00	\$878.00
1	Cada Uno	Renglón: 4, Codigo: 81201015. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULO AMBULANCIA TOYOTA LAND CRUISER PLACA N- 2146 MOTOR 1HZ002344. (Aceptada: Servicio de mantenimiento Correctivo para ambulancia Toyota Land Cruiser Placa N-2146, Motor 1HZ002344, (Detalle de servicio Anexo).	\$410.00	\$410.00
1	Cada Uno	Renglón: 6, Codigo: 81201015. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULO PICK-UP NISSAN FRONTIER PLACA N- 17860 MOTOR QD32206748. (Aceptada: Servicio de mantenimiento Correctivo para Nissan Frontier N-17860, Motor QD32206748 Y (Detalle de servicio Anexo).	\$1,960.00	\$1,960.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$5,354.00

SON: cinco mil trescientos cincuenta y cuatro 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:AREA DE TRANSPORTE DEL HOSPITAL.

\_\_\_\_\_  
Titular o Designado

\_\_\_\_\_  
Suministrante

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional de Suchitoto		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISIÓN NO:
UACI de Hospital Nacional de Suchitoto		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:		Suchitoto 26 de Febrero del 2019		No.Orden:4/2019
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				
IMPORTADORA LA TIENDONA, S. A. DE C. V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--A SOLICITUD DE LA ADMINISTRACION, MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS.	-	-
3	Cada Uno	Renglon: 1, Código: 81201015, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO AMBULANCIA TOYOTA LAND CRUISER PLACA N- 2146 MOTOR 1HZ002344. (Aceptada: Servicio de mantenimiento preventivo para ambulancia Toyota Land Cruiser Placa N-2146, Motor 1HZ002344 (Detalle de servicio Anexo).	\$442.00	\$1,326.00
2	Cada Uno	Renglon: 2, Código: 81201015, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO AMBULANCIA NISSAN PATROL N- 15332 MOTOR TD27009003Y. (Aceptada: Servicio de mantenimiento preventivo para ambulancia Nissan Patrol N-15332, Motor TD27009003Y (Detalle de servicio Anexo).	\$390.00	\$780.00
2	Cada Uno	Renglon: 3, Código: 81201015, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO PICK-UP NISSAN FRONTIER PLACA N- 17860 MOTOR QD32206748. (Aceptada: Servicio de mantenimiento preventivo para Nissan Frontier N-17860, Motor QD32206748 Y (Detalle de servicio Anexo).	\$439.00	\$878.00
1	Cada Uno	Renglon: 4, Código: 81201015, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO AMBULANCIA TOYOTA LAND CRUISER PLACA N- 2146 MOTOR 1HZ002344. (Aceptada: Servicio de mantenimiento Correctivo para ambulancia Toyota Land Cruiser Placa N-2146, Motor 1HZ002344, (Detalle de servicio Anexo).	\$410.00	\$410.00
1	Cada Uno	Renglon: 6, Código: 81201015, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO PICK-UP NISSAN FRONTIER PLACA N- 17860 MOTOR QD32206748. (Aceptada: Servicio de mantenimiento Correctivo para Nissan Frontier N-17860, Motor QD32206748 Y (Detalle de servicio Anexo).	\$1,960.00	\$1,960.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$5,354.00
SON: cinco mil trescientos cincuenta y cuatro 00/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:AREA DE TRANSPORTE DEL HOSPITAL.				
  Titular o Designado		  Suministrante		