

## Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral

54302 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, CAMBIO DE RADIADOR PRINCIPAL, CAMBIO DE ASPA ) DE VEHICULO TOYOTA COASTER N-11175 ,INV. 61105-0028 ( ESPECIFICACIONES TECNICAS EN COTIZACION ADJUNTA )

**Institución:** Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral

**Objeto:** 54302 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, CAMBIO DE RADIADOR PRINCIPAL, CAMBIO DE ASPA ) DE VEHICULO TOYOTA COASTER N-11175 ,INV. 61105-0028 ( ESPECIFICACIONES TECNICAS EN COTIZACION ADJUNTA )

**Monto:** \$973.05

**Características de la  
contraparte:** "CENTRO DE SERVICIOS AUTO SHOP, S.A. DE C.V."

**Plazos de  
cumplimiento:** 12/03/2014

**Fecha de contrato /  
orden de compra:** 23/04/2015

**Forma de contratación:** OC 20