

r.11NISit::RIO DE OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACION 0111: MAQUINARIA Y EQUIPO

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C. A.

El *dia* quince de enero del corriente año, a las catorce horas y cero minutos, en el Plantel de la Administracion de Maquinaria y Equipo (AME) ubicado en el Kil6metro ocho y medio sobre el Boulevard del Ejercito Nacional, Jurisdicci6n de Ilopango, San Salvador, presentes los Senores: Ruben Antonio Loy Ayala, Luis Antonio Portillo, Rene Gonzalez, Nery Efrain Flores Ruiz y Carlos lauricio Reyna con cargos de: Jefe de Unidad de Compras al Exterior, Auxiliar de Unidad de Compras, Bodeguero de Repuestos, Jefe de Seccion de Almacenes y Suministros y Receptor de Bienes respectivamente, se procedi6 a la recepci6n de 3 cabezales (Truck Tractor)Mack, DM688, ano 1989, correspondiente a la Carta Compromise AID No. 519-0279-55088), concurso No. 519-0279-MOP-88/06 y documento B/L No. 513732; adquiridos con fondos del programa de donacion AID No. 519-0279.

El detalle de los bienes recibidos es el siguiente:

<u>MOTOR NO.</u>	ID NO.	MODELO	NO. INVENTARIO AME
8X0144	1 - 1M2B132Y4 002159	DM688SX	10-08-12-03
8X0543	2 - 1M2B132YOKW002160	DM688SX	10-08-12-04
8T1984	3 - 1M2B132Y2 002161	DM688SX	10-08-12-05

> HERRAMIENTAS y OTROS

3 Martillos de bola - 4 onz. marca Buffalo  
3 Cangrejas de 12 pulgadas marca Buffalo  
3 Cangrejas de 10 pulgadas marca Buffalo  
2 Tenazas de presi6n marca Buffalo  
3 Tenazas corrientes #00858 Promate  
3 Destornilladores planos - 6 pulgadas marca Buffalo  
3 Destornilladores planos - 4 pulgadas marca Buffalo  
3 Destornilladores Phillips-4 pulgadas marca Buffalo  
3 Destornilladores Phillips-3 pulgadas marca Buffalo  
3 Extinguidores marca Pemall, delo PA-50 BC-C  
Nos. HN-3761, HN-3798 y HN-3654  
3 Micas marca Norco KYB, modelo 76530A - 30 toneladas  
3 Palancas para mica  
3 ngueras para aire de llantas  
2 Good-Year #2148B - Largas  
1 Daycothoro #7119 - Corta

FALTANTE

1 Tenaza de presi6n

CARACTERISTICAS POR UNIDAD

10 Llan as en uso, marca: Good Year, radial G188, medida 1,100x24  
1 Llanta de repuesto, marca General-Super Lugger II, 1,100x24  
5 Luces de cortesfa en la parte superior de la cabina  
2 Tanques de combustible  
1 Pito de metal en la parte superior izquierda de la cabina

LITERATURA


- .2 Listas de partes para chasis
- .2 Ticket de construcción final de transmisión /
- .1 Folleto de publicaciones de servicio y entrenamiento- Mack /
- .1 Registro de garantía de Sa. rueda- Fontaine S000 /
- .1 Folleto de garantía- Plan de Protección de Pedigreed
- .1 Folleto de llantas de velocidad restringida
- 1 Folleto de instrucciones para montaje, operación e inspección de la Sa. rueda
- .2 Manuales de operación y servicio para asientos con suspensión marca Bostrom
- .1 Folleto de sistemas de control para camiones Mack - 1989
- 1 Manual de Mantenimiento y Lubricación /
- .1 Manua9e Operador ./ *11/11; 4*
- .2 Diagramas de sistema electrico )/
- .2 Documentos de vehfculo incomplete ./

COSTO **\$84,038.33**: CADA UNO - *C) 2<sup>o</sup>, J<sup>J</sup>-J<sup>J</sup>* /

Se hace constar que el producto que se recibe es nuevo y en buen estado. No habiendo mas que hacer constar se levanta la presente Acta, de todo DAMOS FE y FIS en el Plantel de AME a las catorce horas del día dieciseis de febrero de mil novecientos ochenta y nueve.





Ing. Rubén Antonio Loy  
Jefe Unidad de Camp s al Exterior




Luis Antonio Portillo  
Auxiliar Unidad de *Repuestos*



Lic. Nery Efraín Flores Ruiz  
Jefe Sección Almacenes



Rene Gonzalez  
Bodeguero de Repuestos



Carlos Mauricio Reyna  
Receptor de Bienes de Bodega

