



MEMORANDO

PARA: Mtra. Liz Aguirre
Directora de la UAIP

DE: Lic. Gilberto Efraín Guatemala 
Director de la Dirección de Gestión Social Ad-honorem

ASUNTO: Solicitud 035-2021

FECHA: 09 de abril de 2021



Por este medio estamos enviándoles saludos fraternos, y respondiendo a la solicitud de información 035-2021, en la que requieren Informe Técnico de Supervisión en vivienda vulnerable por deslave en col. Florencia Soyapango; la Dirección de Gestión Social comparte el informe técnico social en relación al caso, el cual se adjunta con el presente memorando

Atentamente.

09 ABR 2021



2:45pm
Esmeralda



MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y DE TRANSPORTE

DIRECCION DE GESTION SOCIAL
Informe de Inspeccion tecnico social

Objetivo: Realizar visita tecnica social para identificar problemática de riesgo en vivienda ubicada en colonia La Florencia

Fecha de atención: miércoles 17 de febrero de 2020

Lugar: colonia La Florencia, Soyapango, San Salvador

Enlace del caso: Silvia Rico 7833-70

Equipo técnico MOPT: DACGER y Dirección de Gestión Social

Obras solicitadas: Obra de mitigación y canalización de aguas lluvias

DESCRIPCIÓN DE LA COMUNIDAD

La colonia Florencia, se encuentra en el municipio de Soyapango, las familias que habitan en la zona denunciada que se encuentran en riesgo son un aproximado de 15 familias, se verifico en campo que las familias han ido invadiendo la zona o margen del talud y han realizado diferentes construcciones.

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

La problemática identificada es por viviendas a lo largo del pie de talud que colinda con propiedad privada fabrica ADOC. Según ciudadana el talud ha ido erosionando con el transcurso de los años, para la tormenta Amanda y Cristóbal el talud colapso dejando daños materiales en las viviendas.

VALORACIÓN TÉCNICA SOCIAL

Se requiere de realizar obras para estabilizar el talud y canalización de aguas lluvias Socialmente se recomienda valorar el caso para búsqueda de financiamiento.

Gestión social realizada

Se propuso a la ciudadana la conformación de un comité de seguimiento para mantener comunicación directa y seguimiento a la gestión de las obras solicitadas.

A la fecha la ciudadana ha realizado monitoreo constante de la solicitud realizada, por lo que se debe buscar alternativa de solución. Como técnica social asignada a la zona se ha brindado orientación sobre procedimientos en la gestión de riesgo comunitario sin embargo la comunidad manifiesta que necesitan las obras de mitigación y evitar pérdidas humanas y materiales

Registro fotográfico



TECNICOS RESPONSABLES:

Elaborado por:

Licda. Fátima Ortiz
Técnica Social

Revisado por

Lic. Marvin Pineda
Coordinador Ad-honorem de Gestión Social

VoBo:

Lic. Efrain Guatemala
Director Ad- honorem de Gestion Social