

**VICEMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS DE PASO Y DE INVENTARIOS
VIALES**

INFORME DE SOLICITUD No. 094-2021

En relación a solicitud No. 094-2021 presentada en la oficina de información y respuesta (OIR) de este Ministerio, en la cual solicita informe del estado del puente La Florida. Ubicado en final Calle San Martín, Barrio San Jacinto, San Salvador. Financiamiento y construcción.

Al respecto, la Subdirección de Administración de Obras de Paso y de Inventarios Viales de esta Dirección informa que el puente solicitado no forma parte del Inventario de Obras de Paso de este Ministerio, por encontrarse en un Camino Vecinal competencia de la municipalidad de esa jurisdicción, teniéndose informe de su inspección del puente ubicado en la calle San Martín siendo este del tipo modular metálico doble-simple reforzado conocido comúnmente como puente "Bailey". Dicho puente, es de un solo claro y tiene una longitud de 26.00 m y un ancho de 4.50 m aproximadamente; no cuenta con aceras, estructura peatonal adicional ni cunetas para el drenaje de aguas lluvias. La altura desde la parte inferior del puente hasta el cauce el río ronda los 4.50 m. La condición del puente presenta para el tránsito una condición regular. Actualmente es adecuado para el tránsito liviano, ya que su rodaje ha sido atendido; sin embargo, las condiciones generales del puente son con deterioro por el poco mantenimiento en su estructura. Actualmente esta obra no forma parte de los proyectos a corto o mediano plazo de este Ministerio por no contar con financiamiento para su ejecución y por ser de competencia de la municipalidad de esa jurisdicción.

Lo que se informa para los fines consiguientes.

Téc. Miguel Ángel González
Enlace DPOP-OIR