

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 27 de agosto de 2015.

ORDEN No.:

LG/0302/0147/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

LORENZO SERRANO HERNÁNDEZ (TALLER AUTOMOTRIZ RENACER)

1412-090167-101-8

LÍNEA:

0302 PR-SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES/SERVICIO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DE LA PRESIDENCIA

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
			1	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHÍCULO QUE INCLUYE: CAMBIO DE FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO PURIFICADOR DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO PURIFICADOR DE COMBUSTIBLE DIESEL, CAMBIO DE FAJA DE ALTERNADOR, CAMBIO DE FAJA PARA BOMBA DE AGUA, CAMBIO DE FAJA PARA AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE PRENSA PARA CLUTCH, CAMBIO DE DISCO PARA CLUTCH, CAMBIO DE BALERO COLLARÍN, CAMBIO DE BALERO PILOTO, CAMBIO DE RETENEDOR PARA CIGÜEÑAL PARTE TRASERA, CAMBIO DE DISCOS PARA FRENSOS DELANTEROS, CAMBIO DE MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN PARA FRENSOS DELANTEROS, CAMBIO DE JUEGO DE PASTILLAS PARA FRENSOS DELANTEROS, CAMBIO DE FAJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO DEL MOTOR, CAMBIO DE BALERO TENSOR PARA FAJA DE DISTRIBUCIÓN DEL MOTOR, CAMBIO DE RETENEDOR PARA EJE DE LEVAS, CAMBIO DE RETENEDOR PARA BOMBA DE ACEITE, CAMBIO DE RETENEDOR PARA EJE BALANCEADOR, CAMBIO DE BUSHINES PARA VARILLAS DE CAJA DE VELOCIDADES, CAMBIO DE BOMBA CENTRAL PARA CLUTCH, CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR PARA CLUTCH, CAMBIO DE SOPORTES DE HULE PARA PALANCA DE CAMBIOS, CAMBIO DE BOMBAS DE FRENSOS TRASEROS, IZQUIERDO Y DERECHO, CAMBIO DE CORONA COMPLETA PARA EL EJE TRASERO, CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE, CAMBIO DE JUEGO DE BUSHINES PARA PALANCA DE CAMBIO DE VELOCIDADES.	NO APLICA	\$ 260.00	\$ 260.00
			1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	ONNURI / KOREA	\$ 18.00	\$ 18.00
			1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	FRAM / ESTADOS UNIDOS	\$ 12.75	\$ 12.75
			1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL	ONNURI / KOREA	\$ 10.50	\$ 10.50
			1	UNIDAD	FAJA PARA ALTERNADOR	GATES / ESTADOS UNIDOS	\$ 14.00	\$ 14.00
			1	UNIDAD	FAJA PARA BOMBA DE AGUA	GATES / ESTADOS UNIDOS	\$ 16.00	\$ 16.00
			1	UNIDAD	FAJA PARA AIRE ACONDICIONADO	GATES / ESTADOS UNIDOS	\$ 12.00	\$ 12.00
			1	UNIDAD	PRENSA	EXEDY / JAPÓN	\$ 96.50	\$ 96.50
			1	UNIDAD	DISCO	EXEDY / JAPÓN	\$ 80.40	\$ 80.40
1	78180000	54302	1	UNIDAD	BALERO COLLARÍN	ICHIBAN / JAPÓN	\$ 53.15	\$ 53.15
			1	UNIDAD	BALERO PILOTO	KOYO / JAPÓN	\$ 6.50	\$ 6.50
			1	UNIDAD	RETENEDOR PARA CIGÜEÑAL TRASERO.	PAYEN / JAPÓN	\$ 8.50	\$ 8.50
			2	UNIDAD	DISCOS PARA FRENSOS.	RAYBESTOS / ESTADOS UNIDOS	\$ 98.70	\$ 197.40
			2	UNIDAD	MANGUERA PARA ALTA PRESIÓN PARA FRENSOS.	NAVCAR / COLOMBIA	\$ 20.00	\$ 40.00
			1	UNIDAD	PASTILLAS PARA FRENSOS DELANTEROS.	CERTIFIELD / JAPÓN	\$ 24.00	\$ 24.00
			1	UNIDAD	FAJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO DEL MOTOR.	MITSUBA / JAPÓN	\$ 36.00	\$ 36.00
			1	UNIDAD	BALERO TENSOR PARA FAJA DE DISTRIBUCIÓN.	GMB / JAPÓN	\$ 33.64	\$ 33.64
			1	UNIDAD	RETENEDOR PARA EJE DE LEVAS.	PAYEN / JAPÓN	\$ 4.50	\$ 4.50
			1	UNIDAD	RETENEDOR PARA BOMBA DE ACEITE.	PAYEN / JAPÓN	\$ 4.50	\$ 4.50
			1	UNIDAD	RETENEDOR PARA EJE BALANCEADOR.	PAYEN / JAPÓN	\$ 4.50	\$ 4.50
			2	UNIDAD	BUSHINES PARA VARILLAS DE CAJA DE VELOCIDADES	TERADA / JAPÓN	\$ 30.00	\$ 60.00
			1	UNIDAD	BOMBA CENTRAL DE CLUTCH.	HYUNDAI / KOREA	\$ 55.00	\$ 55.00
			1	UNIDAD	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	HYUNDAI / KOREA	\$ 42.50	\$ 42.50
			1	UNIDAD	SOPORTE DE HULE PARA PALANCA DE CAMBIOS.	TERADA / JAPÓN	\$ 33.90	\$ 33.90
			2	UNIDAD	BOMBA PARA FRENSOS TRASEROS.	FIG / JAPÓN	\$ 33.90	\$ 67.80
			1	UNIDAD	CORONA COMPLETA.	HYUNDAI / KOREA	\$ 4,188.01	\$ 4,188.01
			1	UNIDAD	MOTOR DE ARRANQUE.	TOWAI / JAPÓN	\$ 280.00	\$ 280.00
			1	UNIDAD	DE BUSHINES PARA PALANCA DE VELOCIDADES.	TERADA / JAPÓN	\$ 39.95	\$ 39.95
GARANTÍA EN MANO DE OBRA 1 MES Y REPUESTOS 3 MESES.								
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 5,700.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL SETECIENTOS 00/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHÍCULO MARCA HYUNDAI, MODELO H-1, AÑO 1999, PLACAS N-4051 Y NÚMERO DE INVENTARIO 0500-37-61105-13008-0039, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, BRINDANDO SEGURIDAD Y PROTECCIÓN, ATENDIENDO ASÍ EFICIENTEMENTE LAS DEMANDAS DE TRANSPORTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES/SERVICIO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DE LA PRESIDENCIA.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: 0070(14-07-2015)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0147/2015

CONDICIONES GENERALES


* EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA PRESIDENCIA, TENDRÁ A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ASÍ COMO DE INFORMAR A LA DACI DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICADO, SEGÚN SE ESTIPULA EN EL ARTÍCULO 82 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (LACAP) Y LO REGULADO EN SU REGLAMENTO.

* TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 113.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.

* EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO SERÁ DE UN MÁXIMO DE CINCO DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN FORMAL POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN EX-CASA PRESIDENCIAL, AVENIDA LOS DIPLOMÁTICOS, FINAL CALLE MÉXICO, BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR - SECOP.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES/SERVICIO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DE LA PRESIDENCIA.

 DESIGNADO SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES C.A.	 Vo. Bo. DIRECTOR DACI	
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI		JEFE UFI
		HECHO POR: 
		REVISADO POR: 

REFERENCIA LG/0302/0147/2015