



# ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (ANSP)

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

### UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección: SEDE SANTA TECLA Avenida Melvin Jones, costado Oriente del parque San Martín, Santa Tecla, Depto. La Libertad. (UACI, Edificio Administrativo Sur, 2° Nivel).

Dirección: SEDE SAN LUIS TALPA Cantón Nuevo Edén, San Luis Talpa, Departamento de La Paz, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez.

Lugar y fecha: Santa Tecla, 25 DE AGOSTO DE 2016

N° de orden:  
615-1-2016

**FRANCIS OLIVERIO ESPINOZA JACOBO**

NIT y/o NRC:

REQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS N°  
01665

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)			
1	Servicio	<p>Reparación de Microbús Toyota Coaster, Placas N-2992, que incluye:</p> <p>1) Trabajos en Culata:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a- Cambio de válvulas de admisión y escape.</li><li>b- Cambio de guías de válvulas.</li><li>c- Cambio de asientos de válvulas.</li><li>d- Cambio de sellos de válvulas.</li><li>e- Cambio de casquetes de ejes de levas.</li><li>f- Rectificado de superficies.</li><li>g- Prueba a presión.</li><li>h- Rectificado de eje de levas.</li><li>i- Cambio de retenedor de eje de levas.</li><li>j- Calibración de válvulas.</li></ul> <p>2) Trabajos en Blok de Cilindros:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a- Prueba a presión.</li><li>b- Revisión y/o rectificado.</li><li>c- Cambio de pistones originales Toyota.</li><li>d- Cambio de camisas originales Toyota.</li><li>e- Cambio de bujes de pistón japoneses originales.</li><li>f- Cambio de casquetes de banco y biela japonés original.</li><li>g- Cambio de láminas de ajuste.</li><li>h- Rectificado de cigüeñal y pistas delanteras y traseras.</li><li>i- Cambio de juego de empaques de motor original Toyota.</li><li>j- Cambio de bomba de aceite original Japonés.</li><li>k- Cambio de retenedores de cigüeñal traseros y delanteros.</li></ul> <p>3) Sistema de Inyección:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a- Reparación, limpieza y calibración de bomba de inyección.</li><li>b- Limpieza, calibración y cambio de puntas de inyector.</li><li>c- Cambio de arandelas de inyector.</li><li>d- Cambio de filtro de combustible y aire.</li></ul> <p>4) Sistema de Enfriamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a- Cambio de mangueras de radiador superior e inferior.</li><li>b- Sondeo de Radiador.</li><li>c- Cambio de termostato original Toyota.</li><li>d- Cambio de Fajas de Motor.</li><li>e- Cambio de Bomba de Agua original Japonés.</li></ul>	\$1,200.00	\$2,800.00	\$950.00	\$650.00	\$7,300.00

	<p>5) Sistema de Embrague:</p> <p>a- Cambio de retenedor trasero de caja de velocidad.  b- Cambio de prensa, disco, balero collarín y balero piloto.  c- Cambio de bomba central y auxiliar de clutch.  d- Rectificado de volante.  e- Eliminar fugas de aceite en caja de velocidades.</p>	\$950.00	
	<p>6) Sistema de Aire Acondicionado:</p> <p>a) Revisión y/o reparación.  b) Mantenimiento general del sistema mixto de A/A.  c) Cambio de filtros de A/A (incluyendo los de cabina).  d) Cambio de 2 baterías de 75 amperios 500 CCA.</p>	\$750.00	

**TOTAL US\$: \$7,300.00**

**POR LA CANTIDAD DE: SIETE MIL TRESCIENTOS 00/100 US. DÓLARES (\$7,300.00)**

OBSERVACIONES:	<p><b>GARANTÍA POR EL SERVICIO CONTRATADO DE 6 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DEL MICROBUS POR EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA.</b></p> <p><b>DEBERÁ ENTREGAR LAS PARTES Y/O REPUESTOS SUSTITUIDOS AL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON LISTADO DE LOS MISMOS, AL MOMENTO DE RECEPCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DEL MICROBÚS.</b></p>
LUGAR DE ENTREGA Y RECPCIÓN DE LA UNIDAD:	<p><b>EL MICROBÚS SERA ENTREGADO Y RECEPCIONADO EN LAS INSTALACIONES DEL TALLER AUTOMOTRIZ, DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANSP, CANTÓN NUEVO EDÉN, SAN LUÍS TALPA, DEPTO. DE LA PAZ, CONTIGUO A LA ZONA DE CARGA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL "MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ".</b></p>
TIEMPO DE ENTREGA:	<p><b>15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.</b></p>

Jefe UACI

Firma del Titular o Delegado de Compra

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre: Lic. Rafael Hernández.

Tel. 2316-8449 Fax: 2316-8450 Correo electrónico: rafael.hernandez@ansp.edu.sv