



ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (ANSP)

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección: SEDE SANTA TECLA Avenida Melvin Jones, costado Oriente del parque San Martín, Santa Tecla, Depto. La Libertad. (UACI, Edificio Administrativo Sur, 2° Nivel).

Dirección: SEDE SAN LUIS TALPA Cantón Nuevo Edén, San Luis Talpa, Departamento de La Paz, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez.

Lugar y fecha: Santa Tecla, 01 DE MARZO DE 2017

N° de orden:
069-1-2017

FRANCIS OLIVERIO ESPINOZA JACOBO

NIT y/o NRC:

REQUISICIÓN DE BIENES O

SERVICIOS N°

02025 ✓

1 SUMINISTRO		Suministro de repuestos para vehículos de la ANSP, según detalle:		
		Suministro de repuestos para el vehículo Hyundai H-100, año 2000, placa N-15725. chasis: KMJRD37BPYU465557 y motor: D4BBY919954: 1 REGULADOR DE VOLTAJE.	\$56.00 ✓	\$880.00
		1 RETENEDOR DE EJE DE LEVAS.	\$10.00 ✓	
		1 EMPAQUE DE PUNTERÍA.	\$15.00 ✓	
		Suministro de repuestos para el vehículo Pick Up Nissan, año 1995, placa N-2843. chasis: 4LQGD21000661 y motor: NA20-011017W: 1 JUEGO DE PASTILLAS DE IGNICIÓN DEL SWITCH DE ENCENDIDO.	\$40.00	
		1 BENDIX DE 8 DIENTES.	\$45.00	
		Suministro de repuestos para el vehículo Pick Up Mitsubishi L200, año 1993, placa N-12353. chasis: DJNK320PP01452 y motor: 4G63PH4031: 1 REGULADOR DE VOLTAJE (JAPONÉS).	\$49.00 ✓	
		Suministro de repuestos para el vehículo Toyota HIACE, año 1994, placa N-17302. chasis: LH-114-7000021 y motor: 2L3566382: 1 HIDROBACK O BOMBA DE VACÍO.	\$140.00 ✓	
		Suministro de repuestos para el vehículo Toyota LAND CRUISER, año 1996, placa N-16771. chasis: RJ-700008240 y motor: RJ-70LVKR: 1 KIT DE CARBURADOR.	\$45.00 ✓	
		Suministro de repuestos para el vehículo Mitsubishi L200, año 1996, placa N-3423. chasis: DJNK34OSPO7209 y motor: 4D56GS9393: 1 BOMBA DE POWER STEERING (JAPONÉS).	\$480.00 ✓	




TOTAL: \$880.00

POR LA CANTIDAD DE: OCHOCIENTOS OCHENTA 00/100 US. DÓLARES (\$880.00)

OBSERVACIONES: **GARANTÍA DE 90 DÍAS POR LOS REPUESTOS.**

LUGAR DE ENTREGA :

Departamento de Almacenes, ubicado en Cantón Nuevo Edén, San Luis Talpa, Departamento de La Paz, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez.

TIEMPO DE ENTREGA:	10 DÍAS HÁBILES, POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE ORDEN DE COMPRA Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS DE REPUESTOS EN EL TALLER AUTOMOTRIZ DE LA ANSP. ✓
 Jefe UACI	  Firma del Titular o Delegado de Compra
Datos del Administrador de la Orden de Compra:	
Nombre: Ing. Luís Antonio Martínez Bonilla.	
Tel. <u>2316-8449</u> Fax: <u>2316-8450</u> Correo electrónico: <u>luis.bonilla@ansp.edu.sv</u>	

Elaborado por: Miguel Flamenco.