





		GOBIERNO DE EL SALVADOR			
Academia Nacional de Seguridad Pública		UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES		Requisición de Bienes o Servicios Nº	
ANSP				11445 ✓	
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					
Lugar y Fecha:		Santa Tecla, 30 de ABRIL de 2012		No Orden: 201-1-2012	
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT	
STAR MOTORS, S.A. DE C.V.				0614-050400-101-4	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	SERVICIO	REPARACIÓN DE MOTOR DE AUTOBÚS MERCEDES BENZ, AÑO 1992, N-12065. ✓ INCLUYE : CULATA DE MOTOR: RECTIFICADO DE CULATA, PRUEBA A PRESIÓN, EMPAQUE DE CULATA. CAMBIO DE VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, ASIENTOS DE VÁLVULAS. CAMBIO DE GUÍAS DE VÁLVULAS, SELLOS Y RESORTES DE VÁLVULAS. ARMADO DE CULATA CON SUS COMPONENTES. BLOQUE DE MOTOR: PRUEBA A PRESIÓN, RECTIFICADO DE BANCADA. CAMBIO DE 6 CAMISAS EN CILINDROS Y 6 PISTONES CON SUS ANILLOS. CAMBIO DE BUJES DE BIELA Y PINES DE PISTÓN. CAMBIO DE CASQUETES DE BIELA Y BANCO, LAINAS DE AJUSTE. CAMBIO EN BUJES DE EJES DE LEVAS Y PULIR EJE DE LEVAS. CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y DE ACEITE. RECTIFICADO EN CIGÜEÑAL Y AMBAS PISTAS DE RETENEDORES. REACONDICIONAR COMPRESOR (ANILLOS, CILINDRO, PISTÓN, CASQUETES). ACCESORIOS DE MOTOR: CAMBIO DE TURBO DE MOTOR, EMPAQUE DEL MÚLTIPLE DE ESCAPE. CAMBIO DE TUBERÍA METÁLICA ENTRE EL TURBO Y MÚLTIPLE DE ADMISIÓN. CAMBIO DE TUBERÍAS DE INYECTORES Y RETORNO. CAMBIO DE TODAS LAS MANGUERAS, PASO DE AGUA Y RADIADOR CON SUS ABRAZADERAS. REACONDICIONAR BOMBA DE INYECCIÓN E INYECTORES. CAMBIO DE AMPOLLETA DE TEMPERATURA Y MARCADOR EN TABLERO DE INSTRUMENTOS. CAMBIO DE AMPOLLETA DE ACEITE. REPARACIÓN Y SONDEO DE RADIADOR CON SU TANQUE AUXILIAR Y SUMINISTRO DE REFRIGERANTE. CAMBIO DE TERMOSTATO. RECTIFICADO DE EMBRAGUE Y VOLANTE COMPLETO. CAMBIO DE VALEROS DE COLLARÍN, BALERO PILOTO, BUJES HORQUILLA CON SUS SEGUROS. CAMBIO DE 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE GEMELOS Y FILTRO DE AIRE. CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR Y CENTRAL DE EMBRAGUE. CAMBIO DE FAJAS DE MOTOR Y DIRECCIÓN HIDRÁULICA. CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE. CAMBIO COMPLETO DE SWITCH DE ARRANQUE. CAMBIO DE KIT DE BUJES Y SEGUROS EN PALANCA DE VELOCIDADES.	\$7,085.29	\$7,085.29	
TOTAL.....				\$7,085.29	
SON: SIETE MIL OCHENTA Y CINCO 29/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$7,085.29)					
OBSERVACIÓN: EL TRAMITE DE PAGO SE REALIZARA UNA VEZ FINALIZADO EL SERVICIO ADJUDICADO, PARA LO CUAL DEBERÁ EMITIR LA FACTURA, DETALLANDO LA RETENCIÓN DEL 1% DEL IVA.					
GARANTÍA DE 6 MESES POR DESPERFECTOS DE REPUESTOS O MANO DE OBRA, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN A CONFORMIDAD DEL VEHÍCULO.					
EL SERVICIO SE REALIZARÁ EN LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR CONTRATADO Y SERÁ RECIBIDO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANSP SAN LUIS TALPA POR EL REQUIRENTE.					
 		  Director General o Delegado de Compras.			
		 Suministrante			

JMFM.
STAR MOTORS, S.A. de C.V.