



ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (ANSP)

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección: SEDE SANTA TECLA Avenida Melvin Jones, costado Oriente del parque San Martín, Santa Tecla, Depto. La Libertad. (UACI, Edificio Administrativo Sur, 2° Nivel).

Dirección: SEDE SAN LUIS TALPA Cantón Nuevo Edén, San Luís Talpa, Departamento de La Paz, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez.

Lugar y fecha:

Santa Tecla, 19 DE OCTUBRE DE 2017 ✓

N° de orden:

375-1-2017

NIT y/o NRC:

0614-050116-104-5 ✓

Servicios y Montajes Industriales, S.A. de C.V. ✓

Calle Principal, Reparto 12 de Octubre, N° 1, C.D. San Salvador. ✓

REQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS N°

02453 ✓

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1	Servicio	TRABAJOS DE BLOCK		
		CAMBIO DE PISTONES	JAPONÉS	
		CAMBIO DE CAMISAS	JAPONÉS	
		CAMBIO DE BUJES DE BIELAS	JAPONÉS	
		CAMBIO DE CASQUETES DE BANCO	JAPONÉS	
		CAMBIO DE CASQUETES DE BIELA	JAPONÉS	
		PRUEBA DE PRESIÓN DE BLOCK		
		CEPILLAR SUPERFICIE		\$1,637.00 ✓
		ALINEAR BANCO		
		CAMBIO DE LAINAS AXIALES	JAPONÉS	
		PULIR CIGÜEÑAL		
		SONDEO DE RADIADOR		
		CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCIÓN	JAPONÉS	
		CAMBIO DE EMPAQUES DE MOTOR	JAPONÉS	
		JUEGO DE ANILLOS	JAPONÉS	
		TRABAJOS EN CULATA		
		PRUEBA A PRESIÓN		
		CEPILLADO DE SUPERFICIE		
		CAMBIO DE GUIAS DE VÁLVULAS		
		CAMBIO DE SELLOS		
		CAMBIO DE VÁLVULAS DE ESCAPE Y DE ADMISIÓN	JAPONÉS	\$933.00 ✓
		CAMBIO DE ASIENTOS DE VÁLVULAS	JAPONÉS	
		CAMBIO DE PRECAMARAS		
		CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS		
		ALINEAR EJES DE LEVAS		
		JUEGO DE PERNOS DE CULATA		
		TRABAJOS EN BOMBA DE INYECTORES		
REPARACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN				
CAMBIO DE EMPAQUES		\$747.00 ✓		
REPARACIÓN DE INYECTORES				
CAMBIO DE PUNTAS DE ARANDELAS Y CALIBRACIÓN				
OTROS				
CAMBIO DE MANECILLA EXTERNA LADO DERECHO		\$30.00 ✓		
			TOTAL US\$:	\$3,347.00

POR LA CANTIDAD DE: TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00/100 US. DÓLARES (\$3,347.00)

OBSERVACIONES:	GARANTÍA DE REPUESTOS POR DESPERFECTOS DE FABRICA 30 DÍAS Y POR EL SERVICIO CONTRATADO DE 180 DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DEL MICROBUS POR LOS ADMINISTRADORES DE LA ORDEN DE COMPRA. ✓
	DEBERÁ ENTREGAR LAS PARTES Y/O REPUESTOS SUSTITUIDOS AL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON LISTADO DE LOS MISMOS, AL MOMENTO DE RECEPCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DEL MICROBÚS. ✓
	SERVICIO DE REPARACIÓN PARA MICROBÚS HYUNDAI H100, PLACAS N-15725, CON NÚMERO DE INVENTARIO 003-361-6108-001-0016, REQUERENTE ESTIMA QUE CON LA REPARACIÓN TENDRÁ UN TIEMPO DE VIDA ÚTIL ESTIMADO DE DOS AÑOS. VALOR DE LO ADJUDICADO PARA EL SERVICIO \$3,347.00, NUEVO VALOR EN LIBROS (VALOR EN LIBROS ACTUAL \$1,294.09 + VALOR POR EL SERVICIO ADJUDICADO \$3,347.00) = \$4,641.09. ✓
LUGAR DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA UNIDAD:	EL MICROBÚS SERA ENTREGADO Y RECEPCIONADO EN LAS INSTALACIONES DEL TALLER AUTOMOTRIZ, DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANSP, CANTÓN NUEVO EDÉN, SAN LUÍS TALPA, DEPTO. DE LA PAZ, CONTIGUO A LA ZONA DE CARGA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL "MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ". (EL VEHÍCULO DEBERA SER RETIRADO EN GRÚA). ✓
TIEMPO DE ENTREGA:	12 DÍAS HÁBILES, POSTERIORES AL RETIRO DEL VEHÍCULO DEL TALLER AUTOMOTRIZ DE LA ANSP. ✓

Jefe UACI



Firma del Titular o Delegado de Compra

Datos de los Administradores de la Orden de Compra:

Nombre: Lic. Rafael Andres Hernandez Flamenco (Encargado de taller Automotriz) y Sr. Alex Javier Beltran (Técnico Automotriz). ✓

Tel. 2316-8449 Fax: 2316-8450 Correo electrónico: rafael.hernandez@ansp.edu.sv ✓