




		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>			
ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)		REQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS No.	
ANSP				12182	
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>					
LUGAR Y FECHA:		SANTA TECLA, 07 DE MARZO DE 2013		No. Orden: 098-7-2013	
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT	
MECANICA.COM, S.A. DE C.V.				0614-110208-102-6	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	SERVICIO	REPARACION EN TOYOTA HILUX PLACA N-3469: CAMBIO DE TERMOSTATO, SONDEO EN RADIADOR, CAMBIO DE MANGUERAS CON SUS ABRAZADERAS (3), CAMBIO DE FAJAS DE MOTOR (ALTERNADOR Y POWER STEERING), CAMBIO DE FAN CLUTH EN VENTILADOR, CAMBIO BOMBA PARA AGUA, RECTIFICADO EN CULATA: RECTIFICAR SUPERFICIE, REPARAR CORROSIONES, CAMBIO DE VALVULAS, GUIAS Y ASIENTOS DE VALVULAS, CAMBIO SELLOS DE VALVULAS, CAMBIO EMPAQUE DE CULATA Y CAMBIO DE 4 AMORTIGUADORES (DELANTEROS Y TRASEROS)	\$1,395.35	\$1,395.35	
TOTAL.....				\$1,395.35	
SON: UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 35/100 DOLARES					
OBSERVACIÓN: TRABAJO A REALIZAR EN TALLER DEL PROVEEDOR, TIEMPO DE ENTREGA 12 DIAS HABILES					
LUGAR DE ENTREGA: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, ANSP SAN LUIS TALPA					
  Jefe UACI			  Director General o Delegado de Compras		
<hr/> Suministrante					