



		GOBIERNO DE EL SALVADOR			
ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)		REQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS No.	
ANSP				12283	
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					
LUGAR Y FECHA:		SANTA TECLA, 19 DE MARZO DE 2013		No. Orden: 117-7-2013	
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT	
ELMER AUDIEL LOPEZ GUEVARA/RASHI GRUPO BRONCES				[REDACTED]	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	SERVICIO	REPARACION MOTOR DE TOYOTA HILUX P-237615 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL, SEGÚN DETALLE: REPARACION Y RECTIFICADO EN CULATA DE MOTOR: -RECTIFICAR SUPERFICIE, -AJUSTAR EJE DE LEVAS, - RECTIFICAR VALVULAS, - RECTIFICAR ASIENTOS DE VALVULAS, -CAMBIO SELLOS DE VALVULAS. REPARACION EN BLOQUE DE MOTOR: - BRUÑIR CILINDROS, CAMBIO CASQUETES DE BANCO, CAMBIO CASQUETES DE BIELAS, - CAMBIO EMPAQUES DE MOTOR, - CAMBIO DE ANILLOS, - CAMBIO DE PISTONES, - CAMBIO BOMBA PARA AGUA.	\$1,392.53	\$1,392.53	
		TOTAL.....		\$1,392.53	
SON: UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 53/100 DOLARES					
OBSERVACIÓN: TRABAJO A REALIZAR EN TALLER DEL PROVEEDOR, TIEMPO DE ENTREGA 3-5 DIAS HABILES. GARANTIA 90 DIAS, ESPERANDO UN BUEN MANEJO DE LA UNIDAD. PARA EL VEHICULO P-237615 TOYOTA HILUX ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL					
LUGAR DE ENTREGA: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, ANSP SAN LUIS TALPA					
  Jefe UACI			  Director General o Delegado de Compras		
_____ Suministrante					