



ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (ANSP)

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección: ANSP SEDE SANTA TECLA Avenida Melvin Jones, costado Oriente del parque San Martín, Santa Tecla, Depto. La Libertad (UACI, 2a. Planta)

Dirección: ANSP SEDE SAN LUIS TALPA Canton nuevo eden, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Luis Talpa, Departamento de La Paz.

Lugar y fecha:

Santa Tecla, 29 DE OCTUBRE DE 2015

N° de orden:
570-8-2015

AGUAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. ✓

NIT y/o NRC:
0614-010703-101-2

Boulevard Universitario poniente block 3, n° 2 Urbanización Jardines de San Luis, San Salvador.

REQUISICIÓN DE BIENES
O SERVICIOS N°
00984 ✓

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO DE CISTERNA EN ANSP SANTA TECLA, QUE COMPRENDE: Revisión del sistema de bombeo dúplex, cambio de un tanque de presión, marca AERMOTOR de 220 galones, modelo: ATS85-25 Fabricación USA. Cambio de dos succiones completas en PVC y galvanizada, incluye dos válvulas de pie de 2". Realización de prueba de funcionamiento.	\$900.00	\$900.00
				\$900.00

POR LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS 00/100 US (\$900.00)

OBSERVACIONES:	Crédito a 60 días.
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO	ANSP SANTA TECLA
TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO:	DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES, DESPUÉS DE TENER LA ORDEN DE COMPRA Y LA PROGRAMACIÓN CON EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE LA ANSP.



Jefe UACI



Firma del Titular o Delegado de Compra

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre: Ing. Ricardo Danilo Salvador

Tel. 2316-8448 Fax: ----- Correo electrónico: ricardo.salvador@ansp.gob.sv