



# ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (ANSP)

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

### UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección: ANSP SEDE SANTA TECLA Avenida Melvin Jones, costado Oriente del parque San Martín, Santa Tecla, Depto. La Libertad (UACI, 2a. Planta)

Dirección: ANSP SEDE SAN LUIS TALPA Canton nuevo eden, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Luis Talpa, Departamento de la Paz

Lugar y fecha:

Santa Tecla, 22 de junio de 2016

N° de orden:  
**473-7-2016**

**FRANCIS OLIVERIO ESPINOZA JACOBO**

NIT y/o NRC:

**REQ. 01579**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1	SERVICIO	REPARACION DE MOTOR DEL PICK UP TOYOTA HILUX N-3469, SEGÚN DETALLE: DESMONTAR, DESARMAR Y REPARAR CULATA POR CALENTAMIENTO, CAMBIO DE EMPAQUE DE CULATA, FAJAS DE MOTOR, BOMBA DE AGUA, MANGUERAS DEL RADIADOR, CABLES DE BUJIAS, 4 AMORTIGUADORES, BATERIA, SONDEO DE RADIADOR, CAMBIO DE SOPORTE DE CARDAN Y CRUCETAS, 2 DISCOS DE FRENO, PASTILLAS DELANTERAS, 8 HULES DE BARRA ESTABILIZADORA LARGOS, 2 HULES DE BARRA ESTABILIZADORA TIPO U, DE RETENEDOR DE CIGUEÑAL TRASERO, KIT DE EMPAQUE DE MOTOR.	\$1,981.00	\$1,981.00
<b>TOTAL US\$:</b>				<b>\$1,981.00</b>

**POR LA CANTIDAD DE: UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO DOLARES 00/100 US (\$1,981.00)**

**OBSERVACIONES:** EL SERVICIO INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS. GARANTIA 3 MESES

**LUGAR DE ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, ANSP SEDE SAN LUIS TALPA

**FECHA DE ENTREGA:** 10 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR VEHICULO EN EL TALLER

  
  
**Jefe UACI**



  
**Firma del Titular o Designado**

**Datos del Administrador de la Orden de Compra:**

**Nombre:** Licdo. Rafael Andres Hernandez Flamenco-Departamento de Mantenimiento

**Tel.** 2316-8526 ó 8449

**Fax:** \_\_\_\_\_

**Correo electrónico:** rafael.hernandez@ansp.edu.sv