

(2401) Academia Nacional de Seguridad Pública

Orden de Compra Proveniente de:

LG-0247-2018 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO AUTOMOTRIZ

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución: ANSP SEDE SANTA TECLA Avenida Melvin Jones, costado oriente del parque San Martín, Departamento de La Libertad. UACI 2ª. Planta.
ANSP SEDE SAN LUIS TALPA Cantón nuevo Edén, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Luis Talpa, Departamento de La Paz.

Lugar y Fecha

SANTA TECLA, 18 DE JUNIO DE 2018

N° de orden de compra:
21 1-8-2018

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE

FRANCIS OLIVERIO ESPINOZA JACOBO

NIT :

Dirección del proveedor:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
----------	------------------	-------------	------------------------	---------------------

SERVICIO DE REPARACIÓN DE MICROBUS-TOYOTA COASTER N-2979

1	SERVICIO	TRABAJO DE CULATA: Prueba a presión y cepillado de superficie Cambio de precamaras de combustión Cambio de guías de válvulas (admisión y escape) Cambio de sellos de válvulas Cambio de asientos de válvulas Cambio de válvulas (admisión y escape) Hacer pista de eje de levas Alinear eje de levas Desarmar y armar culata calibrada Cambiar casquetes eje de levas	\$ 1,550.00	\$ 1,550.00
		TRABAJO EN BLOCK DE CILINDRO: Prueba a presión, revisar superficie (si es necesario cepillado) Revisión y/o rectificado Cambio de pistones originales Toyota Cambio de camisas japonesas Cambio de bujes de pistón japonés originales Cambio de casquetes de banco y bielas japoneses originales Cambio de laines de ajustes Rectificado de cigüeñal y pistas delanteras y traseras Cambio de juego de empaques de motor original Toyota Cambio de bomba de aceite japonés Rectificar pistas de cigüeñal	\$4,800.00	\$4,800.00

	INYECCIÓN: Reacondicionamiento bomba de inyección Reacondicionar inyectores (6) Cambio de bujías incandescentes (6)	\$1,000.00	\$1,000.00
	SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN: Cambio de faja de distribución original Cambio de balero tensor Cambio de tensor hidráulico Cambio de bomba de agua	\$600.00	\$600.00
	MISCELANEO: Cambio de fan clutch japonés Cambio de termostato original Reparación de sistema de aire acondicionado mixto, incluye filtros Cambio de soportes de cardan (2) Cambio de crucetas de cardanes (4) Cambio de empaque de tubería en maniful de escape Cambio de fajas alternador (2) Cambio de faja A/C (1) Cambio de enfriador y base de aceite Sondeo de radiador Cambio de mangueras principales de radiador y abrazaderas Cambio de 2 baterías de 90 amperios	\$750.00	\$750.00
			\$8,700.00

SERVICIO DE REPARACIÓN DE AUTOBUS VOLKSWAGEN N-11209

1	SERVICIO	Reconstrucción y calibrado de bomba de inyección	\$800.00	\$800.00
		Reemplazo de 6 puntas de inyectores y calibración	\$480.00	\$480.00
		Reemplazo de juego de empaques y arandelas de bronce	\$80.00	\$80.00
			\$ 1,360.00	
			TOTAL US\$:	\$ 10,060.00

Total en letras DIEZ MIL SESENTA 00/100 DÓLARES

GARANTÍAS SOLICITADAS			
Días hábiles para presentarla	Desde inicio garantía	Fin	
LUGAR DE ENTREGA	Departamento de Mantenimiento Sede Academia Nacional de Seguridad Pública, San Luis Talpa, Departamento de La Paz. Contiguo a aeropuerto Internacional Monseñor Romero.		
FECHA DE ENTREGA:	30 DÍAS HÁBILES.		
CRÉDITO MYPE (Ó NO MYPE):	SI		
OBSERVACIONES:	SERVICIO DE REPARACIÓN DE MICROBUS TOYOTA HIACE, PLACA N-2979 CON NÚMERO DE INVENTARIO 003-361-6108-001-0020, REQUIRENTE ESTIMA QUE AL EFECTUARLE LAS REPARACIONES A ESTA UNIDAD EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL SERÁ DOS AÑOS. VALOR EN LIBROS ACTUAL \$5,185.96 +8,700.00.00 NUEVO VALOR YA CON LA ADQUISICIÓN \$13,885.96. TRABAJOS INCLUYEN RESPUESTOS SERVICIO CON GARANTÍA DE 6 MESES.		



Jefe UACI



Titular o designado de

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre:	Correo Electrónico :	Tel:	Fax:
RAFAEL ANDRES HERNANDEZ FLAMENCO	rafael.hernandez@ansp.edu.sv	2316-8726	

