



ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (ANSP)

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección: SEDE SANTA TECLA Avenida Melvin Jones, costado Oriente del parque San Martín, Santa Tecla, Depto. La Libertad. (UACI, Edificio Administrativo Sur, 2° Nivel).

Dirección: SEDE SAN LUIS TALPA Cantón Nuevo Edén, San Luis Talpa, Departamento de La Paz, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez.

Lugar y fecha:

SANTA TECLA, 28 DE MARZO DE 2019

N° de orden:
092-1-2019

NIT y/o NRC:

MARCO RUBIO MUSTO ZARCEÑO

REQUISICION DE BIENES O
SERVICIOS N°

03013

UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
SERVICIO	4	SERVICIO DE REPARACIÓN DE PICK UP MITSUBISHI L200, PLACAS N-12354, QUE INCLUYE: Reparación de Motor de Arranque. Limpieza de Motor de Arranque. Cambio de Bujes. Procedencia Japón. Cambio de Solenoides. Procedencia Japón. Cambio de carbones. Procedencia Japón.	\$ 197.00	\$197.00
		SERVICIO DE REPARACIÓN DE PICK UP NISSAN FRONTIER, PLACAS N-7483, QUE INCLUYE: Cambio de Prensa de Clutch. Marca Exedy. Cambio de Disco de Clutch. Marca Exedy. Cambio de Balero Collarín. Marca Exedy. Cambio de Bomba Auxiliar de Clutch. Procedencia Japón. Cambio de Bomba Central de Clutch. Procedencia Japón. Rectificado de Volante y Calibración de Prensa.	\$ 411.00	\$411.00
		SERVICIO DE REPARACIÓN DE MICROBUS TOYOTA HIACE, PLACAS N-2958, QUE INCLUYE: Cambio de 2 Baleros de flecha traseros. Procedencia Japón. Cambio de 2 Retenedores para eje de Flecha trasera. Procedencia Japón. Cambio de 2 Pistas para Baleros de flecha. Procedencia Japón. Cambio de 2 Crucetas de Cardan. Procedencia Japón. Cambio de 2 Retenedores de flecha. Reparación y Ajuste de Corona.	\$ 327.00	\$327.00
		SERVICIO DE REPARACIÓN DE SEDAN NISSAN TIIDA, PLACAS N-7476, QUE INCLUYE: Cambio de collarín con Bomba Auxiliar de Clutch. Procedencia Japón. Cambio de Prensa de Clutch. Procedencia Japón. Cambio de Disco de Clutch. Procedencia Japón. Rectificado de Volante.	\$ 487.00	\$487.00

TOTAL US\$: \$1,422.00

POR LA CANTIDAD DE: MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS 00/100 US. DÓLARES (\$1,422.00)

OBSERVACIONES:	GARANTÍA DE SERVICIO Y REPUESTOS POR CIENTO VEINTE DÍAS. DEBERÁ ENTREGAR MEDIANTE ACTA LOS REPUESTOS E INSUMOS SUSTITUIDOS Y UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE CADA VEHÍCULO.
LUGAR DE ENTREGA:	LA RECEPCION DE LOS VEHICULOS SERÁ EN EL TALLER AUTOMOTRIZ DE LA ANSP, UBICADO EN CANTÓN NUEVO EDÉN, SAN LUÍS TALPA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, CONTIGUO A ZONA DE CARGA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL "MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ.
TIEMPO DE ENTREGA:	5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCION DE CADA VEHÍCULO POR PARTE DEL PROVEEDOR.
 Jefe UACI	  Firma del Titular o Delegado de Compra
Datos del Administrador de la Orden de Compra: Nombre: TEC. VICTOR ÁLVAREZ. TEC. ALEX JAVIER BELTRAN. TEC. EDUARDO RIVAS. TEC. CARLOS AYALA. TEC. OSWALDO PEREZ. Tel. 2316-8449 Fax: 2316-8450 Correo electrónico:victor.alvarez@ansp.edu.sv. alex.beltran@ansp.edu.sv. eduardo.rivas@ansp.edu.sv. carlos.ayala@ansp.edu.sv. hugo.perez@ansp.edu.sv.	

Elaborado por: Miguel Flamenco.