



## (2401) Academia Nacional de Seguridad Pública

Orden de Compra Proveniente de:

LG-0343-2019 SERVICIO DE REPARACIÓN DE AMBULANCIA (Depto. de Servicios de Salud) CEGC

### UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

**Dirección Institución:**

ANSP SEDE SANTA TECLA: Avenida Melvin Jones, costado Oriente del parque San Martín, Santa Tecla, Depto. La Libertad (UACI, 2a. Planta).

ANSP SEDE SAN LUIS TALPA: Cantón Nuevo Edén, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador, MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ, San Luis Talpa, Departamento de la Paz

**Lugar y Fecha** Santa Tecla, 04 de septiembre de 2019 **N° de orden de compra:** 305-1-2019

**NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE**  
FRANCIS OLIVERIO ESPINOZA JACOBO

[Redacted]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1	Servicio	<p><b>Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ambulancia Toyota Hiace, Placas N-13795, que incluye:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambio de puerta delantera derecha con sus molduras y empaques.</li> <li>• Cambio de puerta delantera izquierda con sus molduras y empaques.</li> <li>• Cambio de compuerta trasera completa y su empaque.</li> <li>• Cambio de manija completa con recibidor de compuerta trasera.</li> <li>• Reparación de parte frontal de ambulancia, desmontar parabrisas para cambio de lámina en zona picada o abolladas (oxido).</li> <li>• Cambio de empaque de parabrisas frontal.</li> <li>• Reparación con lámina de todas las partes con picadura, oxidadas laterales y frontales con lámina 3/64".</li> <li>• Pintura general interna y externa color blanco, código 045, según placa de especificaciones del fabricante.</li> <li>• Cambio de vinil color blanco en vidrio trasero y laterales traseros.</li> <li>• Pintar rines color gris plata (silver).</li> <li>• Cambio de 3 manijas de apertura (puertas de cabina y corrediza).</li> <li>• Cambio de empaque en puerta corrediza.</li> <li>• Pintura de molduras y piezas desmontables color blanco.</li> <li>• Pintura de defensa delantera y trasera color negro.</li> <li>• Pintura de cajón interno color blanco.</li> <li>• Aplicación de anticorrosivo (antigrava en la parte inferior de la carrocería y en el chasis impermeabilizante plástico color negro).</li> <li>• Cambio completo de alfombra, instalación de alfombra nueva, según muestra de la instalada actualmente.</li> <li>• Elaboración e instalación de logotipos y letreros de acuerdo al diseño proporcionado en las especificaciones técnicas, medidas 68 x 21 cms, (al centro de ambos lados de la ambulancia (derecho e izquierdo) a todo color</li> </ul>	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00

**TOTAL US\$: \$ 4,800.00**

**Total en letras** Cuatro mil ochocientos 00/100 US dólares.

#### GARANTIAS SOLICITADAS :

Días hábiles para presentarla	Fecha Inicio Garantía	Fecha Fin Garantía	Monto
-----	-----	-----	-----
<b>LUGAR DE ENTREGA</b>	La recepción del vehículo será en el Dpto. de Servicios de Salud de la ANSP, ubicado en cantón nuevo edén, San Luis Talpa, departamento de La Paz, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional "MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ.		
<b>FECHA DE ENTREGA:</b>	Plazo para la ejecución del servicio de 25 días calendario posteriores al retiro de la unidad de la ANSP, ubicada en cantón nuevo edén, San Luis Talpa, departamento de La Paz, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional "MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ".		

<b>CRÉDITO MYPE (Ó NO MYPE):</b>	SI
<b>OBSERVACIONES:</b>	-Servicio de reparación de Microbús Toyota Hiace, Placas N-13795, con número de inventario 003-361-6101-001-0001, el Depto. de Mantenimiento estima que con la reparación el vehículo tendrá un tiempo de vida útil estimado de dos años. Valor de lo adjudicado para el servicio \$4,800.00, nuevo valor en libros (valor en libros actual \$3,060.00 + valor por el servicio contratado \$4,800.00)= \$7,860.00. -Garantía de 6 meses por el servicio realizado. -Crédito a 60 días.



*Norma Francisca Pimentel de Avelar*  
 Licda. Norma Francisca Pimentel de Avelar.  
 Jefa UACI



*Pablo de Jesús Escobar Baños*  
 Cmsdo. Pablo de Jesús Escobar Baños.  
 Director General

<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra:</b>			
<b>Nombre:</b>	<b>Correo Electrónico :</b>	<b>Tel:</b>	<b>Fax:</b>
RAFAEL ANDRES HERNANDEZ FLAMENCO	rafael.hernandez@ansp.edu.sv	2316-1726	2316-1849

DGE-A-020/2019 de fecha 08 de julio de 2019 y Art. 48 LPA.