

| (2401) ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | | | | |
|--|------------------|---|--|---------------------|
| ORDEN DE COMPRA PROVENIENTE DE: | | | | |
| LG-0368-2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO (Depto. de Mantenimiento) | | | | |
| UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI) | | | | |
| DIRECCIÓN INSTITUCIÓN: | | ANSP SEDE SANTA TECLA Avenida Melvin Jones, costado oriente del parque San Martín, Departamento de La Libertad. UACI 2ª. Planta. ANSP SEDE SAN LUIS TALPA Cantón nuevo Edén, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Luis Talpa, Departamento de La Paz. | | |
| LUGAR Y FECHA | | SANTA TECLA, 3 DE OCTUBRE DE 2019 ✓ | N° de orden de compra: 344-8-2019 ✓ | |
| NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE FRANCIS OLIVERIO ESPINOZA JACOBO ✓ | | | NIT : [REDACTED] ✓ | |
| [REDACTED] ✓ | | | | |
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO (US\$) | VALOR TOTAL (USD\$) |
| | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MICROBUS HIACE 2L PLACA: N-2957. ✓ | | |
| 1 | SERVICIO | DESMONTAJE Y MONTAJE DE CULATA ✓ | \$ 750.00 | \$975.00 ✓ |
| 1 | | CEPILLADO DE SUPERFICIE ✓ | | |
| 1 | | CAMBIO DE SELLOS DE VÁLVULA ✓ | | |
| 1 | | PRUEBA A PRESIÓN ✓ | | |
| 1 | | ARMADO Y CALIBRADO DE PASTILLAS ✓ | | |
| 1 | | REPARACIÓN Y SONDEO DE RADIADOR ✓ | | |
| 1 | | CAMBIO DE EMPAQUE DE CULATA ✓ | | |
| 1 | | CAMBIO DE EMPAQUE DE PUNTERIA ✓ | | |
| 1 | | CAMBIO DE VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE ✓ | | |
| 1 | | CAMBIO DE PERNOS DE CULATA ✓ | | |
| 1 | | CAMBIO DE 3 RETENEDORES DE DISTRIBUCIÓN ✓ | | |
| 1 | | CAMBIO DE TOMA DE AGUA ✓ | | |
| 1 | | MANO DE OBRA ✓ | \$175.00 | |
| | | GARANTIA 6 MESES | | |

| | | | | |
|--------------------------|--|---|---------------|---------------|
| 1 | SERVICIO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MERCEDES BENZ PLACA: N-12063 | | |
| 1 | | DESMONTAJE DEL RADIADOR PARA EL SONDEO Y REPARACIÓN. ✓ | \$ 75.00 ✓ | |
| 1 | | MONTAJE DEL RADIADOR REPARADO. ✓ | \$80.00 ✓ | \$ 410.00 ✓ |
| 1 | | CAMBIO DE TRES MANGUERAS DE RADIADOR. ORIGEN USA. ✓ | \$75.00 ✓ | |
| 1 | | SUMINISTRO DEL TAPON DEL RADIADOR. ORIGEN USA. ✓ | \$12.00 ✓ | |
| 1 | | SUMINISTRO DE REFRIGERANTE DEL RADIADOR MARCA Y ORIGEN USA. ✓ | \$68.00 ✓ | |
| 1 | | MANO DE OBRA. ✓ | \$100.00 ✓ | |
| | | GARANTIA 6 MESES. | | |
| 1 | SERVICIO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MERCEDES BENZ PLACA: N-12065 ✓ | | |
| 1 | | REVISIÓN DE CAJA DE VELOCIDADES. ✓ | \$ 1,500.00 ✓ | |
| 1 | | CAMBIO DE PORTA SINCRONIZADORES. ✓ | | |
| 1 | | CAMBIO DE SINCRONIZADORES. ✓ | | |
| 1 | | CAMBIO DE TODOS LOS BALEROS. ✓ | | |
| 1 | | CAMBIO DE RETENEDORES. ✓ | | \$ 1,800.00 |
| 1 | | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE TAPADERA DE CAJA, HORQUILLAS Y BARILLAJE. ✓ | | |
| 1 | | ACEITE DE TRANSMISIÓN 80W90 ESPECIFICACIONES: NGLI-4, NGLI-5. ✓ | | |
| 1 | | MANO DE OBRA ✓ | \$300.00 | |
| | | GARANTIA 6 MESES. | | |
| TOTAL US\$: | | | | \$ 3,185.00 ✓ |
| Total en letras | | TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00/100 DOLARES | | |
| LUGAR DE ENTREGA | Departamento de Mantenimiento Sede San Luis Talpa, Depto. La Paz, contiguo al Aeropuerto Internacional Mons. Oscar Arnulfo Romero. | | | |
| FECHA DE ENTREGA: | 10 DÍAS HÁBILES ✓ | | | |
| CRÉDITO MYPE (Ó NO MYPE: | SI | | | |

Norma Francisca Pimentel de Avelar



Licda. Norma Francisca Pimentel de Avelar
JEFA UACI

Francisca de Jesús Rodríguez Cerritos



Licda. Francisca de Jesús Rodríguez Cerritos
Designada de Compras

| DATOS DEL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: | | |
|--|------------------------------|----------------|
| Nombre: | Correo Electrónico : | |
| LIC. RAFAEL ANDRES HERNANDEZ FLAMENCO | rafael.hernandez@ansp.edu.sv | Tel: 2316-8525 |

DGE-A-037/2019DE fecha 13 de septiembre 2019

