



# ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (ANSP)

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

### UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección: ANSP SEDE SANTA TECLA Avenida Melvin Jones, costado Oriente del parque San Martín, Santa Tecla, Depto. La Libertad (UACI, 2a Planta)

Dirección: ANSP SEDE SAN LUIS TALPA Canton nuevo eden, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Luis Talpa, Departamento de la Paz

Lugar y fecha:

SANTA TECLA, 18 DE OCTUBRE DE 2021

N° de orden:  
254-9-2021

**EL SALVADOR EXPERIENCE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**

NIT y/o NRC:  
0614-290620-108-0

Dirección: 5 ave. Sur, Barrio San Sebastián Ciudad Delgado, San Salvador

N° Requisición  
**0 3 8 6 4**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO ( US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
----------	------------------	-------------	-------------------------	--------------------

#### ÍTEM 1: SERVICIO DE REPARACIÓN DE PICK UP NISSAN D21 N - 17786

1	UNIDAD	ÍTEM 1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA CENTRAL DE CLUTCH. MARCA: BGF. ORIGEN: KOREA	\$45.00	\$45.00
1	UNIDAD	ÍTEM 2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH. MARCA: BGF. ORIGEN: KOREA	\$35.00	\$35.00
1	UNIDAD	ÍTEM 3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA DE STOP DERECHA. S/M. ORIGEN: TAIWÁN	\$45.00	\$45.00
1	UNIDAD	ÍTEM 4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA DE STOP IZQUIERDA. S/M. ORIGEN: TAIWÁN	\$45.00	\$45.00
1	SERVICIO	ÍTEM 5: SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN Y CALIBRACIÓN	\$450.00	\$450.00
4	SERVICIO	ÍTEM 6: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTAS DE INYECTORES. MARCA DE PUNTAS: DENSO. JAPÓN	\$55.00	\$220.00
1	SERVICIO	ÍTEM 7: SERVICIO REALIZAR ALINEADO Y BALANCEADO.	\$30.00	\$30.00
1	UNIDAD	ÍTEM 8: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA SUPERIOR DE RADIADOR. S/M. ORIGEN: TAIWAN	\$48.00	\$48.00
1	UNIDAD	ÍTEM 9: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA INFERIOR DE RADIADOR. S/M. ORIGEN: TAIWAN	\$48.00	\$48.00

#### ÍTEM 2: SERVICIO DE REPARACIÓN DE MB HYUNDAI H100 N-15725

1	UNIDAD	ÍTEM 1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CULATA. MARCA: TOSHIO. ORIGEN: TAILANDIA	\$560.00	\$560.00
4	UNIDADES	ÍTEM 2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMISAS PARA BLOCK SEMI TERMINADAS. MARCA: IZUMI. ORIGEN: JAPÓN	\$70.00	\$280.00

4	UNIDADES	ÍTEM 3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISTONES PARA MOTOR. MARCA: IZUMI, ORIGEN: JAPÓN	\$88.00	\$352.00
4	UNIDADES	ÍTEM 4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE ANILLOS PARA PISTÓN. MARCA: RICK. ORIGEN: JAPÓN	\$38.00	\$152.00
1	UNIDAD	ÍTEM 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE EMPAQUE COMPLETO DE MOTOR. MARCA: TOWA. ORIGEN: TAILANDIA	\$120.00	\$120.00
1	JUEGO	ÍTEM 6: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CASQUETES DE VIELA. MARCA: TAIHO. ORIGEN: JAPÓN	\$40.00	\$40.00
1	JUEGO	ÍTEM 7: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CASQUETES DE BANCO. MARCA: TOIHO. ORIGEN: JAPÓN	\$67.00	\$67.00
1	UNIDAD	ÍTEM 8: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE ACEITE. S/M. ORIGEN: KOREA	\$288.00	\$288.00
1	JUEGO	ÍTEM 9: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE PERNOS DE CULATA. S/M. ORIGEN: KOREA	\$60.00	\$60.00
2	UNIDADES	ÍTEM 10: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAJA PARA MOTOR. MARCA: SUPER BELT. ORIGEN: USA	\$72.00	\$144.00
1	UNIDAD	ÍTEM 11: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIGÜEÑAL. S/M. ORIGEN: TAIWAN	\$325.00	\$325.00
1	UNIDAD	ÍTEM 12: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PARA AGUA. MARCA: GMB. ORIGEN: USA	\$100.00	\$100.00
1	UNIDAD	ÍTEM 13: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA SUPERIOR DE RADIADOR. S/M. ORIGEN: TAIWAN	\$40.00	\$40.00
1	UNIDAD	ÍTEM 14: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA INFERIOR DE RADIADOR. S/M. ORIGEN: TAIWAN	\$40.00	\$40.00
1	UNIDAD	ÍTEM 15: REPARACIÓN O SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CREMALLERA. S/M. ORIGEN: TAIWAN	\$475.00	\$475.00
1	SERVICIO	ÍTEM 16: SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN "EMPAQUETADO".	\$450.00	\$450.00
4	SERVICIO	ÍTEM 17: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA DE INYECTORES Y CALIBRACIÓN. SERVICIO, MARCA PUNTAS DENSO, JAPÓN	\$55.00	\$220.00
1	UNIDAD	ÍTEM 18: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE DISTRIBUCIÓN. MARCA: SUPER BELT Y KOYO. ORIGEN: JAPÓN	\$166.00	\$166.00
<b>ÍTEM 3: SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA COROLLA N-13614</b>				
2	UNIDADES	ÍTEM 1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALEROS PARA BUFA DELANTERA. S/M. ORIGEN: KOREA	\$90.00	\$180.00
2	UNIDADES	ÍTEM 2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISCOS PARA FRENOS DELANTEROS. MARCA: HOKAIDO. ORIGEN: JAPÓN	\$100.00	\$200.00
1	SERVICIO	ÍTEM 3: REPARACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$250.00	\$250.00
1	UNIDAD	ÍTEM 4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR DE VENTILADOR. MARCA: HIBARI. ORIGEN: JAPÓN	\$120.00	\$120.00

<b>TOTAL US\$:</b>	<b>\$5,595.00</b>
--------------------	-------------------

**POR LA CANTIDAD DE: CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 US (\$5,595.00)**

<b>OBSERVACIONES:</b>	GARANTÍA SEIS MESES. LOS REPUESTOS YA INCLUYEN MANO DE OBRA.
<b>LUGAR DE SERVICIO:</b>	TALLER EL SALVADOR EXPERIENCE, S.A. DE C.V., UBICADO EN 5 AVE SUR. BARRIO SAN SEBASTIÁN CIUDAD DELGADO, SAN SALVADOR
<b>FECHA DE ENTREGA:</b>	VEINTE DÍAS HÁBILES

