

---

“Versión pública elaborada de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LAIP: “En caso que el ente obligado deba publicar documentos que en su versión original contengan información reservada o confidencial, deberá preparar una versión que elimine los elementos clasificados con marca que impidan su lectura, haciendo constar en nota una razón que exprese la supresión efectuada”. Atendiendo además a lo resuelto en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo con número de referencia 21-20-RA-SCA, de fecha 16 de noviembre de 2020. Para el caso, algunos documentos emitidos por esta institución contienen datos personales relativos a nombres, números de Documento de Identidad, Número de Identificación Tributaria (NIT), firmas y otros datos que en aplicación del artículo 24 letra “a” de la LAIP es información que debe protegerse de difundirse pues pertenecen a su titular”.



000015

COPIA

## PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

## ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, viernes 03 de septiembre de 2021.

ORDEN No.:

OC/LG/0701/0083/2021

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

AUTOMOTRIZ SERVITECLA, S.A. DE C.V.

0511-040419-101-0

LÍNEA:

0701 PR-SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA/SERVICIO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DE LA PRESIDENCIA

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
			1	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULO [REDACTED] INCLUYE: CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE (PRENSA, DISCO, BALERO COLLARÍN, BALERO PILOTO) RECTIFICADO DE VOLANTE CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE CLUTCH CAMBIO DE TIJERA SUPERIOR DELANTERA IZQUIERDA CAMBIO DE TIJERA SUPERIOR DELANTERA DERECHA CAMBIO DE ESFERA INFERIOR DELANTERA IZQUIERDA CAMBIO DE ESFERA INFERIOR DELANTERA DERECHA CAMBIO DE FOCO DE DOS CONTACTOS PARA STOP CAMBIO DE ACEITE DE CAJA (2 GALONES DE 80W90) CAMBIO DE SOLUCIÓN DE FRENOS CAMBIO DE SELLO DE CIGÜEÑAL TRASERO CAMBIO DE MANGUERA DE CLUTCH (LA QUE ESTA FRENTE A PARED DE FUEGO) PULIR PISTA DE POLEA DE CIGÜEÑAL CAMBIO DE HORQUILLA DE CLUTCH ALINEADO	NO APLICA	\$ 60.00 \$ 32.00 \$ 17.00 \$ 22.00 \$ 18.00 \$ 18.00 \$ 18.00 \$ 18.00 \$ - \$ 28.00 \$ 10.00 \$ 12.00 \$ 10.00 \$ 36.00 \$ 12.00 \$ 26.00	\$ 337.00
	78180000	54302	1	UNIDAD	KIT DE EMBRAGUE (PRENSA, DISCO, BALERO COLLARÍN, BALERO PILOTO)	KOYO/JAPON	\$ 360.00	\$ 360.00
			1	UNIDAD	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	HOKAIDO/JAPON	\$ 36.00	\$ 36.00
			1	UNIDAD	BOMBA CENTRAL DE CLUTCH	HOKAIDO/JAPON	\$ 92.00	\$ 92.00
			1	UNIDAD	TIJERA SUPERIOR DELANTERA IZQUIERDA	HOKAIDO/JAPON	\$ 96.00	\$ 96.00
			1	UNIDAD	TIJERA SUPERIOR DELANTERA DERECHA	HOKAIDO/JAPON	\$ 96.00	\$ 96.00
			2	UNIDAD	ESFERAS INFERIOR DELANTERA IZQUIERDA Y DERECHA	TOPAR / ESTADOS UNIDOS	\$ 48.00	\$ 96.00
			1	UNIDAD	FOCO DE DOS CONTACTOS PARA STOP	BOSCH / ESTADOS UNIDOS	\$ 1.60	\$ 1.60
			2	GALÓN	ACEITE DE CAJA 80W90	VALVOLINE / ESTADOS UNIDOS	\$ 36.00	\$ 72.00
			2	PINTA	SOLUCIÓN DE FRENOS	WAGNER / ESTADOS UNIDOS	\$ 4.90	\$ 9.80

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
			1	UNIDAD	SELLO DE CIGÜEÑAL TRASERO	PAYEN / ESTADOS UNIDOS	\$ 62.00	\$ 62.00
			1	UNIDAD	MANGUERA DE CLUTCH	NO ESPECIFICA	\$ 28.00	\$ 28.00
			1	UNIDAD	HORQUILLA DE CLUTCH	NO ESPECIFICA	\$ 78.00	\$ 78.00
					GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO, POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN 3 MESES DATOS DEL VEHÍCULO: MARCA: [REDACTED] MODELO [REDACTED] AÑO: [REDACTED] NÚMERO DE INVENTARIO [REDACTED] PERSONA CONTACTO: [REDACTED] teléfono [REDACTED] correo [REDACTED]			
<b>MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)</b>								\$ 1,364.40

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 40/100 DÓLARES.




**COPIA-DACI**

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHÍCULO MARCA: [REDACTED] MODELO [REDACTED] AÑO: [REDACTED] NÚMERO DE INVENTARIO [REDACTED] ASIGNADO A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA, CON EL FIN DE MANTENERLO EN ÓPTIMAS CONDICIONES Y ATENDER DE MANERA EFICIENTE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA.

REFERENCIA:  
SOLICITUD CÓDIGO: LG/0701/0113/2021 (24-08-2021)  
RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(S)/0083/20.

**CONDICIONES GENERALES**

- \* EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA PRESIDENCIA, TENDRÁ A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ASÍ COMO DE INFORMAR A LA DACI DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICADO, SEGÚN SE ESTIPULA EN EL ARTÍCULO 82 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (LACAP) Y LO REGULADO EN SU REGLAMENTO.
- \* TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 113.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.
- \* EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO SERÁ DE UN MÁXIMO DE 5 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y EL VEHÍCULO EN EL TALLER.
- \* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.
- \* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA/SERVICIO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DE LA PRESIDENCIA.

 DESIGNADO SC(SECOP)	 Vo. Bn. DIRECTOR DACI	 JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2021		HECHO POR: RAG

REFERENCIA: OC/RA/LG/0083/2021

**COPIA**