

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISION NO:		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:		SAN SALVADOR 15 de Marzo del 2022		
		No.Orden:19/2022		
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
ROBERTO HUGO VELASQUEZ ORTIZ				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0201 Rehabilitación Integral-SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO	-	-
1	Servicio	54302 CAMBIAR EMPAQUES DE BOMBA AUXILIAR DELANTERA TIPO CALIPERS, AMBOS LADOS-MANO DE OBRA	\$39.56	\$39.56
1	Servicio	54302 CAMBIAR PASTILLAS DELANTERAS DE FRENOS (DOS LADOS)-SIN COSTO -MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00
1	Servicio	54302 CAMBIAR TERMINALES DE DIRECCION EXTERNO IZQUIERDA -MANO DE OBRA	\$12.77	\$12.77
1	Servicio	54302 CAMBIAR TERMINALES DE DIRECCION EXTERNO DERECHA -MANO DE OBRA	\$12.77	\$12.77
1	Servicio	54302 ALINEADO Y BALANCEO DE RUEDAS-MANO DE OBRA	\$25.00	\$25.00
1	Servicio	54302 REVISAR, LIMPIAR Y AJUSTAR FRENOS-MANO DE OBRA	\$25.74	\$25.74
1	Servicio	54302 CAMBIAR HULES DE BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA (TODOS)-MANO DE OBRA	\$25.34	\$25.34
1	Servicio	54302 CAMBIAR ACEITE AL DIFERENCIAL TRASERO-MANO DE OBRA	\$6.59	\$6.59
1	Servicio	54302 CAMBIAR SOLUCION A SISTEMA DE FRENOS-MANO DE OBRA	\$14.24	\$14.24
1	Servicio	54302 CAMBIAR SOLUCION A SISTEMA DE CLUTH-MANO DE OBRA	\$14.24	\$14.24
1	Servicio	54302 LIMPIAR MECANISMO DE LLANTA DE REPUESTO (SIN COSTO)-MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00
1	Servicio	54302 REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: * DESMONTAR Y CAMBIAR EVAPORADOR, DESMONTAR Y CAMBIAR COMPRESOR. * CAMBIO DE VALVULA DE EXPANSIÓN, LIMPIEZA DE CONDENSADOR Y CAMBIO DE FILTRO. * CAMBIO DE SELLO DE TUBERIA, LIMPIEZA GENERAL DE TUBERIAS. DE ALTA PRESION, HACER VACIO Y CARGA DE GAS-MANO DE OBRA	\$225.00	\$225.00
2	Cada Uno	54302 KIT DE CALIPERS DELANTEROS DE 4 PISTONES (AMBOS LADOS)-REPUESTO	\$27.10	\$54.20
1	Cada Uno	54302 JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS DE FRENOS-REPUESTO	\$49.86	\$49.86
2	Cada Uno	54302 TERMINALES EXTERNOS DE DIRECCION-REPUESTO	\$37.10	\$74.20
2	Cada Uno	54302 DISCOS DELANTEROS DE FRENOS-REPUESTO	\$94.56	\$189.12
2	Cada Uno	54302 SELLOS DE BUFAS DELANTERAS-REPUESTO	\$7.35	\$14.70
2	Cada Uno	54302 HULES DE BARRA ESTABILIZADORA TIPO "U"-REPUESTO	\$7.12	\$14.24
8	Cada Uno	54302 HULES DE PINES DE BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA-REPUESTO	\$2.10	\$16.80
3	Cada Uno	54302 1/4 DE ACEITE 85W140 ESPECIAL DE MARCA REPSOL-REPUESTO	\$9.96	\$29.88
2	Cada Uno	54302 PASTA ADITIVO PARA CORONA TRASERA POR SEDIMENTOS-REPUESTO	\$18.48	\$36.96
1	Cada Uno	54302 COMPRESOR DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO-REPUESTO	\$395.00	\$395.00
1	Cada Uno	54302 EVAPORADOR DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO-REPUESTO	\$132.50	\$132.50

1	Cada Uno	54302 VALVULA DE EXPANSIÓN-REPUESTO	\$32.50	\$32.50
1	Cada Uno	54302 FILTRO SECADOR-REPUESTO	\$26.00	\$26.00
3	Cada Uno	54302 LATAS DE GAS # 134-REPUESTO	\$10.40	\$31.20
1	Cada Uno	54302 JUEGO DE SELLOS-REPUESTO	\$12.50	\$12.50
1	Cada Uno	54302 ACEITE PARA COMPRESOR -REPUESTO	\$15.60	\$15.60
1	Cada Uno	54302 BOTELLA DE COILUX-REPUESTO	\$7.80	\$7.80
1	Cada Uno	54302 SPRAY LIMPIADOR DE SISTEMA DE FRENOS-MATERIAL	\$6.45	\$6.45
1	Cada Uno	54302 LIJA 40 (PLIEGO)-MATERIAL	\$0.66	\$0.66
1	Cada Uno	54302 LIJA 400-MATERIAL	\$0.88	\$0.88
1	Cada Uno	54302 1 LITRO DE SOLUCION ESPECIAL AZUL-MATERIAL	\$16.28	\$16.28
2	Cada Uno	54302 GRASA PARA BALEROS-MATERIAL	\$5.89	\$11.78
2	Cada Uno	54302 KEROSENE (BOTELLA)-MATERIAL	\$1.95	\$3.90
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$1,574.26

SON: mil quinientos setenta y cuatro 26/100 dolares

OBSERVACION: REQUERIMIENTO DE CROR, SOL#49-2022, ADMON O/C SR. [REDACTED] COORD. TRANSPORTE-, FACTURAR ISRI. FUENTE DE FINAN.: FONDO GRAL. INCLUIR RETENCION DEL 1% DE IVA. TRAER SELLO DE LA EMPRESA Y CARTA DELEGANDO LA PERSONA NATURAL AL RECURSO DE LA EMPRESA PARA LA FIRMA Y RETIRO DE LA ORDEN DE COMPRA. LA FACTURA DEBE SER PRESENTADA EN LA UFI EL MISMO DIA QUE LE ENTREGUEN EL ACTA DE RECEPCION. MANTENIMIENTO CORRECTIVO ORIGINADO SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL PROCESO LG 05/2021, PRORROGA DE COATO LG 06/2021. TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS HÁB. DESPUES DE FIRMAR, SELLAR Y RETIRAR O/C. CLASIFICACIÓN EMPRESA: PEQUEÑA. GARANTIA EN SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS TRES(3) MESES O 15,000 KM. LO QUE SUCEDA PRIMERO. LA CORONA TRASERA SE ENCONTRO CON SEDIMENTOS METALICOS POR ESTO SE LE PONDRA ACEITE 85W140 Y DOS PASTAS DE ADITIVOS PARA ESTA CAUSA. Este mantenimiento es para el vehículo TOYOTA LAND CRUISER placa N-11170, INV. 61105-0020

LUGAR DE ENTREGA: COLONIA COSTA RICA Y AVENIDA IRAZU #181, SAN SALVADOR

LUGAR DE NOTIFICACIONES: COORDINAR CON ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA AL CEL 6062-3312 Y/O AL CORREO ELECTRONICO coord.transporte@isri.gob.sv

 <p><i>K Georjareda</i> Titular Designado</p>	 <p>[REDACTED]</p> <p><i>Roberto Veloz</i> Suministrante</p> 
---	--

Elaborado por: smijango

28-03-2022  
10:15 AM