

| | | |
|--|--------------------------------|---------------|
|  | GOBIERNO DE EL SALVADOR | |
| Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral | UNIDAD DE ADQUISICIONES | PREVISION NO: |
| UACI DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | |

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

| | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|
| Lugar y Fecha: | SAN SALVADOR 27 de Mayo del 2022 | No.Orden:66/2022 |
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | NIT |
| ROBERTO HUGO VELASQUEZ ORTIZ | | [REDACTED] |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|------------------|--|-----------------|-------------------|
| - | - | LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--54302 MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO TOYOTA RUNNER PLACA N-10900, INVENTARIO 61105-0017, SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE: | - | - |
| 1 | Servicio | 54302 REPARACION DE CORONA DELANTERA-MANO DE OBRA | \$224.83 | \$224.83 |
| 1 | Servicio | 54302 ALINEADO Y BALANCEO -MANO DE OBRA | \$25.00 | \$25.00 |
| 1 | Servicio | 54302 REVISION DE CONTROL DE MANTENIMIENTO No. 1(PREMIUM) (DIESEL) INCLUYE AFINADO DE MOTOR DIESEL, CAMBIAR ACEITE DE MOTOR Y FILTRO, REVISAR, LIMPIAR Y AJUSTAR FRENOS, REVISION DE SUSPENSION Y DIRECCION, ENGRASAR Y REVISAR NIVELES, REVISION DE LUCES EN GENERAL, LAVAR MOTOR A VAPOR (actividad autorizada no incluida en contrato pero autorizada por el administrador del mismo por ser requerida para el buen funcionamiento del vehículo)-MANO DE OBRA | \$96.20 | \$96.20 |
| 1 | Servicio | 54302 CAMBIAR BALERO A POLEA TENSORA DE AIRE ACONDICIONADO-(actividad autorizada no incluida en contrato pero autorizada por el administrador del mismo por ser requerida para el buen funcionamiento del vehículo)-MANO DE OBRA | \$8.56 | \$8.56 |
| 1 | Servicio | 54302 DESMONTAR SISTEMA DE EMBRAGUE Y CAMBIAR SELLO TRASERO DE CIGUEÑAL -(actividad autorizada no incluida en contrato pero autorizada por el administrador del mismo por ser requerida para el buen funcionamiento del vehículo)-MANO DE OBRA | \$160.08 | \$160.08 |
| 1 | Servicio | 54302 CAMBIAR FOCOS HALOGENOS DELANTEROS (SIN COSTO)-(actividad autorizada no incluida en contrato pero autorizada por el administrador del mismo por ser requerida para el buen funcionamiento del vehículo)- MANO DE OBRA | \$0.00 | \$0.00 |
| 1 | Servicio | 54302 REPARAR CORRECCIONES Y OXIDACION PARTE TRASERA -(actividad autorizada no incluida en contrato pero autorizada por el administrador del mismo por ser requerida para el buen funcionamiento del vehículo)-MANO DE OBRA | \$75.00 | \$75.00 |
| 1 | Servicio | 54302 RECTIFICADO DE PUNTA DE CIGUEÑAL TRASERO-(actividad autorizada no incluida en contrato pero autorizada por el administrador del mismo por ser requerida para el buen funcionamiento del vehículo)- MANO DE OBRA | \$85.20 | \$85.20 |
| 1 | Cada Uno | 54302 SELLO DE FLECHA DELANTERA IZQUIERDA-REPUESTO | \$10.47 | \$10.47 |
| 1 | Cada Uno | 54302 YUGO DE CORONA DELANTERA (NUEVO ORIGINAL TOYOTA)-REPUESTO | \$289.63 | \$289.63 |
| 1 | Cada Uno | 54302 RETENEDOR DE PIÑON DE ATAQUE -REPUESTO | \$27.10 | \$27.10 |
| 1 | Cada Uno | 54302 ESPACIADOR DE PIÑON DE CORONA DELANTERA-REPUESTO | \$39.54 | \$39.54 |
| 1 | Cada Uno | 54302 BALERO DE POLEA TENSORA DE AIRE ACONDICIONADO-REPUESTO | \$10.45 | \$10.45 |
| 1 | Cada Uno | 54302 FILTRO DE DIESEL -REPUESTO | \$14.59 | \$14.59 |
| 1 | Cada Uno | 54302 SELLO TRASERO DE CIGUEÑAL (ORIGINAL TOYOTA)-REPUESTO | \$62.10 | \$62.10 |
| 2 | Cada Uno | 54302 FOCOS HALOGENOS 48901-REPUESTO | \$9.74 | \$19.48 |
| 1 | Cada Uno | 54302 LAMINA, PINTURA Y DEMAS MATERIALES PARA CORRECCIÓN DE VEHICULO-REPUESTO | \$100.00 | \$100.00 |
| 2 | Cada Uno | 54302 1/4 DE ACEITE ESPECIAL MISTYC 75W90-MATERIALES | \$18.96 | \$37.92 |
| 4 | Cada Uno | 54302 KEROSENE (BOTELLA)-MATERIALES | \$1.95 | \$7.80 |
| 2 | Cada Uno | 54302 SILICON -MATERIALES | \$3.89 | \$7.78 |
| 1 | Cada Uno | 54302 PINTA DE SOLUCION ESPECIAL AZUL-MATERIALES | \$6.45 | \$6.45 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$1,308.18 |

SON: mil trescientos ocho 18/100 dolares

OBSERVACION: SOL. DE ADMON SUP, SOL#16-2022, ADMON O/C SR. [REDACTED] COORD. TRANSPORTE-, FACTURAR ISRI. FUENTE DE FINAN.: FONDO GRAL. INCLUIR RETENCION DEL 1% DE IVA. TRAER SELLO DE LA EMPRESA Y CARTA

DELEGANDO LA PERSONA NATURAL AL RECURSO DE LA EMPRESA PARA LA FIRMA Y RETIRO DE LA ORDEN DE COMPRA. LA FACTURA DEBE SER PRESENTADA EN LA UFI EL MISMO DIA QUE LE ENTREGUEN EL ACTA DE RECEPCION. MANTENIMIENTO CORRECTIVO ORIGINADO SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL PROCESO LG 05/2021, PRORROGA DE CONTRAT LG 06/2021. TIEMPO DE ENTREGA: 22 DÍAS HÁB. DESPUES DE FIRMAR, SELLAR Y RETIRAR O/C. CLASIFICACIÓN EMPRESA: PEQUEÑA. GARANTIA EN SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS TRES(3) MESES O 15,000 KM. LO QUE SUCEDA PRIMERO.

LUGAR DE ENTREGA: COLONIA COSTA RICA Y AVENIDA IRAZU #181, SAN SALVADOR

LUGAR DE NOTIFICACIONES: COORDINAR CON ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA AL CEL 6062-3312 Y/O AL CORREO coord.transporte@isri.gob.sv.

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">o/c 66/2022</p> <p style="text-align: center;"><i>KGeorjareda</i></p> <p style="text-align: center;">Titular o Designado</p> <p style="text-align: center;">ADJUDICA GERENCIA ADMINISTRATIVA</p> |   <p style="text-align: center;">Suministrante</p> |
| <p style="text-align: center;">_____</p> | <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">TALLER CANALES CARS</p> |

Elaborado por: smijango

31-09-2022
10:50 AM