


| | | | |
|--|--|--------------------------------|------------------|
|  |  | GOBIERNO DE EL SALVADOR | |
| | Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral | UNIDAD DE ADQUISICIONES | PREVISION NO: |
| UACI DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | | |

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

| | | |
|---------------------------------------|---|------------------|
| Lugar y Fecha: | SAN SALVADOR 27 de Mayo del 2022 | No.Orden:67/2022 |
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | NIT |
| ROBERTO HUGO VELASQUEZ ORTIZ | | [REDACTED] |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|---|----------|-------------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA:0201 Rehabilitación Integral--54302 MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO TOYOTA COASTER, PLACA N-11146 INV. 61105-0008, SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE: | - | - |
| 1 | Servicio | 54302 CAMBIO DE FRICCIONES DE FRENOS DE MANO - MANO DE OBRA | \$19.48 | \$19.48 |
| 1 | Servicio | 54302 RECTIFICAR TAMBOR DE FRENO DE MANO-MANO DE OBRA | \$10.00 | \$10.00 |
| 1 | Servicio | 54302 DESMONTAJE Y MONTAJE DE CAJA DE VELOCIDADES CAMBIO DE EMBRAGUE INCLUYE RECTIFICADO DE VOLANTE Y CAMBIO DE RETENEDOR DE CIGUEÑAL, CAMBIO DE BALERO PILOTO -MANO DE OBRA | \$205.93 | \$205.93 |
| 1 | Servicio | 54302 DESMONTAR Y EMPACAR CAJA DE VELOCIDADES COMPLETA COMPLEMENTO -MANO DE OBRA | \$46.11 | \$46.11 |
| 1 | Servicio | 54302 54302 CAMBIO DE RETENEDOR DE COLA DE CAJA - MANO DE OBRA | \$20.66 | \$20.66 |
| 1 | Servicio | 54302 EMPACAR CARTER DE MOTOR-REPUESTO | \$45.22 | \$45.22 |
| 1 | Servicio | 54302 CAMBIAR SELLO DE POLEA DELANTERA DE MOTOR - (actividad autorizada no incluida en contrato pero autorizada por el administrador del mismo por ser requerida para el buen funcionamiento del vehiculo)- MANO DE OBRA | \$66.08 | \$66.08 |
| 1 | Servicio | 54302 RECTIFICAR Y HACER PISTA A COPLIN DE COLA DE CAJA-(actividad autorizada no incluida en contrato pero autorizada por el administrador del mismo por ser requerida para el buen funcionamiento del vehiculo)- MANO DE OBRA | \$84.56 | \$84.56 |
| 1 | Servicio | 54302 CAMBIAR HULES DE PEDALES DE CLUTCH Y FRENOS (SIN COSTO)-(actividad autorizada no incluida en contrato pero autorizada por el administrador del mismo por ser requerida para el buen funcionamiento del vehiculo)- MANO DE OBRA | \$0.00 | \$0.00 |
| 1 | Servicio | 54302 RECTIFICAR Y HACER PISTAS A SECTOR DE POLEA DELANTERA DE MOTOR-(actividad autorizada no incluida en contrato pero autorizada por el administrador del mismo por ser requerida para el buen funcionamiento del vehiculo)- MANO DE OBRA | \$69.60 | \$69.60 |
| 2 | Cada Uno | 54302 FRICCIONES DE FRENO DE MANO CALZADAS - REPUESTO | \$6.00 | \$12.00 |
| 1 | Cada Uno | 54302 DISCO DE CLUTCH (ORIGINAL TOYOTA)-REPUESTO | \$369.86 | \$369.86 |
| 1 | Cada Uno | 54302 PRENSA DE CLUTCH (ORIGINAL TOYOTA)-REPUESTO | \$406.39 | \$406.39 |
| 1 | Cada Uno | 54302 BALERO COLLARIN (ORIGINAL TOYOTA)-REPUESTO | \$83.97 | \$83.97 |
| 1 | Cada Uno | 54302 BALERO PILOTO (FABRICACION JAPON)-REPUESTO | \$17.02 | \$17.02 |
| 1 | Cada Uno | 54302 RETENEDOR DE CIGUEÑAL TRASERO (ORIGINAL TOYOTA)-REPUESTO | \$69.83 | \$69.83 |
| 1 | Cada Uno | 54302 RETENEDOR DE COLA DE CAJA DE VELOCIDADES (ORIGINAL TOYOTA)-REPUESTO | \$19.75 | \$19.75 |
| 2 | Cada Uno | 54302 SELLOS DE BUFAS DELANTERAS -REPUESTO | \$7.75 | \$15.50 |
| 2 | Cada Uno | 54302 SELLOS DE BUFAS TRASERA -REPUESTO | \$7.75 | \$15.50 |
| 2 | Cada Uno | 54302 SELLOS DE FLECHAS TRASERAS -REPUESTO | \$17.78 | \$35.56 |
| 1 | Cada Uno | 54302 SELLO DE POLEA DELANTERA DE MOTOR (ORIGINAL DE AGENCIA) | \$22.14 | \$22.14 |
| 2 | Cada Uno | 54302 SELLO DE PALANCA SELECTORA DE VELOCIDADES (ORIGINAL TOYOTA)-REPUESTO | \$7.39 | \$14.78 |
| 2 | Cada Uno | 54302 HULES PARA PEDALES DE FRENOS Y CLUTCH-REPUESTO | \$3.50 | \$7.00 |
| 4 | Cada Uno | 54302 KEROSENE(BOTELLA)-MATERIALES | \$1.95 | \$7.80 |
| 3 | Cada Uno | 54302 SILICON-MATERIALES | \$3.89 | \$11.67 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$1,676.41 |

SON: mil seiscientos setenta y seis 411/100 dolares

OBSERVACION: SOL. DE CROR, SOL#51-2022, ADMON O/C SR. [REDACTED] COORD. TRANSPORTE-, FACTURAR ISRI. FUENTE DE FINAN.: FONDO GRAL. INCLUIR RETENCION DEL 1% DE IVA. TRAER SELLO DE LA EMPRESA Y CARTA DELEGANDO LA PERSONA NATURAL AL RECURSO DE LA EMPRESA PARA LA FIRMA Y RETIRO DE LA ORDEN DE COMPRA. LA FACTURA DEBE SER PRESENTADA EN LA UFI EL MISMO DIA QUE LE ENTREGUEN EL ACTA DE RECEPCION. MANTENIMIENTO CORRECTIVO ORIGINADO

SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL PROCESO LG 05/2021, PRORROGA DE CONTRATO LG06/2021.TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DESPUES DE FIRMAR, SELLAR Y RETIRAR O/C. CLASIFICACIÓN EMPRESA: PEQUEÑA. GARANTIA EN SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS TRES(3) MESES O 15,000 KM. LO QUE SUCEDA PRIMERO.

LUGAR DE ENTREGA:COLONIA COSTA RICA Y AVENIDA IRAZU #181, SAN SALVADOR

LUGAR DE NOTIFICACIONES:COORDINAR CON ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA AL CEL 6062-3312 Y/O AL CORREO coord.transporte@isri.gob.sv.

| | |
|--|--|
|  <p><i>confirmando</i> Título Designado</p> |  <p><i>[Handwritten signature]</i></p> |
| <p><i>O/C 67/2022</i></p> | <p><i>[Redacted]</i> <i>[Redacted]</i> Suministrante</p>  |

Elaborado por:smijango

02-05-2022
2:05 pm