



# ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (ANSP)

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

### UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección: ANSP SEDE SANTA TECLA Avenida Melvin Jones, costado Oriente del parque San Martín, Santa Tecla, Depto. La Libertad (UACI, 2a. Planta)

Dirección: ANSP SEDE SAN LUIS TALPA Cantón nuevo edén, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Luis Talpa, Departamento de la Paz

Lugar y  
fecha:

Santa Tecla, 05 de Octubre de 2022

N° de orden:  
**121-3-2022**

**MULTISERVICIOS MOTO PARTES, S.A. DE C.V.**

NIT

**04226**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
----------	------------------	-------------	------------------------	--------------------

#### ITEM 1: SERVICIO DE REPARACION DE MOTOCICLETA HONDA XL200, PLACA M-542524

1	Servicio	1/4- Suministro e instalación de aceite 10w40, procedencia Francia	\$19.00	\$19.00
		1-Suministro e instalación bujía DPR8EA, procedencia Thaiandesa	\$6.00	\$6.00
		1-Suministro e instalación batería, procedencia Coreana	\$55.00	\$55.00
		1- Suministro e instalación de filtro para aire, procedencia Coreana	\$26.00	\$26.00
		1- Servicio de limpieza de carburador	\$21.00	\$21.00
		1-Servicio de limpieza de tanque combustible	\$30.00	\$30.00
		1-Suministro e instalación de piñón ataque, procedencia Japon	\$30.00	\$30.00
		1- Suministro e instalación de cadena de tracción, procedencia Japon	\$60.00	\$60.00
		1-Suministro e instalación de Catarina, procedencia Japon	\$45.00	\$45.00
		1-Suministro e instalación de tubo trasero 4.10x18, procedencia Coreana	\$15.00	\$15.00
		1-Suministro e instalación de manecilla para freno, procedencia Japon	\$25.00	\$25.00
		1-Suministro e instalación de bushin para Catarina, procedencia Japon	\$125.00	\$125.00

**TOTAL ITEM 1**

**\$457.00**

#### SERVICIO DE REPARACION DE MOTOCICLETA HONDA XL200, PLACA M-542525

		1/4- Suministro e instalación de aceite 10w40, procedencia Francia	\$19.00	\$19.00
--	--	--	---------	---------

1	Servicio	1-Suministro e instalación bujía DPR8EA, procedencia Thailandesa	\$6.00	\$6.00
		1-Suministro e instalación batería, procedencia Coreana	\$55.00	\$55.00
		1- Suministro e instalación de filtro para aire, procedencia Coreana	\$26.00	\$26.00
		1- Servicio de limpieza de carburador	\$21.00	\$21.00
		1-Servicio de limpieza de tanque combustible	\$30.00	\$30.00
		1-Servicio de reconstrucción de rosca de esparrago motor	\$125.00	\$125.00
		1-Suministro e instalación de kit de empaques de motor, procedencia Coreana	\$65.00	\$65.00
		1- Suministro e instalación de cable de clutch, procedencia Coreana	\$25.00	\$25.00
		1-Suministro e instalación de piñón ataque, procedencia Japon	\$30.00	\$30.00
		1- Suministro e instalación de cadena de tracción, procedencia Japon	\$60.00	\$60.00
		1-Suministro e instalación de Catarina, procedencia Japon	\$45.00	\$45.00
		1- Suministro e instalación de espejos retrovisores, procedencia Japon	\$100.00	\$100.00
		1-Suministro e instalación pastillas para freno, procedencia Coreana	\$20.00	\$20.00
		1-Suministro e instalación timón, procedencia Japon	\$100.00	\$100.00
		1-Suministro e instalación de cable de velocímetro, procedencia Japon	\$35.00	\$35.00
1-Suministro e instalación de Buchines de Catarina, procedencia Japon	\$125.00	\$125.00		
<b>TOTAL ITEM 2</b>				<b>\$887.0</b>
<b>SERVICIO DE REPARACION DE MOTOCICLETA HONDA XL200, PLACA M-542526</b>				
1	Servicio	1/4- Suministro e instalación de aceite 10w40, procedencia Francia	\$19.00	\$19.00
		1-Suministro e instalación bujía DPR8EA, procedencia Thailandesa	\$6.00	\$6.00
		1-Suministro e instalación batería, procedencia Coreana	\$55.00	\$55.00
		1- Suministro e instalación de filtro para aire, procedencia Coreana	\$26.00	\$26.00
		1- Servicio de limpieza de carburador	\$21.00	\$21.00
		1-Servicio de limpieza de tanque combustible	\$30.00	\$30.00
		1- Suministro e instalación estribos traseros, procedencia Coreana	\$25.00	\$25.00
		1-Suministro e instalación timón, procedencia Japon	\$100.00	\$100.00
<b>TOTAL ITEM 3</b>				<b>\$282.00</b>


<b>SERVICIO DE REPARACION DE MOTOCICLETA HONDA XL200, PLACA M-542530</b>				
1	Servicio	1/4- Suministro e instalación de aceite 10w40, procedencia Francia	\$19.00	\$19.00
		1-Suministro e instalación bujía DPR8EA, procedencia Thaiandesa	\$6.00	\$6.00
		1-Suministro e instalación batería, procedencia Coreana	\$55.00	\$55.00
		1- Suministro e instalación de filtro para aire, procedencia Coreana	\$26.00	\$26.00
		1- Servicio de limpieza de carburador	\$21.00	\$21.00
		1-Servicio de limpieza de tanque combustible	\$30.00	\$30.00
		1-Suministro e instalación de buchines de Catarina, procedencia Japon	\$125.00	\$125.00
		1-Suministro e instalación de llanta trasera 4.10x18, procedencia Coreana	\$65.00	\$65.00
		1-Suministro e instalación de tubo trasero 4.10x18, procedencia Coreana	\$15.00	\$15.00
<b>TOTAL ITEM 4</b>				<b>\$362.00</b>
<b>SERVICIO DE REPARACION DE MOTOCICLETA HONDA XL200, PLACA M-542531</b>				
1	Servicio	1/4- Suministro e instalación de aceite 10w40, procedencia Francia	\$19.00	\$19.00
		1-Suministro e instalación bujía DPR8EA, procedencia Thaiandesa	\$6.00	\$6.00
		1-Suministro e instalación batería, procedencia Coreana	\$55.00	\$55.00
		1- Suministro e instalación de filtro para aire, procedencia Coreana	\$26.00	\$26.00
		1- Servicio de limpieza de carburador	\$21.00	\$21.00
		1-Servicio de limpieza de tanque combustible	\$30.00	\$30.00
		1-Servicio de desarmar cabezal "motor descompresionado" reemplazar piezas dañadas si existieran, incluye hacentado de culata	\$245.00	\$245.00
		1-Suministro e instalación de empaques de motor, procedencia Coreana	\$65.00	\$65.00
		1-Suministro e instalación de manecilla de cluth, procedencia Japon	\$25.00	\$25.00
<b>TOTAL ITEM 5</b>				<b>\$492.00</b>
<b>SERVICIO DE REPARACION DE MOTOCICLETA HONDA XL200, PLACA M-542532</b>				
1	Servicio	1/4- Suministro e instalación de aceite 10w40, procedencia Francia	\$19.00	\$19.00
		1-Suministro e instalación bujía DPR8EA, procedencia Thaiandesa	\$6.00	\$6.00
		1-Suministro e instalación batería, procedencia Coreana	\$55.00	\$55.00
		1- Suministro e instalación de filtro para aire, procedencia Coreana	\$19.00	\$19.00
		1- Servicio de limpieza de carburador	\$21.00	\$21.00

		1-Servicio de limpieza de tanque combustible	\$30.00	\$30.00
		1-Servicio de engrase general "Incluye cunas, ejes, tijera, cables, manecillas y baleros de llantas	\$65.00	\$65.00
<b>TOTAL ITEM 6</b>				<b>\$215.00</b>
<b>SERVICIO DE REPARACION DE MOTOCICLETA HONDA XL200, PLACA M-542533</b>				
1	Servicio	1/4- Suministro e instalación de aceite 10w40, procedencia Francia	\$19.00	\$19.00
		1-Suministro e instalación bujía DPR8EA, procedencia Thailandesa	\$6.00	\$6.00
		1-Suministro e instalación batería, procedencia Coreana	\$55.00	\$55.00
		1- Suministro e instalación de filtro para aire, procedencia Coreana	\$26.00	\$26.00
		1- Servicio de limpieza de carburador	\$21.00	\$21.00
		1-Servicio de limpieza de tanque combustible	\$30.00	\$30.00
		1-Suministro e instalación de tubo delantero 275x21, procedencia Coreana	\$15.00	\$15.00
		1-Suministro e Instalación de Espejos, procedencia Japon	\$100.00	\$100.00
<b>TOTAL ITEM 7</b>				<b>\$272.00</b>
<b>SERVICIO DE REPARACION DE MOTOCICLETA HONDA XL200, PLACA M-542534</b>				
1	Servicio	1/4- Suministro e instalación de aceite 10w40, procedencia Francia	\$19.00	\$19.00
		1-Suministro e instalación bujía DPR8EA, procedencia Thailandesa	\$6.00	\$6.00
		1-Suministro e instalación batería, procedencia Coreana	\$55.00	\$55.00
		1- Suministro e instalación de filtro para aire, procedencia Coreana	\$26.00	\$26.00
		1- Servicio de limpieza de carburador	\$21.00	\$21.00
		1-Servicio de limpieza de tanque combustible	\$30.00	\$30.00
		1-Suministro e Instalación de Espejos, procedencia Japon	\$100.00	\$100.00
		1-Suministro e instalación de protectores de manecillas, procedencia Japon	\$100.00	\$100.00
<b>TOTAL ITEM 8</b>				<b>\$357.00</b>
<b>SERVICIO DE REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA DT175, PLACA M-85075</b>				
		1/4- Suministro e instalación de aceite 10w40, procedencia Francia	\$ 19.00	\$19.00
		1-Suministro e instalación bujía BP7ES, procedencia Thailandesa	\$ 6.00	\$6.00
		1-Suministro e instalación batería 6V, procedencia Coreana	\$ 26.00	\$26.00
		1- Suministro e instalación de filtro para aire, procedencia Coreana	\$ 26.00	\$26.00
		1-Suministro e instalación flasher de vía 6V, procedencia Coreana	\$ 12.00	\$12.00

1	Servicio	1- Servicio de limpieza de carburador	\$ 21.00	\$21.00
		1- Servicio de alineado de Rines	\$ 80.00	\$80.00
		1-Suministro e instalación retenedor eje de cambio,procedencia Tailandes	\$ 16.00	\$16.00
		1-Suministro e instalación Retenedor de eje de piñón de ataque, procedencia Tailandes	\$ 16.00	\$16.00
		1-Suministro e instalación Retenedor de eje de pedal de arranque, procedencia Tailandes	\$ 16.00	\$16.00
		1-Suministro e instalación de estribos traseros, procedencia Tailandes	\$ 25.00	\$25.00
		1-Suministro e instalación de llanta trasera 4.10x18, procedencia Coreana	\$ 65.00	\$65.00
		1-Suministro e instalación de zapatas traseras, procedencia Japon	\$ 18.00	\$18.00
		1-Suministro e instalación de zapatas delanteras, procedencia Japon	\$ 18.00	\$18.00
<b>TOTAL ITEM 9</b>				<b>\$364.00</b>
<b>SERVICIO DE REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA DT175, PLACA M-85076</b>				
1	Servicio	1/4- Suministro e instalación de aceite 10w40, procedencia Francia	\$19.00	\$19.00
		1-Suministro e instalación bujía BP7ES, procedencia Thaiandesa	\$6.00	\$6.00
		1-Suministro e instalación batería 6V, procedencia Coreana	\$26.00	\$26.00
		1- Suministro e instalación de filtro para aire, procedencia Coreana	\$26.00	\$26.00
		1-Suministro e instalación flasher de vía 6V, procedencia Coreana	\$12.00	\$12.00
		1- Servicio de limpieza de carburador	\$21.00	\$21.00
		1- Servicio de alineado de Rines	\$80.00	\$80.00
		1-Suministro e instalación retenedor eje de cambio, procedencia Tailandes	\$16.00	\$16.00
		1-Suministro e instalación Retenedor de eje de piñón de ataque, procedencia Tailandes	\$16.00	\$16.00
		1-Suministro e instalación Retenedor de eje de pedal de arranque,procedencia Tailandes	\$16.00	\$16.00
		1-Suministro e instalacion de Kit de piston y anillos, procedencia Tailandes	\$95.00	\$95.00
		1-Servicio de rectificado de cilindro	\$45.00	\$45.00
		1-Suministro e instalación juego empaques para motor, procedencia Coreana	\$65.00	\$65.00
		1-Servicio de limpieza y calibración de bomba de lubricación 2 tiempos	\$25.00	\$25.00
		1-Suministro e instalación de cable para acelerador, procedencia Coreana	\$45.00	\$45.00
1-Suministro e instalación juego de espejos, procedencia Japon	\$60.00	\$60.00		

		1-Suministro e instalación manecilla para freno, procedencia Coreana	\$20.00	\$20.00
<b>TOTAL ITEM 10</b>				<b>\$593.00</b>
<b>SERVICIO DE REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA DT175, PLACA M-85078</b>				
1	Servicio	1/4- Suministro e instalación de aceite 10w40, procedencia Francia	\$19.00	\$19.00
		1-Suministro e instalación bujía BP7ES, procedencia Thailandesa	\$6.00	\$6.00
		1-Suministro e instalación batería 6V, procedencia Coreana	\$26.00	\$26.00
		1- Suministro e instalación de filtro para aire, procedencia Coreana	\$26.00	\$26.00
		1-Suministro e instalación flasher de vía 6V, procedencia Coreana	\$12.00	\$12.00
		1- Servicio de limpieza de carburador	\$21.00	\$21.00
		1- Servicio de alineado de Rines	\$80.00	\$80.00
		1-Suministro e instalación retenedor eje de cambio, procedencia Tailandes	\$16.00	\$16.00
		1-Suministro e instalación Retenedor de eje de piñón de ataque, procedencia Tailandes	\$16.00	\$16.00
		1-Suministro e instalación Retenedor de eje de pedal de arranque, procedencia Tailandes	\$16.00	\$16.00
		1-Suministro e Instalación de Espejos, procedencia Japon	\$60.00	\$60.00
		1-Servicio de reparación de base para pedal de parqueo	\$50.00	\$50.00
		1-Suministro e instalación de pedal de parqueo, incluye resorte, procedencia Coreana	\$45.00	\$45.00
<b>TOTAL ITEM 11</b>				<b>\$393.00</b>
<b>SERVICIO DE REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA DT175, PLACA M-85081</b>				
1	Servicio	1/4- Suministro e instalación de aceite 10w40, procedencia Francia	\$19.00	\$19.00
		1-Suministro e instalación bujía BP7ES, procedencia Thailandesa	\$6.00	\$6.00
		1-Suministro e instalación batería 6V, procedencia Coreana	\$26.00	\$26.00
		1- Suministro e instalación de filtro para aire, procedencia Coreana	\$26.00	\$26.00
		1-Suministro e instalación flasher de vía 6V, procedencia Coreana	\$12.00	\$12.00
		1- Servicio de limpieza de carburador	\$21.00	\$21.00
		1- Servicio de alineado de Rines	\$80.00	\$80.00
		1-Suministro e instalación retenedor eje de cambio, procedencia Tailandes	\$16.00	\$16.00
		1-Suministro e instalación Retenedor de eje de piñón de ataque, procedencia Tailandes	\$16.00	\$16.00

		1-Suministro e instalación Retenedor de eje de pedal de arranque,procedencia Tailandes	\$16.00	\$16.00
		1- Suministro e Instalación de manubrio, procedencia Coreana	\$55.00	\$55.00
		1-Suministro e instalación de tubo delantero 2.75x21, procedencia Coreana	\$15.00	\$15.00
		1-Suministro e instalación juego de bushin para tijera, procedencia Coreana	\$75.00	\$75.00
		1-Servicio de alineado de dirección incluye alineado barra y soporte de barras	\$65.00	\$65.00
<b>TOTAL ITEM 12</b>				<b>\$448.00</b>
<b>SERVICIO DE REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA DT175, PLACA M-85097</b>				
1	Servicio	1/4- Suministro e instalación de aceite 10w40, procedencia Francia	\$19.00	\$19.00
		1-Suministro e instalación bujía BP7ES, procedencia Thailandesa	\$6.00	\$6.00
		1-Suministro e instalación batería 6V, procedencia Coreana	\$26.00	\$26.00
		1- Suministro e instalación de filtro para aire, procedencia Coreana	\$26.00	\$26.00
		1-Suministro e instalación flasher de vía 6V, procedencia Coreana	\$12.00	\$12.00
		1- Servicio de limpieza de carburador	\$21.00	\$21.00
		1- Servicio de alineado de Rines	\$80.00	\$80.00
		1-Suministro e instalación retenedor eje de cambio, procedencia Tailandes	\$16.00	\$16.00
		1-Suministro e instalación Retenedor de eje de piñón de ataque, procedencia Tailandes	\$16.00	\$16.00
		1-Suministro e instalación Retenedor de eje de pedal de arranque,procedencia Tailandes	\$16.00	\$16.00
		1-Suministro e instalación tubo trasero 4.10x18, procedencia Coreana	\$15.00	\$15.00
		1-Suministro e instalación de manecilla de freno, procedencia Coreana	\$20.00	\$20.00
		<b>TOTAL ITEM 13</b>		
			<b>TOTAL US\$:</b>	<b>\$5,395.00</b>
<b>POR LA CANTIDAD DE: CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 DOLARES (\$5,395.00)</b>				
<b>OBSERVACIONES:</b>	PAGO CREDITO A 60 DIAS CALENDARIOS. LIMPIEZA DE MOTOCICLETAS AL MOMENTO DE LA RECEPCION EN LA ANSP. ENTREGARAN LAS PARTES USADAS DETALLADAS SEGÚN REPARACION DE CADA MOTOCICLETA. GARANTIA DE REPARACION 60 DIAS DESPUES DE ENTREGADAS LAS MOTOCICLETAS			
<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>	AREA DE TALLER AUTOMOTRIZ, EN LA ANSP SEDE SAN LUIS TALPA			
<b>PLAZO DE ENTREGA:</b>	30 DIAS HABLES DESPUES DE RETIRADAS LAS MOTOCICLETAS			



( )

( )