

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISION NO:		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		SAN SALVADOR 20 de Abril del 2023		
		No.Orden:50/2023		
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
BUSINESS TECHNOLOGIES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA, SISTEMA DE ALARMAS Y BARRERA AUTOMATICA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ISRI	-	-
1	Unidad	54301 Sistema de video vigilancia: Limpieza general del total de cámaras ubicadas en la administración superior y los diferentes centros de atención del ISRI. Revisión y limpieza general de los gabinetes existentes Revisión y limpieza general de los sistemas de grabación. Limpieza general de las pantallas ubicadas en la administración superior y los centros de atención. Revisión y limpieza de los discos duros ubicados en cada gabinete Limpieza general y revisión de todos los ups Revisión general de todo el cableado existente en cada sistema de video vigilancia Revisión y limpieza de todos los transformadores existentes en cada sistema Revisión de todos los toma corrientes, donde se encuentren instalados los equipos Verificación del funcionamiento de los polo tierra ubicados en cada sistema de video vigilancia. Verificar la funcionabilidad de los rack que sostienen cada pantalla./SISTEMA DE VIGILANCIA Y ALARMAS (SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE ALMACEN Y ADMINISTRACION SUPERIOR)	\$210.00	\$210.00
1	Unidad	54301 Barreras automáticas electrónicas Revisión y limpieza de dos tarjetas principales. Chequeo y engrase de los resorte impulsadores de las barreras. Revisión de dos barreras de control de tráfico Verificación del funcionamiento de los botones de control. Revisión del funcionamiento de los controles remotos. Chequeo y limpieza de las dos foto celdas de control. Verificación del estado de cableado y poliducto / BARRERA AUTOMATICA ELECTRONICA EXISTENTE -ADMON SUP.	\$158.20	\$158.20
-	-	LINEA:0201 Rehabilitación Integral--SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA, SISTEMA DE ALARMAS Y BARRERA AUTOMATICA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ISRI	-	-
1	Unidad	54301 Sistema de video vigilancia: Limpieza general del total de cámaras ubicadas en la administración superior y los diferentes centros de atención del ISRI. Revisión y limpieza general de los gabinetes existentes. Revisión y limpieza general de los sistemas de grabación. Limpieza general de las pantallas ubicadas en la administración superior y los centros de atención. Revisión y limpieza de los discos duros ubicados en cada gabinete. Limpieza general y revisión de todos los ups Revisión general de todo el cableado existente en cada sistema de video vigilancia Revisión y limpieza de todos los transformadores existentes en cada sistema Revisión de todos los toma corrientes, donde se encuentren instalados los equipos Verificación del funcionamiento de los polo tierra ubicados en cada sistema de video vigilancia. Verificar la funcionabilidad de los rack que sostienen cada pantalla./SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DEL CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	\$146.90	\$146.90
1	Unidad	54301 Sistema de vid.vigilancia: Limpieza general del total de cámaras ubicadas en la administración superior y los diferentes centros de atención del ISRI. Revisión y limpieza general de los gabinetes existentes. Revisión y limpieza general de los sistemas de grabación. Limpieza general de las pantallas ubicadas en la administración superior y los centros de atención. Revisión y limpieza de los discos duros ubicados en cada gabinete Limpieza general y revisión de todos los ups Revisión general de todo el cableado existente en cada sistema de video vigilancia.Revisión y limpieza de todos los transformadores existentes en cada sistema.Revisión de todos los toma corrientes, donde se encuentren instalados los equipos. Verificación del funcionamiento de los polo tierra ubicados en cada sistema de video vigilancia.Verificar la funcionabilidad de los rack que sostienen	\$664.50	\$664.50

		<p>cada pantalla. Sistema de alarmas: Revisión y limpieza general de las tarjetas principales ubicadas en cada sistema de alarmas. Verificar que todo el cableado existente funcione correctamente. Revisión general del total existente de los sensores de movimiento y magnéticos. Limpieza y revisión de la totalidad de expansores existentes en la administración superior y los diferentes centros de atención del ISRI. Revisión y limpieza de los tres sensores de pánico existentes únicamente en la administración superior. Revisión y limpieza de los controles de codificación existentes para cada sistema/ S. V VIG Y ALAR CRIOR</p>		
		<p>LINEA:0401 Atenciones de Rehabilitación Integral a la primera infancia, niños (as) y adolescentes con alguna condición de discapacidad--SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA, SISTEMA DE ALARMAS Y BARRERA AUTOMATICA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ISRI</p>		
1	Unidad	<p>54301 Sistema de alarmas Revisión y limpieza general de las tarjetas principales ubicadas en cada sistema de alarmas. Verificar que todo el cableado existente funcione correctamente Revisión general del total existente de los sensores de movimiento y magnéticos. Limpieza y revisión de la totalidad de expansores existentes en la administración superior y los diferentes centros de atención del ISRI. Revisión y limpieza de los tres sensores de pánico existentes únicamente en la administración superior Revisión y limpieza de los controles de codificación existentes para cada sistema Verificación del funcionamiento del total de baterías de respaldo de energía existentes Verificación del funcionamiento de la totalidad de cajas térmicas con sus dados donde se controla las conexiones de los sistemas. Efectuar pruebas de las diferentes bocinas de pánico. /SISTEMA DE ALARMAS CRINA</p>	\$198.90	\$198.90
1	Unidad	<p>54301 Sistema de video vigilancia: Limpieza general del total de cámaras ubicadas en la administración superior y los diferentes centros de atención del ISRI. Revisión y limpieza general de los gabinetes existentes. Revisión y limpieza general de los gabinetes de grabación. Limpieza general de las pantallas ubicadas en la administración superior y los centros de atención. Revisión y limpieza de los discos duros ubicados en cada gabinete. Limpieza general y revisión de todos los ups Revisión general de todo el cableado existente en cada sistema de video vigilancia Revisión y limpieza de todos los transformadores existentes en cada sistema Revisión de todos los toma corrientes, donde se encuentren instalados los equipos Verificación del funcionamiento de los polo tierra ubicados en cada sistema de video vigilancia. Verificar la funcionalidad de los rack que sostienen cada pantalla./SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (CAMARAS) CRINA</p>	\$237.30	\$237.30
-	-	TOTAL.....	-	\$1,615.80

SON: mil seiscientos quince 80/100 dolares

OBSERVACION: SUMINISTRO REQUERIDO POR LA ADMON SUP -CONSOLIDADOR-, EN SC 01/2023. EL SUMINISTRO DETALLADO EN ESTA SC SON DE LA ADMON SUP. CRP, CRIOR Y CRINA Y SE DETALLA EN CADA UNO DE ELLOS A QUIEN CORRESPONDE. ADMON. DE O/C: SR. [REDACTED] COORDINADOR DE VIGILANCIA-. FACTURAR: ISRI-FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL. RETENER EL 1% DEL IVA. TRAER SELLO DE LA EMPRESA Y CARTA DONDE EL REPRESENTANTE LEGAL DELEGUE AL RECURSO DE LA EMPRESA PARA LA FIRMA, COLOCACION DE SELLO Y RETIRO DE LA ORDEN DE COMPRA, LA FACTURA DEBE SER PRESENTADA LA UFI EL MISMO DIA QUE LE ENTREGUEN EL ACTA DE RECEPCION, TIEMPO DE ENTREGA EN UN PERIODO MAX. DE 07 DIAS HABILES DESPUES DE FIRMAR, SELLAR Y RETIRAR ORDEN DE COMPRA. CLASIFICACION DE LA EMPRESA: MICRO

LUGAR DE ENTREGA: Colonia Costa Rica y Avenida Irazu #181, San Salvador, Y Colonia Ciudad Jardín, Calle las Flores, Costado Norponiente del Hospital Nacional San Juan de Dios, San Miguel.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: COORDINAR ENTREGA CON ADMON DE O/C AL CORREO coord.vigilancia@isri.gob.sv, CEL. 6062-3284

 <p><i>Kacoxfmedo</i> Titular o Designado</p>	 <p><i>Diego de Souza</i> Suministrante</p>
<p>ADJUDICA GERENCIA GENERAL</p>	<p>[REDACTED] 03/05/2023. [REDACTED] 1:28 pm.</p>

Elaborado por: smijango

