659	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral	UNIDAD DE COMPRAS	PREVISION
UCP DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE	PUBLICAS	NO:
REHABILITACION INTEGRAL	-	

Lugar y Fe	cha:	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS SAN SALVADOR 18 DE JULIO DE 2024	No.Orden: 87	/2024	
		NIT			
		ROBERTO HUGO VELASQUEZ ORTIZ			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION:	PRECIO UNITARIO		ALOR OTAL
		LINEA: 0101-DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACIÓN- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULO TOYOTA FOUR RUNNER, PLACAS N -10769, INV.61105-0005, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:	-	¥ 9¥0	
1	SERVICIO	54302- CAMBIAR BUJES DE TIJERAS, CADA UNA, SUPERIOR DERECHA (INCLUYE DESMONTADO DE TIJERA Y EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DE BUJES) - MANO DE OBRA	\$61.79	\$	61.7
1	SERVICIO	54302-CAMBIO DE BUJES DE TIJERAS CADA UNO, INFERIOR DERECHA (INCLUYE DESMONTADO DE TIJERA Y EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DE BUJES) - MANO DE OBRA	\$61.79	\$	61.79
1	SERVICIO	54302- CAMBIO DE HULE DE TIPO "U" DE CREMALLERA (ESTA ACTIVIDAD NO ESTÁ INCLUIDA EN EL CONTRATO, PERO ES CONSIDERADA NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO Y FUE AUTORIZADA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO)- MANO DE OBRA.	\$39.86	\$	39.86
1	SERVICIO	54302- CAMBIAR EMPAQUE DE TAPADERA DE PUNTERIA POR FUGA DE ACEITE (ESTA ACTIVIDAD NO ESTÁ INCLUIDA EN EL CONTRATO, PERO ES CONSIDERADA NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO Y FUE AUTORIZADA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO)- MANO DE OBRA.	\$32.04	\$	32.04
1	SERVICIO	54302- CAMBIAR BOMBA REPARTIDORA DE SOLUCIÓN EN CHASIS, PARTE TRASERA (ESTA ACTIVIDAD NO ESTÁ INCLUIDA EN EL CONTRATO, PERO ES CONSIDERADA NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO Y FUE AUTORIZADA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO)- MANO DE OBRA.	\$29.56	\$	29.56
2	UNIDAD	54302- 2. BUSHING DE TIJERA SUPERIOR, METALICOS (ORIGINAL TOYOTA)-REPUESTO	\$79.86	\$	159.72
2	UNIDAD	54302- 2. BUSHING DE TIJERA INFERIOR, METALICOS (ORIGINAL TOYOTA)-REPUESTO	\$135.88	\$	271.76
1	UNIDAD	54302- 1 HULE TIPO "U" PARA CREMALLERA-REPUESTO	\$13.58	\$	13.58
1	UNIDAD	54302- 1 EMPAQUE DE TAPADERA DE PUNTERIA-REPUESTO	\$45.20	\$	45.20
2	UNIDAD	54302-2 FOCO DE CONTACTOS-REPUESTO	\$2.58	\$	5.16
1	UNIDAD	54302-1 BOMBA REPARTIDORA DE SOLUCIÓN (ORIGINAL)-REPUESTO	\$224.63	\$	224.63
1	UNIDAD	54302- 1 KEROSENE (BOTELLA)- MATERIAL	\$1.95	\$	1.98
1	UNIDAD	54302- 1. SILICON GRIS- MATERIAL	\$5.89	\$	5.89
1	LITRO	54302- 1 LITRO DE SOLUCIÓN- MATERIAL	\$17.91	\$	17.91
- SON:		TOTAL ENTOS SETENTA DOLARES 84/100		\$	970.84

OBSERVACION: REQUERIDO POR ADMINISTRACIÓN SUPERIOR S/C 15-2024, ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA SR.

SEGUN ACUERDO PRESIDENCIAL 22/2024 FACTURAR: ISRI-FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL.RETENER EL 1% DEL IVA. TRAER

SELLO DE LA EMPRESA Y CARTA DONDE LA PERSONA NATURAL DELEGUE AL RECURSO DE LA EMPRESA PARA LA FIRMA, MANTENIMIENTO

CORRECTIVO ORIGINADO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PROCESO LG 13/2023, CONTRATO PRORROGADO LG 11/2023. TIEMPO DE ENTREGA 05 DIAS

HABILES DESPUES DE FIRMAR, Y RETIRAR ORDEN DE COMPRA. CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA: PEQUEÑA. GARANTÍA DEL SERVICIO DE MANO DE

OBRA Y REPUESTO TRES (3) MESES O 15,000 KILÓMETROS.

LUGAR DE ENTREGA: COLONIA COSTA RICA AVENIDA IRAZU #181, SAN SALVADOR

LUGAR DE NOTIFICACIONES: COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRAIAL CEL 60623312 Y/O AL CORREO COORD.TRANSPORTE@ISRI.GOB.SV

PRESIDENCIA DEL ISRI

ELABORADO: BEBDES

ADJUDICA PRESIDENCIA DEL 1980 Y DE JUNTA DIRECTIVA

en les idente



