



VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa).

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

F) _____



Jefe U. C. P.



GOBIERNO DE EL SALVADOR				
Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente		UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS		PREVISION NO:
UCP del Hospital de San Vicente				
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		San Vicente 16 de Abril del 2024		No. Orden: 020/2024
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			DUI	
NEUMAR WILFREDO ROJAS BELTRAN				
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA: 0101 Dirección Superior y Administración— FONDOS PROPIOS	-	-
1	Cada Uno	REGLON: 1; 81201015: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO (SE SOLICITA LO SIGUIENTE). TOYOTA HIACE AÑO 2016, PLACA N°-4 159 - PINTURA GENERAL. - MECANICA. - AIRE ACONDICIONADO. TOYOTA HILUX AÑO 2003, PLACA N°-17 022. - MECANICA. SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS VEHICULOS. <u>PINTURA GENERAL</u> Enderezado y pintura de Toyota Hiace 2016 Placas N4 159. Toda la parte de afuera y adentro, donde el cual esta dañado por oxido, reemplazo de Hule de compuerta trasera. Reparación de asientos, bomper delantero, reemplazo de bomper trasero manecilla interna lado de piloto, chapa de compuerta reemplazo de stickers y logo de HNSG. Cambio de Tapicería de piso completo Cambio de tapicería de asientos Cambio de stop. <u>MECANICA</u> TOYOTA HIACE 2016 PLACAS N 4 159 Cambio de suspensión, delantera y trasera. Amortiguadores delanteros y traseros cambio de pastillas delanteras, zapatas traseras, cambio de aceite de caja corona y de motor, reemplazo de mangueras de aceite. Cambio de bieletas tijeras, cambio de soporte de motor, soporte de caja, cambio de esferas, cambio de terminales de barra estabilizadoras, cambio de hule de barra tensoras, rectificación de discos. Cambio de paquete de embrague.	\$15,800.00	\$ 15,800.00

		<p> Cambio de Alternador. Cambio de ventilador. Cambio de compresor de aire. Cambio de alternador. Con respecto al alternador que trae el vehículo Toyota Hiace 2016 viene mojado de aceite donde el cual se reventaron unas mangueras y se derramo aceite a lo que el alternador esta defectuoso. Aire Acondicionado de Ambulancia. Verificación de Sistema de Aire. Cambio de Faja. Cambio de Filtro de Aire. Carga de gas y aceite de Aire Acondicionado. Cambio de Base Tensora reforzada y polea. <u>TOYOTA HILUX 2003</u> Cambio de suspensión delantera y trasera. Ajuste de Motor completo Bomba de agua Clutch bomba de agua Válvula de Válvula de Escape Bomba de Aceite Culata Juego de Empaques de Motor Filtro de Aceite Torno culata Calibración de inyectores Perno barra torsión Aceite de caja Juego de anillos y casquete Bujia y piston Balero sello de hulo Empaque cula, collarin, prensa y disco Faja de distribución Sondeo de radiador Radiador de hylux. OFRECEN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO (SE SOLICITA LO SIGUIENTE). TOYOTA HIACE AÑO 2016, PLACA N°-4 159 - PINTURA GENERAL. - MECANICA. - AIRE ACONDICIONADO. TOYOTA HILUX AÑO 2003, PLACA N°-17 022. MECANICA. SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS VEHICULOS. PINTURA GENERAL Enderezado y pintura de Toyota Hiace 2016 Placas N4 159. Toda la parte de afuera y adentro, donde el cual esta dañado por oxido, reemplazo de Hule de compuerta trasera. </p>		
--	--	---	--	--

		<p>Reparación de asientos, bomper delantero, reemplazo de bomper trasero manecilla interna lado de piloto, chapa de compuerta reemplazo de stickers y logo de HNSG.</p> <p>Cambio de Tapicería de piso completo</p> <p>Cambio de tapicería de asientos</p> <p>Cambio de stop.</p> <p>MECANICA</p> <p>TOYOTA HIACE 2016 PLACAS N 4 159</p> <p>Cambio de suspensión, delantera y trasera.</p> <p>Amortiguadores delanteros y traseros cambio de pastillas delanteras, zapatas traseras, cambio de aceite de caja corona y de motor, reemplazo de mangueras de aceite.</p> <p>Cambio de bieletas tijeras, cambio de soporte de motor, soporte de caja, cambio de esferas, cambio de terminales de barra estabilizadoras, cambio de hule de barra tensoras, rectificación de discos. Cambio de paquete de embrague.</p> <p>Cambio de Alternador. Cambio de ventilador.</p> <p>Cambio de compresor de aire. Cambio de alternador. Con respecto al alternador que trae el vehículo Toyota Hiace 2016 viene mojado de aceite donde el cual se reventaron unas mangueras y se derramo aceite a lo que el alternador esta defectuoso. Aire Acondicionado de Ambulancia.</p> <p>Verificación de Sistema de Aire. Cambio de Faja. Cambio de Filtro de Aire.</p> <p>Carga de gas y aceite de Aire Acondicionado. Cambio de Base Tensora reforzada y polea.</p> <p>TOYOTA HILUX 2003</p> <p>Cambio de suspensión delantera y trasera. Ajuste de Motor completo, Bomba de agua, Clutch bomba de agua, Válvula de Válvula de Escape, Bomba de Aceite, Culata, Juego de Empaques de Motor, Filtro de Aceite, Torno culata, Calibración de inyectores, Perno barra torsión, Aceite de caja, Juego de anillos y casquete, Bujia y piston, Balero sello de hulo, Empaque cula, collarin, prensa y disco, Faja de distribución, Sondeo de radiador, Radiador de hylux. PERIODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 días;</p> <p>FORMA DE PAGO: Crédito 15 días; CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA: Pequeña Empresa. GARANTIA: No lo Especifica. PLAZO DE ENTREGA: 15 Días</p>		
-	-	TOTAL.....	-	\$15,800.00

SON: Quince mil Ochocientos 00/100 dólares

OBSERVACION: SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA RECIBIDA EN FECHA 26/02/2024; SERVICIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, EL HOSPITAL DELEGA AL **SR. CARLOS INOCENTE GÓMEZ PINEDA, MOTORISTA II;** COMO ADMINISTRADOR DE LA COMPRA Y SERA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, carlosinocente.gomez@salud.gob.sv; TELEFONO: 2393-9569. ASI MISMO SERA EL ENLACE ENTRE EL CONTRATISTA Y EL CONTRATANTE. ORDEN DE COMPRA REALIZADA SEGÚN EL **PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICATIVO DE URGENCIA**, Ref. No. CD-CU-008/2024 HNSG – **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS, PARA LAS UNIDADES PLACA N°-4 159 Y PLACA N°-17022, FONDOS PROPIOS; LA**

ENTREGA COMPRENDE, ENTREGAR ACTA Y FACTURA A LA UNIDAD FINANCIERA, CONTACTO CON JEFE LIC. OSCAR ENRIQUE LOPEZ PEREZ, oscar.lopez@salud.gob.sv; TELEFONO: 2393-9524 Y 2393-9597, PARA COMPLETAR EL PROCESO, CASO CONTRARIO SE TENDRÁ POR NO ENTREGADO EL SERVICIO O PRODUCTO QUE SE TRADUCIRA EN INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA. **ADEMAS DEBERAN** PASAR A RETIRAR Y FIRMAR ORDEN DE COMPRA EN ORIGINAL, EN LA UCP DEL HOSPITAL, DE LO CONTRARIO QUEDA A DISCRECIÓN DEL ALMACEN DE RECIBIRLO O NO EL PRODUCTO: AL MOMENTO DE TRAMITAR EL QUEDAN RESPECTIVO DEBERAN PRESENTAR LA FACTURA EN ORIGINAL, DECLARACION JURADA DE PAGO PARA FINANCIERO Y EL CERTIFICADO DE REGISTRO DE LAS MYPE. ESTA ORDEN DE COMPRA TIENE UNA VIGENCIA HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024.

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL, UBICADO ENTRE LA 4ta. Y 8va. CALLE ORIENTE Y 2da. AVENIDA SUR No. 23, DEL BARRIO SAN FRANCISCO, DE LA CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE; EN HORARIO DESDE LAS 08:00 HORAS HASTA LAS 12:00 HORAS Y DESDE LAS 13:00 HORAS HASTA LAS 14:30 HORAS, CONTACTO CON JEFE SR. OSCAR ARMANDO AMAYA, oscar.amaya@salud.gob.sv; TELEFONO 2393-9566 PARA CUALQUIER DUDA HACERCA DE LA ENTREGA EN DICHO ALMACEN; CABE MENCIONAR QUE NUESTRA INSTITUCION ES AGENTE DE RETENCION DEL 1%.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: EL HOSPITAL ENTRE LA 4ta. Y 8va. CALLE ORIENTE Y 2da. AVENIDA SUR No. 23, DE LA CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE, TEL (503): 2393-9510; CORREO: yesenia.reyes@salud.gob.sv; Y FINAL AVENIDA BERNAL FRENTE A PASAJE VALDEZ, CASA 25 MEJICANOS, SAN SALVADOR; TEL (503): 7797-6370, CORREO: njrcars.sv@gmail.com, Contacto: Neumar Wilfredo Rojas Beltrán.



Titular o Designado

14/04/2024.



Neumar Wilfredo Rojas Beltrán

Elaborado por: ye reyes