

(2401) Academia Nacional de Seguridad Pública				
Orden de Compra Proveniente de:				
LG-0345-2020 MANTENIMIENTO DE SISTEMA CLORINADOR DE AGUA, POZO Y BOMBA DE EXTRACCIÓN DE				
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)				
DIRECCIÓN INSTITUCIÓN:		ANSP SEDE SANTA TECLA Avenida Melvin Jones, costado oriente del parque San Martín, Departamento de La Libertad. UACI 2ª. Planta. ANSP SEDE SAN LUIS TALPA Cantón nuevo Edén, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Luis Talpa, Departamento de La Paz.		
LUGAR Y FECHA		SANTA TECLA, 24 DE NOVIEMBRE DE 2020	N° de orden de compra: 213-8-2020	
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE LUIS ALONSO RAMIREZ CHICAS			NIT : [REDACTED]	
Dirección del proveedor: [REDACTED]				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
1	SERVICIO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA CLORINADOR DE AGUA, POZO Y BOMBA DE EXTRACCIÓN DE AGUA.		
1		LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL DE BOMBEO DE EXTRACCIÓN DE AGUA.	\$100.00	\$100.00
1		LIMPIEZA Y MANTTO. PREVENTIVO DE DOSIFICADORA DE CLORO QUE INCLUYE MOTOR, MEZCLADOR, PANEL DE CONTROL, MANGUERAS, INYECTORAS, CABLEADO, TANQUE DE DEPOSITO DE CLORO, REVISIÓN ESTRUCTURA METALICA.	\$100.00	\$100.00
1		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ARBOL DE DISTRIBUCIÓN, INCLUYE: REVISIÓN DE MANOMETRO, REVISIÓN DE VALVULAS, REVISIÓN DE CABLEADO E INYECTORAS, PINTURAS CON ANTIOXIDANTE PARA SUPERFICIES INTERIORES Y EXTERIORES, PARA METAL COLOR AZUL.	\$100.00	\$100.00
1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR SUAVE PARA BOMBA DE POZO.	\$750.00	\$750.00
1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIMER PARA BOMBA DE POZO.	\$150.00	\$150.00
		PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	\$100.00	\$100.00
			TOTAL US\$:	\$ 1,300.00
Total en letras		MIL TRESCIENTOS 00/100 DOLARES		
LUGAR DE ENTREGA		SEDE ANSP, SAN LUIS TALPA. DEPARTAMENTO DE LA PAZ.		
FECHA DE ENTREGA:		CUANDO ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA LO PROGRAME.		
CRÉDITO MYPE (Ó NO MYPE:		SI		
OBSERVACIONES:		GARANTÍA UN AÑO CONTRA DESPERFECTOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS. EL SUMINISTRANTE DEBERÁ PRESENTAR UN INFORME EN FÍSICO Y DIGITAL CON FOTOGRAFÍAS DE ANTES, DURANTE Y DESPUÉS, CON RECOMENDACIONES Y/O CONCLUSIONES QUE DEBERÁ ENTREGAR AL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA PARA PODER EMITIR ACTA DE RECIBIDO.		


LICDA. NORMA FRANCISCA PIMENTEL DE AVELAR
JEFA UACI




CMRDA. PABLO DE JESÚS ESCOBAR BAÑOS
DIRECTOR GENERAL



DATOS DEL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA:		
Nombre:	Correo Electrónico :	Tel: 2343-8449
RICARDO DANILO SALVADOR	ricardo.salvador@ansp.edu.sv	