



 <div style="display: inline-block; text-align: center;"> GOBIERNO DE EL SALVADOR DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL </div>									
ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS									
LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, viernes 30 de octubre de 2015.					ORDEN No.: LG/0302/0180/2015				
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR					NIT				
MARCO RUBIO MUSTO ZARCEÑO (TALLER AUTOMOTRIZ ZARCEÑO)					0210-101169-104-6				
LÍNEA: 0302 PR-SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES/SERVICIO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DE LA PRESIDENCIA					CLASIFICACIÓN: SERVICIOS				
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)	
1	78180000	54302	1	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHÍCULO AUTOMOTOR QUE INCLUYA: CAMBIO DE ACEITE PARA MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE TAPÓN DE RADIADOR, REPARACIÓN DE RADIADOR, LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENO, CAMBIO DE FAJA DE ALTERNADOR, CAMBIO DE 2 SILVINOS DELANTEROS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, CAMBIO DE 2 LÁMPARAS DE CORTESÍA, CAMBIO DE VIDRIO DE CABINA TRASERA, CAMBIO DE BRAZO DE CRICOS, CAMBIO DE DOS ESCOBILLAS DE CRICOS, CAMBIO DE 2 TERMINALES EXTERNOS, CAMBIO DE 2 TERMINALES INTERNOS, CAMBIO DE 2 ESFERAS SUPERIORES, CAMBIO DE 2 ESFERAS INFERIORES, CAMBIO DEL TERCER BRAZO DE DIRECCIÓN, CAMBIO DE BRAZO DE PITMAN, CAMBIO DE GUARDAFANGO DERECHO, CAMBIO DE PUERTA DERECHA, CAMBIO DE ESPEJO LATERAL DERECHO, CAMBIO DE CAPO, CAMBIO DE PARRILLA FRONTAL, CAMBIO DE 2 VÍAS DE BOMPER, ENDEREZADO Y AJUSTE DE PARTE FRONTAL, ENDEREZADO Y AJUSTE DE CAJA DE RUEDAS, ENDEREZADO DE CABINA, ENDEREZADO DE TECHO DE CABINA, ENDEREZADO DE PILARILLOS DE CABINA, ENDEREZADO DE AJUSTE DE PUERTAS DE CABINA, ENDEREZADO DE BARANDAL DE CAMA, ENDEREZADO DE CAMA COMPLETA, CAMBIO Y AJUSTE DE COMPUERTA DE CAMA, PINTURA GENERAL DEL VEHÍCULO Y RETAPIZADO DE ASIENTO DE CABINA.	NO APLICA	\$ 1,610.00	\$ 1,610.00	
			1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	FUJITOYO	\$ 6.00	\$ 6.00	
			1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL	FUJITOYO	\$ 9.00	\$ 9.00	
			1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	FUJITOYO	\$ 18.00	\$ 18.00	
			2	GALÓN	ACEITE DE MOTOR	MOBIL	\$ 22.00	\$ 44.00	
			1	UNIDAD	TAPÓN DE RADIADOR	HKT	\$ 11.00	\$ 11.00	
			1	UNIDAD	FAJA DE ALTERNADOR	MITSUBA	\$ 12.00	\$ 12.00	
			2	UNIDAD	SILVINOS DELANTEROS	TYC	\$ 15.00	\$ 30.00	
			2	UNIDAD	LÁMPARAS DE CORTESÍA	TYC	\$ 18.00	\$ 36.00	
			1	UNIDAD	VIDRIO TRASERO DE CABINA	NO ESPECIFICA	\$ 125.00	\$ 125.00	
			2	UNIDAD	BRAZOS DE CRICOS	NO ESPECIFICA	\$ 45.00	\$ 90.00	
			2	UNIDAD	ESCOBILLAS DE CRICOS	NO ESPECIFICA	\$ 9.00	\$ 18.00	
			2	UNIDAD	TERMINALES DE DIRECCIÓN EXTERNOS	KENSEI	\$ 35.00	\$ 70.00	
			2	UNIDAD	TERMINALES DE DIRECCIÓN INTERNOS	KENSEI	\$ 35.00	\$ 70.00	
			2	UNIDAD	ESFERAS SUPERIORES	KENSEI	\$ 33.00	\$ 66.00	
			2	UNIDAD	ESFERAS INFERIORES	KENSEI	\$ 33.00	\$ 66.00	
			1	UNIDAD	TERCER BRAZO DE DIRECCIÓN	SAFETY	\$ 65.00	\$ 65.00	
			1	UNIDAD	BRAZO PITMAN	SAFETY	\$ 75.00	\$ 75.00	
			1	UNIDAD	GUARDAFANGO DERECHO	NO ESPECIFICA	\$ 55.00	\$ 55.00	
			1	UNIDAD	PUERTA DERECHA	NO ESPECIFICA	\$ 165.00	\$ 165.00	
			1	UNIDAD	ESPEJO LATERAL DERECHO	TYC	\$ 40.00	\$ 40.00	
			1	UNIDAD	CAPO	NO ESPECIFICA	\$ 140.00	\$ 140.00	
			1	UNIDAD	PARRILLA	TYC	\$ 120.00	\$ 120.00	
			2	UNIDAD	VÍAS DE BOMPER	TYC	\$ 9.00	\$ 18.00	
			1	UNIDAD	COMPUERTA DE CAMA	NO ESPECIFICA	\$ 135.00	\$ 135.00	
GARANTÍA: 3 MESES.									
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)							\$ 3,094.00		
MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL NOVENTA Y CUATRO 00/100 DÓLARES.									
JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHÍCULO MITSUBISHI, MODELO 1200, PLACAS N-2969, AÑO 1994 Y NÚMERO DE INVENTARIO 0500-37-61105-13002-0032, CON EL PROPÓSITO DE MANTENERLO EN ÓPTIMAS CONDICIONES Y SEA ÚTIL A LAS NECESIDADES QUE SE REQUIEREN; PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARIO DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES/SERVICIO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DE LA PRESIDENCIA.						REFERENCIA:			
						SOLICITUD CÓDIGO: 0088(30-09-2015) RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0180/2015			

CONDICIONES GENERALES

- * EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA PRESIDENCIA, TENDRÁ A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ASÍ COMO DE INFORMAR A LA DACI DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICADO, SEGÚN SE ESTIPULA EN EL ARTÍCULO 82 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (LACAP) Y LO REGULADO EN SU REGLAMENTO.
- * TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 113.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.
- * EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO SERÁ DE UN MÁXIMO DE DOCE DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN FORMAL POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y VEHÍCULO EN EL TALLER.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN EX-CASA PRESIDENCIAL, AVENIDA LOS DIPLOMÁTICOS, FINAL CALLE MÉXICO, BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR - SECOP.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES/SERVICIO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DE LA PRESIDENCIA.

		
DESIGNADO SGC (SECOP)	Vta. Dca. DIRECTOR DACI	JEFE UFI HECHO POR:  JAPH REVISADO POR: 

REFERENCIA LG/0302/0180/2015