

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS****UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

**Dirección:** SEDE SANTA TECLA Avenida Melvin Jones, costado Oriente del parque San Martín, Santa Tecla, Depto. La Libertad. (UACI, Edificio Administrativo Sur, 2° Nivel).

**Dirección:** SEDE SAN LUIS TALPA Cantón Nuevo Edén, San Luis Talpa, Departamento de La Paz, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez.

Lugar y fecha:

SANTA TECLA, 03 DE ABRIL DE 2017

N° de orden:

116-1-2017

**FRANCIS OLIVERIO ESPINOZA JACOBO**

NIT y/o NRC:

REQUISICIÓN DE BIENES O  
SERVICIOS N°  
02133

UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
SERVICIO	1	Servicio de reparación de vehículo Pick Up Nissan , placas N-8289, según detalle:		
	1	CAMBIO DE CUATRO BUJES DE TIJERAS (origen japon).	\$100.00	\$100.00
	1	CORRECCIÓN DE 2 MUÑONES	\$100.00	\$100.00
	1	ALINEADO Y BALANCEO DE LLANTAS DELANTERAS	\$35.00	\$35.00
TOTAL US\$:				\$235.00

**POR LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 US. DÓLARES (\$235.00)**

OBSERVACIONES:

**GARANTÍA DE 3 MESES POR EL SERVICIO.**LUGAR DE RETIRO Y  
ENTREGA DE LA  
UNIDAD:*Departamento de Mantenimiento, ubicado en Cantón Nuevo Edén, San Luis Talpa,  
Departamento de La Paz, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional  
"Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez.*

TIEMPO DE ENTREGA:

**10 DÍAS HÁBILES, POSTERIORES AL RETIRO DEL VEHICULO DEL TALLER AUTOMOTRIZ DE LA ANSP.**

Jefe UACI



Firma del Titular o Delegado de Compra

**Datos del Administrador de la Orden de Compra:****Nombre:** Ing. Luis Antonio Martínez Bonilla.**Tel.** 2316-8449 **Fax:** 2316-8450 **Correo electrónico:** luis.bonilla@ansp.edu.sv