




		GOBIERNO DE EL SALVADOR			
ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)		REQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS No.	
ANSP				12407	
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					
LUGAR Y FECHA:		SANTA TECLA, 28 DE JUNIO DE 2013		No. Orden: 260-7-2013	
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT	
ELMER AUDIEL LOPEZ GUEVARA/RASHI GRUPO BRONCES					
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	SERVICIO	DE REPARACION EN CAJA DE VELOCIDADES Y SISTEMA DE EMBRAGUE EN MICROBUS HYUNDAI H100 N-15725, SEGÚN DETALLE: - REVISAR Y REPARAR BALEROS Y SINCRONIZADORES; - CAMBIO SELLOS DE ACEITE EN CAJA DE VELOCIDADES, - CAMBIO RETENEDOR ACEITE EN COLA DE CAJA DE VELOCIDADES Y CAMBIO DE EMBRAGUE COMPLETO, PRENSA, DISCO, BALERO COLLARIN Y RECTIFICADO EN VOLANTE	\$996.75	\$996.75	
TOTAL.....				\$996.75	
SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 75/100 DOLARES					
OBSERVACIÓN: GARANTIA 1 MES (30 DIAS)					
LUGAR DE ENTREGA: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, ANSP SAN LUIS TALPA					
  Jefe UACI			  Director General o Delegado de Compras		
<div style="text-align: center;"> <hr/> Suministrante </div>					