

ESTE DOCUMENTO

	FUE DISTRIBUIDO EL DIA 02/05/11	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
	Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán	UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	PREVISION NO:202
UACI del Hospital de Ahuachapán			

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Ahuachapán 02 de Mayo del 2011	No.Orden:36/2011
----------------	--------------------------------	------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
--------------------------------	-----

**AUTO REPUESTOS LOS AUSOLES
JOSE ALFREDO LINO VELASQUEZ**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
2	Cada Uno	FILTROS PH 8A.F	\$5.00	\$10.00
1	Cada Uno	REPARACION ELECTRICO	\$10.00	\$10.00
2	Galón	ACEITE CASTRIL 15/40	\$26.00	\$52.00
1	Cada Uno	FILTRO PH8 F	\$5.00	\$5.00
2	Galón	ACEITE CASTROL 15/40	\$18.95	\$37.90
1	Cada Uno	TAPON EN CORTOS	\$4.50	\$4.50
1	Galón	2/4 DE GALON ACEITE CASTROL 15/40	\$13.00	\$13.00
1	Cada Uno	MANO OBRA POR CAMBIO DE ACEITE, PLACA N° 16143 Y 15330	\$20.00	\$20.00
-	-	TOTAL.....	-	\$152.40

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS 40/100 DOLARES

OBSERVACION:

- * Recursos Propios
- * De acuerdo a lo Dispuesto en el Art. 162 inciso 2° del Código Tributario se les estará reteniendo el 1%
- * A toda Orden de Copra que el monto total exceda de \$100.00 se le hará la retención del 1%
- * Favor de presentar sello de la empresa al momento de la entrega y factura duplicado cliente, esto aplica también en caso de hacer la entrega por medio de encomienda
- * No se aceptan facturas con enmendaduras, tachones ni borrones
- * Favor hacer factura a nombre de Hospital Nac. Francisco Menéndez, Ahuachapán
- * Forma de pago a crédito
- * Tiempo de Entrega: 3 días hábiles

LUGAR DE ENTREGA: Almacén

NOTA: POR EL INCUMPLIMIENTO A ESTA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL SUMINISTRANTE SE LE APLICARA LA MULTA CORRESPONDIENTE DE ACUERDO AL ART. 85 DE LA LACAP.

 Dr. Enso Walter González Mejía Director	 Ing. Adolfo Ernesto Lemus P. Jefe UACI	 Firma y Sello del Suministrante
--	---	-------------------------------------

**AUTO
REPUESTOS
LOS AUSOLES**