

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:20254302
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 20 de Abril del 2012	No.Orden:180/2012
----------------	---	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
MECANICA COM, SA de CV.	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Reparación de vehículo. Marca: Jeep Sheroke, año 1988.	-	-
1	Cada Uno	Reparación de vehículo. Marca: Jeep Cherokee, año 1988. Placa: N° 6-249.	\$468.46	\$468.46
-	-	TOTAL	-	\$468.46

SON: cuatrocientos sesenta y ocho **46/100** dolares

OBSERVACION: Entrega: 4 D.H. Para efectos de pago facturar (Consumidor Final) a nombre de Tesorería del Hospital Nacional San Rafael, presentar duplicado diente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura el # de Orden de Compra 180/2012, Solicitud de Cotización # 98/2012 y Solicitud de Compra # 104/2012. de Servicios Generales. EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES SE HARA EFECTIVO DENTRO DE LOS 60 DIAS CALENDARIO POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA FACTURA Y ACTA DE RECEPCION DEL BIEN O SERVICIO.

LUGAR DE ENTREGA:Servicios Generales

 Jefe UACI	 TITULAR
 JEFE UFI	 Suministrante

26 ABR 2012

Elaborado por: jfranco

LA REPARACION CONSISTE EN MANO DE OBRERA. Cambio de bomba de power. Reparar sistema de frenos. Cambio de retenedor de caja. Cambio de Sopo/te de mojr. Cambio de aceite de corona. Cambio de refrigerante.

REPUESTOS: 1-Bomba de Power, 1-Repéfenedor de caja de velocidades, 1-Aceite para Corona, 1-Refrigernate para radiador

Fondo General.

Para evitar inconvenientes en el pago de su factura, por favor sacar **QUEDAN** inmediatamente, después de entregar satisfactoriamente el producto o servicio y traer sello, para sellar Acta de Recepción.

Handwritten: 23/04/12 8:00 AM