



MINISTERIO  
DE SALUD



## VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa).

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”





# GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:101
UACI del Hospital de San Vicente	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	<b>San Vicente 12 de Marzo del 2020</b>	No.Orden:025/2020
----------------	---	-------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
---------------------------------------	------------

MIGUEL ANGEL LANDAVERDE OSORIO	
--------------------------------	--

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	<b>LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--FONDOS GOES</b>	-	-
2	Cada Uno	<b>R-1-81201023-SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ESTERILIZADORES A VAPOR HÚMEDO Y CALOR SECO.</b> Cada visita incluye 2 equipos, Marca: Tuttnauer, Modelo: 6990 SP – 2A. Instalado en Central de Esterilización, además el suministro de: 1. 4 Bobinas 24 VDC para válvula Solenoide 2. 4 Válvulas Solenoide 3. 10 Rollos de papel térmico 4. 4 Filtros de aire tipo HEPA de 0.01 micrón. 5. 4 Empaques de puerta para 69XX series 6. 2 Niveles de agua completo 7. Fijación de rieles dentro del autoclave para guía de carros. 8. Limpieza General del equipo, reparación de fugas de aire, solución de fallas, ajustes de parámetros y calibración. <b>OFRECEN: Código MINSAL 81201023. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ESTERILIZADORES A VAPOR HÚMEDO Y CALOR SECO.</b> Para 2 equipos, Marca: Tuttnauer, Modelo: 6990 SP – 2A. Instalados en Central de Esterilización, El mantenimiento incluye: a. 4 Bobinas 24 VDC para válvula Solenoide b. 4 Válvulas Solenoide c. 10 Rollos de papel térmico d. 4 Filtros de aire tipo HEPA de 0.01 micron. e. 4 Empaques de puerta para 69XX series f. 2 Niveles de agua completo g. Fijación de rieles dentro del autoclave para guía de carros. h. Limpieza General del equipo, reparación de fugas de aire, solución de fallas, ajustes de parámetros y calibración. <b>Marca: TUTTNAUER, Origen: ISRAEL/USA/OTROS/N/A,</b> <b>Validez de la Oferta: 30 Días, Forma de Pago: Crédito a 60 Días Calendario, Plazo De Entrega: De 30 a 45 días hábiles en los repuestos originales de TUTTNAUER, todo recibido en reporte de servicio o acta de recepción. Garantía: Por mano de obra, incluye los repuestos ofertados en 30 días calendario.</b>	\$ 6,287.50	\$12,575.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$12,575.00

SON: Doce Mil Quinientos Setenta y Cinco con 00/100 dólares

**LUGAR DE ENTREGA:** ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL NACIONAL DE SAN VICENTE UBICADO EN 4TA Y 8TA CALLE ORIENTE Y 2A AVENIDA SUR No 23, BARRIO SAN FRANCISCO, EN HORARIO DE 7:30 A.M. A 3:00 P.M. CABE MENCIONAR QUE NUESTRA INSTITUCION ES AGENTE DE RETENCION DEL 1%.

<p>_____</p> <p>Titular o Designado</p>	<p>_____</p>
<p>_____</p>	<p>_____</p> <p>Suministrante</p>

*Elaborado por: Lic. Oscar Humberto Pineda Escobar*



# GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:101
UACI del Hospital de San Vicente	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	<b>San Vicente 12 de Marzo del 2020</b>	No.Orden:025/2020
----------------	---	-------------------



<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
---------------------------------------	------------

MIGUEL ANGEL LANDAVERDE OSORIO	
--------------------------------	--

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	<b>LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--FONDOS GOES</b>	-	-
2	Cada Uno	<p><b>R-1-81201023-SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ESTERILIZADORES A VAPOR HÚMEDO Y CALOR SECO.</b></p> <p>Cada visita incluye 2 equipos, Marca: Tuttnauer, Modelo: 6990 SP – 2A. Instalado en Central de Esterilización, además el suministro de:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4 Bobinas 24 VDC para válvula Solenoide</li> <li>4 Válvulas Solenoide</li> <li>10 Rollos de papel térmico</li> <li>4 Filtros de aire tipo HEPA de 0.01 micrón.</li> <li>4 Empaques de puerta para 69XX series</li> <li>2 Niveles de agua completo</li> <li>Fijación de rieles dentro del autoclave para guía de carros.</li> <li>Limpieza General del equipo, reparación de fugas de aire, solución de fallas, ajustes de parámetros y calibración.</li> </ol> <p><b>OFRECEN: Código MINSAL 81201023. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ESTERILIZADORES A VAPOR HÚMEDO Y CALOR SECO.</b></p> <p>Para 2 equipos, Marca: Tuttnauer, Modelo: 6990 SP – 2A. Instalados en Central de Esterilización,</p> <p>El mantenimiento incluye:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4 Bobinas 24 VDC para válvula Solenoide</li> <li>4 Válvulas Solenoide</li> <li>10 Rollos de papel térmico</li> <li>4 Filtros de aire tipo HEPA de 0.01 micron.</li> <li>4 Empaques de puerta para 69XX series</li> <li>2 Niveles de agua completo</li> <li>Fijación de rieles dentro del autoclave para guía de carros.</li> <li>Limpieza General del equipo, reparación de fugas de aire, solución de fallas, ajustes de parámetros y calibración.</li> </ol> <p><b>Marca: TUTTNAUER, Origen: ISRAEL/USA/OTROS/N/A, Validez de la Oferta: 30 Días, Forma de Pago: Crédito a 60 Días Calendario, Plazo De Entrega: De 30 a 45 días hábiles en los repuestos originales de TUTTNAUER, todo recibido en reporte de servicio o acta de recepción. Garantía: Por mano de obra, incluye los repuestos ofertados en 30 días calendario.</b></p>	\$ 6,287.50	\$12,575.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$12,575.00

SON: Doce Mil Quinientos Setenta y Cinco con 00/100 dólares

**LUGAR DE ENTREGA:** ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL NACIONAL DE SAN VICENTE UBICADO EN 4TA Y 8TA CALLE ORIENTE Y 2A AVENIDA SUR No 23, BARRIO SAN FRANCISCO, EN HORARIO DE 7:30 A.M. A 3:00 P.M. CABE MENCIONAR QUE NUESTRA INSTITUCION ES AGENTE DE RETENCION DEL 1%.

 _____ Titular o Designado	
_____ Titular o Designado	_____ Suministrante

*Elaborado por Lic. Oscar Humberto Pineda Escobar*