



		GOBIERNO DE EL SALVADOR			
ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)		REQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS No.	
ANSP				12995 ✓	
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					
LUGAR Y FECHA:		SANTA TECLA, 8 ABRIL DE 2014		No. Orden: 184-8-2014	
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT	
JMTELCOM, JESUS MARTINEZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.				[REDACTED]	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE LA ANSP. REPARACIÓN DE 2 FUENTES POWER OVER ETHERNET, REPARACIÓN DE MOTHERBOARD PARA UNA CÁMARA IP MODELO: FD8134. INTERFASE DE VIDEO Y POTENCIA PARA 3 CÁMARAS IP MODELO: IP8332. INTERFASE DE DATOS, VIDEO Y POTENCIA DE CÁMARA MODELO: SD7151. REPARACIÓN DE DAÑOS EN SISTEMA DE PROTECCIONES SOBRE VOLTAJES. ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE Y RECONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA IP.	\$4,800.00	\$4,800.00	
TOTAL				\$4,800.00	
SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS 00 /100 DÓLARES					
OBSERVACIÓN: TIEMPO DE ENTREGA DE TODA LA REPARACIÓN SERA 20 DÍAS HÁBILES. UN AÑO DE GARANTIA POR MANO DE OBRA, REPUESTOS Y ACCESORIOS SUMINISTRADOS.					
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: ANSP EN SAN LUIS TALPA.					
  Jefe UACI			  Director General o Delegado de Compras		
Suministrante					