



MINISTERIO  
DE SALUD

**Hospital Nacional**  
"Dr. Juan José Fernández"  
**Zacamil, Mejicanos, S.S.**



---

## *VERSIÓN PÚBLICA*

**“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes”.**

**(Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No.1 para la publicación de la información oficiosa)**



MINISTERIO  
DE SALUD

Hospital Nacional  
"Dr. Juan José Fernández"  
Zacamil, Mejicanos, S.S



CUENTA:

HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.

SUMINISTRANTE: <b>OSCAR RAUL RODRIGUEZ RAMOS</b>		N° ORDEN DE COMPRA		3215-159-2021	
NIT: <b>0614-250976-105-2</b>		N° SOLICITUD		118-2021	
PLAZO DE ENTREGA: <b>8 DÍAS HÁBILES</b>		FECHA		23 de junio del 2021	
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>					
UNIDAD SOLICITANTE: <b>DEPTO. DE MANTENIMIENTO</b>			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: <b>TEC. JAVIER PÉREZ</b>			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	<p>Solicitado: Código SINAB: 81201041 Código ONU: 72151001            Descripción: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CALDERAS (CONSULTAR TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS). Ofrecido: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CALDERAS. SE REQUIERE: REPARACIÓN DE CALDERA YORK SHIPLEY MODELO, SPHV-80-2-94220, NÚMERO DE INVENTARIO 0294-165-008-01-00003, COMBUSTIBLE DIESEL, EL CUÁL DEBERÁ INCLUIR: 01. Retiro de refractario de compuerta trasera de segundo paso.            02. Retiro de refractario de mampara lado inferior de segundo paso.            03. Desmontaje y cambio de válvula gate clase 300 flangeada 2-1/2".            04. Desmontaje y cambio de válvula check clase 150 flangeada 2-1/2".            05. Suministro de empaques espirometalicos de 2- 1/2" clase 300.            06. Suministro de espárragos y tuercas de 5/8"x4" grado 7            07. Suministro de 7 empaques de tortuga de 4" x 3" de neopreno.            08. Suministro e Inst. de válvula de seguridad de 1- 1/4" set. 125 psi.            09. Suministro e Inst. de termómetro de chimenea de 200-1000°F.            10. Suministro de 10 empaques para tubo visor de 5/8".            11. Elaboración de lleno con refractario y fibra cerámica de compuerta.            12. Elaborar lleno de refractario parte baja de mampara y resane.            13. Suministro de 3 válvulas de alivio de 1/2" para columna de nivel.            14. Cierre de compuerta trasera. 15. Fraguado lento de refractario según especificaciones de fábrica. 16. Limpieza y preparación de 46 boca-tubos de fuego de 2" de segundo paso.            17. Expandido de 46 boca-tubos de fuego de 2" de segundo paso.            18. Prueba hidrostática para verificar que ya no hay fuga en tubos de fuego.            19. Puesta en marcha de caldera y entrega del equipo a entera satisfacción del administrador de la orden de compra.            20. Cualquier otra actividad que se considere necesaria para garantizar la óptima reparación de la caldera será reportada al administrador de contrato y ejecutada de común acuerdo. Además se ejecutaran las siguientes actividades siempre en casa de maquinas.</p>	C/U	1	\$ 4,493.00	\$ 4,493.00



MINISTERIO  
DE SALUD

Hospital Nacional  
"Dr. Juan José Fernández"  
Zacamil, Mejicanos, S.S



**CUENTA:**

**HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.**

21. Forrado de 2 válvulas con fibra cerámica en maniful. 22. Enchaquetado con lamina de aluminio de 3 válvulas en maniful. 23. Forrado de 6 cuellos de 3" x 20 cm. con lamina de aluminio en maniful. 24. Enchaquetado de maniful de 2.45 mts. de largo x 40 cm. de ancho. Valides de la oferta : 60 días Forma de pago : 60 días. Garantía: 6 meses por desperfectos mecánicos. Precios incluyen IVA. Valor en letras: Cuatro mil, quinientos treinta y cinco 00/100 Dólares Americanos.										
<b>MONTO EN LETRAS: CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 00/100 DÓLARES</b>					<b>\$</b>	<b>4,493.00</b>				
Especifico	54301					Línea de Trabajo: 0202				
Valor US \$	\$ 4,493.00					Fondo: <b>GENERAL</b>				

Justificación: Contratación de servicio de reparación urgente para habilitar caldera 1, pues al encontrarse en funcionamiento alterno con caldera 2 se corre el riesgo de quedarnos sin suministro de vapor si caldera 2 llegase a fallar. El servicio incluye trabajos que superaran observaciones hechas por el Ministerio de Trabajo. SOLICITUD No. SCM - 024.

NOTA: La mercadería deberá ser entregada en el almacén indicado, facturada en 8 copias a nombre de la cuenta especificada en el cuadro superior derecho de esta orden; deberá llevar en un lugar visible la fecha de vencimiento, número de lote del producto y el número de esta Orden, DETALLAR EL 1% DE IVA RETENIDO EN FACTURA. Queda entendido que al formalizar la Orden de Compra, se somete en todo a lo que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su reglamento En caso de no realizarse esta negociación, le solicitamos devolver esta Orden a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes. LA FECHA DE ENTREGA SURTIRA EFECTO A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTA ORDEN. POR PARTE DEL CONTRATISTA.

GESTIONÓ (UACI)	AUTORIZÓ (DIRECTOR)	REGISTRÓ (UFI)	PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello