

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:202
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	Santa Ana 01 de Diciembre del 2011		No.Orden:2011568/2011	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
MEDIS INDUSTRIES, S. A. DE C. V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Pago por reparacion de tarjeta de comunicacion	-	-
1	Cada Uno	Reparacion de tarjeta de comunicacion principal de gantry de equipo de tomografia axial marca: Phillips modelo MX 4000 dual serie 400579	\$644.10	\$644.10
-	-	TOTAL.....	-	\$644.10
SON: seiscientos cuarenta y cuatro 10/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:Mantenimiento				
_____		_____		
Titular o Designado				
_____		_____		
		Suministrante		

Elaborado por:gsolis

		GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana		UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
		PREVISION NO:202	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Ana 01 de Diciembre del 2011	No.Orden:2011568/2011
----------------	------------------------------------	-----------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
MEDIS INDUSTRIES, S. A. DE C. V.	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Pago por reparacion de tarjeta de comunicacion	-	-
1	Cada Uno	Reparacion de tarjeta de comunicacion principal de gantry de equipo de tomografia axial marca: Phillips modelo MX 4000 dual serie 400579	\$644.10	\$644.10
-	-	TOTAL.....	-	\$644.10

SON: seiscientos cuarenta y cuatro 10/100 dolares

OBSERVACION: FONDOS PROPIOS.- TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCIÓN DEL IVA-SERVICIO SOLICITANTE: MANTENIMIENTO.-

LUGAR DE ENTREGA:Mantenimiento

 Jefe UACI		FACTURAR ASI: Tesorería Hospital Nacional San Juan de Dios Santa Ana FONDOS PROPIOS
Licdo. J. Enrique Espinoza 	Suministrante	

Elaborado por:gsolis