

## **VERSIÓN PÚBLICA**

**“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)**

**“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”**

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISION NO:202		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:		Santa Ana 28 de Mayo del 2019		No.Orden:2019170/2019
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
MEDICOMP, S.A. DE C.V.				<input type="text"/>
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria- PRESTACION DE SERVICIOS	-	-
1	Cada Uno.	REPARACION DE FUENTE DE PODER DE EQUIPO DE ECOCARDIOGRAFIA MARCA: SONOSITE Y CAMBIO DE TARJETA PRINCIPAL PO9823-06 S/034081	\$1,550.00	\$1,550.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,550.00
SON: mil quinientos cincuenta 00/100 dolares				
OBSERVACION: RECURSOS PROPIOS.- TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL IVA.- SERVICIO SOLICITANTE: MANTENIMIENTO -				
LUGAR DE ENTREGA/MANTENIMIENTO:				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:				
 Titular Designado		FACTURAR ASI TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA RECURSOS PROPIOS		
 Jefe UACI		Suministrante		

Elaborado por: grafia

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISIÓN NO:202		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:	<b>Santa Ana 28 de Mayo del 2019</b>		<b>No.Orden:2019170/2019</b>	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				
MEDICOMP, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PRESTACION DE SERVICIOS	-	-
1	Cada Uno	REPARACION DE FUENTE DE PODER DE EQUIPO DE ECOCARDIOGRAFIA MARCA: SONOSITE Y CAMBIO DE TARJETA PRINCIPAL PO9823-06 S/034061	\$1,550.00	\$1,550.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,550.00
SON: mil quinientos cincuenta 00/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:MANTENIMIENTO				
_____ Titular o Designado		_____		
_____		_____ Suministrante		

Elaborado por:gsolis