

**MINISTERIO DE SALUD**  
**República de El Salvador, C. A.**

## **VERSIÓN PÚBLICA**

**“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)**


**“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”**

|   |                                | <b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>   |                      |                     |
|--|--------------------------------|--|----------------------|---------------------|
| Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana  |                                | UNIDAD DE ADQUISICIONES  |                      | PREVISION<br>NO:202 |
| UACI del Hospital de Santa Ana   |                                | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL   |                      |                     |
| <b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>   |                                |  |                      |                     |
| Lugar y Fecha:   | Santa Ana 18 de Marzo del 2021 |  | No.Orden:202150/2021 |                     |
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE   |                                |  | NIT                  |                     |
| MEDICOMP, S.A. DE C.V.   |                                |  | <input type="text"/> |                     |
| CANTIDAD   | UNIDAD DE MEDIDA               | DESCRIPCION  | PRECIO UNITARIO      | VALOR TOTAL         |
| -  | -                              | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PRESTACION DE SERVICIOS  | -                    | -                   |
| 1  | Cada Uno                       | Reparación de ventilador mecánico marca Leistung modelo LUGT-1 del área de UCIP que incluye: cambio de Sensor de presión para ventilador, Sensor de oxígeno para ventilador, calibración y puesta en funcionamiento. | \$1,225.00           | \$1,225.00          |
| <b>TOTAL</b>   |                                |  | -                    | \$1,225.00          |
| SON: mil doscientos veinticinco 00/100 dolares   |                                |  |                      |                     |
| OBSERVACION: RECURSOS PROPIOS.- TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL IVA.- SERVICIO SOLICITANTE: MANTENIMIENTO. FORMA DE ENTREGA: 45 DIAS HABILES. NOTA: SI EL PROVEEDOR INCURRIESE EN MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, PODRA IMPONERSELE EL PAGO DE UNA MULTA POR CADA DIA DE RETRASO ART. 85 LACAP.- |                                |  |                      |                     |
| LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN   |                                |  |                      |                     |
| LUGAR DE NOTIFICACIONES:   |                                |  |                      |                     |
| <br>_____<br>Titular o Designado  |                                | <br>  |                      |                     |
| <br>_____<br>Suministrante   |                                |    |                      |                     |

Elaborado por: gsdls

[Imprimir](#)

[Imprimir para LAIP](#)

|   |                                |                  |
|---|--------------------------------|------------------|
|  | <b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b> |                  |
| Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana                                   | UNIDAD DE ADQUISICIONES        | PREVISION NO:202 |
| UACI del Hospital de Santa Ana  | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL |                  |
|   | -                              |                  |

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

|                       |                                       |                             |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Lugar y Fecha:</b> | <b>Santa Ana 18 de Marzo del 2021</b> | <b>No.Orden:202150/2021</b> |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b> |  |
| MEDICOMP, S.A. DE C.V.                |  |

| CANTIDAD | UNIDAD DE | DESCRIPCION  | PRECIO     | VALOR      |
|----------|-----------|--|------------|------------|
|          | MEDIDA    |  | UNITARIO   | TOTAL      |
| -        | -         | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PRESTACION DE SERVICIOS  | -          | -          |
| 1        | Cada Uno  | Reparación de ventilador mecánico marca Leistung modelo LUGT-1 del área de UCIP que incluye: cambio de Sensor de presión para ventilador. Sensor de oxígeno para ventilador, calibración y puesta en funcionamiento. | \$1,225.00 | \$1,225.00 |
| -        | -         | <b>TOTAL.....</b>  | -          | \$1,225.00 |

|   |  |
|---|--|
| <b>SON: mil doscientos veinticinco 00/100 dolares</b> |  |
|   |  |
| LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN                              |  |
|   |  |
|   |  |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| _____<br>Titular o Designado | _____                  |
| _____                        | _____<br>Suministrante |