



MINISTERIO
DE SALUD

HOSPITAL
NACIONAL
SAN MIGUEL



VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



Dr. Carlos Efraín Montesino Herrera
Director Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel

Lugar y Fecha: SAN MIGUEL, 29 DE JULIO DE 2022. No de Orden: 419/2022
Solicitante: SECCIÓN TRANSPORTE Solicitad No: 20/2022
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: TALLER DIDEA, S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED]
Clasificación: GRAN EMPRESA. Correo electrónico: alromero@excelautomotriz.com
Dirección: KM.136 CARRETERA PANAMERICANA, FRENTE A ZONA MILITAR, SAN MIGUEL, EL SALVADOR TELÉFONOS: 2679-0330, FAX: 2669-7986, CELULAR: 6060-7454.
REPARACIÓN DE AMBULANCIA MARCA: TOYOTA, VERSIÓN JAPONESA, PLACA: N-2367, PROPIEDAD DEL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	C/U	81201015	78180105	DETALLE DE MANO DE OBRA DESMONTAR BUFAS DELANTERAS	\$ 109.19	\$ 109.19
					REEMPLAZAR TAPÓN Y ARANDELA DE LLENADO DE CORONA	\$ 7.28	\$ 7.28
					DESMONTAR TAPADERA SELECTORA DE CAMBIOS	\$ 145.59	\$ 145.59
					REEMPLAZAR SELLO DE TAPADERA SELECTORA DE CAMBIOS	\$ 3.64	\$ 3.64
					REEMPLAZAR BATERÍA	\$ 0.00	\$ 0.00
					REEMPLAZAR POLEA DE ALTERNADOR (UNIDIRECCIONAL)	\$ 54.60	\$ 54.60
					REEMPLAZAR FOCO DE VÍAS TRASERAS, LUZ DE FRENOS, CORTESÍA, LUZ DE PLACA	\$ 10.92	\$ 10.92
					REEMPLAZAR DOS DISCOS DE FRENOS	\$ 36.40	\$ 36.40
					REEMPLAZAR FRICCIONES DELANTERAS FRENOS DE DISCO	\$ 0.00	\$ 0.00
					DETALLE DE REPUESTOS		
					1-BOMBILLO	\$ 3.97	\$ 3.97
					1-EMPAQUE TAPÓN DE CAJA	\$ 1.81	\$ 1.81
					1-TAPÓN NIVEL DE ACEITE	\$ 6.72	\$ 6.72
					1-JGO PASTILLAS DE FRENO	\$ 198.77	\$ 198.77
					1-POLEA DE ALTERNADOR	\$ 123.57	\$ 123.57
					2-BATERÍA AC DELCO 60AMP	\$ 144.175	\$ 288.35
					1-RETENEDOR DE ACEITE	\$ 9.80	\$ 9.80
TOTAL US							\$ 1,000.61

(TOTAL EN LETRAS): UN MIL 61/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

<p>OBSERVACION O Si el servicio o suministro es igual o mayor a \$ 100.00 (sin incluir IVA) favor aplicar y reflejar en factura el 1% de Retención.</p>	<p>TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES: Colocar en la Factura No. de Orden de compra y código del producto; presentar OCHO (8) copias de las facturas y Sello de la empresa a Almacén para la entrega de los productos. Presentar en la Unidad Financiera UFI, para tramite de Quedar, Factura consumidor final en duplicado cliente a nombre del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, actas de recepción debidamente firmadas y selladas por el/la Guardalmacén, Representante de la empresa Suministrante, Administrador de contrato u orden de Compra. En caso de no aceptar esta Orden, solicitamos por escrito las razones por las cuales no acepta la adjudicación.</p>	<p>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</p>	<p>C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.</p>
	<p>LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL</p>		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS	FORMA DE PAGO: CONTADO
FECHA DE ENTREGA: INMEDIATA	

[Handwritten Signature]
Dr. Carlos Efraín Montesino Herrera
DIRECTOR HOSPITAL



Administrador de la Orden: Sr. José Doré Reyes Membreno
Encargado de Sección Transporte
TEL: 2792-3076.
Elaboró: Téc. Beatriz del Carmen Reyes Bonilla.
FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 03 AGO 2022