

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional de Jiquilisco

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital de Jiquilisco

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:3229

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Jiquilisco, Usulután 17 de Marzo del 2011

No.Orden:48/2011

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

DIESEL DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--MATENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS/FONDOS GOES	-	-
1	Cada Uno	CODIGO: 81201015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER N17743 (ELIMINAR FUGA DE ACEITE DE MOTOR, REPARACION DE BOMBA DE AGUA Y REVISION DE COMPRESION)	\$169.25	\$169.25
-	-	TOTAL.....	-	\$169.25

SON: ciento sesenta y nueve 25/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:

<p>_____</p> <p>Titular o Designado</p>	<p>_____</p>
<p>_____</p>	<p>_____</p> <p>Suministrante</p>



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional de Jiquilisco

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital de Jiquilisco

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:3229

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Jiquilisco, Usulután 17 de Marzo del 2011

No.Orden:48/2011

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

DIESEL DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--MATENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS/FONDOS GOES	-	-
-	Cada Uno	CODIGO: 81201015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER N17743 (ELIMINAR FUGA DE ACEITE DE MOTOR, REPARACION DE BOMBA DE AGUA Y REVISION DE COMPRESION)	\$169.25	\$169.25
-	-	TOTAL.....	-	\$169.25

SON: ciento sesenta y nueve 25/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:

 <p><i>[Signature]</i> Jefe UACI</p>	 <p><i>[Signature]</i></p>
 <p><i>[Signature]</i></p>	 <p><i>[Signature]</i> Suministrante</p>

Elaborado por: alex