

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional de Jiquilisco

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital de Jiquilisco

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:3229

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Jiquilisco, Usulután 11 de Abril del 2012

No.Orden:80/2012

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

LORENZO DE JESUS CHEVEZ BONILLA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO - CAJA CHICA.	-	-
1	Cada Uno	CODIGO: 81201015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO PLACA N - 16487 TOYOTA LAND CRUISER (SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE ESCAPE)	\$15.00	\$15.00
-	-	TOTAL.....	-	\$15.00

SON: **quince 00/100 dolares**

LUGAR DE ENTREGA:

<p>_____</p> <p>Titular o Designado</p>	<p>_____</p>
<p>_____</p>	<p>_____</p> <p>Suministrante</p>



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional de Jiquilisco

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital de Jiquilisco

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:3229

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Jiquilisco, Usulután 11 de Abril del 2012

No.Orden:80/2012

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

LORENZO DE JESUS CHEVEZ BONILLA

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO - CAJA CHICA.	-	-
1	Cada Uno	CODIGO: 81201015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO PLACA N - 16487 TOYOTA LAND CRUISER (SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE ESCAPE)	\$15.00	\$15.00
-	-	TOTAL.....	-	\$15.00

SON: quince 00/100 dolares

OBSERVACION:

LUGAR DE ENTREGA:

 <p><i>[Signature]</i> Jefe UACI</p>	 <p><i>[Signature]</i></p>
 <p><i>[Signature]</i></p>	<p>X <i>[Signature]</i> Suministrante</p>

Elaborado por:mlbos