



MINISTERIO DE SALUD

República de El Salvador, C. A.

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional de Jiquilisco

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital de Jiquilisco

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:3229

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Jiquilisco, Usulután 05 de Abril del 2017

No.Orden:57/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

LOPEZ CASTILLO, JOSE ALBERTO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--MANTENIMIENTO y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES - FONDO GENERAL.-	-	-
1	Cada Uno	CODIGO: 81201038 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO (REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 60,000 BTU MARCA CONFORT STAR).	\$2,000.00	\$2,000.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,000.00

SON: **dos mil 00/100 dolares**

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN HOSPITAL NACIONAL DE JIQUILISCO

<p>_____</p> <p>Titular o Designado</p>	<p>_____</p>
<p>_____</p>	<p>_____</p> <p>Suministrante</p>

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional de Jiquilisco	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:3229
UACI del Hospital de Jiquilisco	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS


Lugar y Fecha:	Jiquilisco, Usulután 05 de Abril del 2017	No.Orden:57/2017
----------------	--	------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	
LOPEZ CASTILLO, JOSE ALBERTO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-MANTENIMIENTO y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES - FONDO GENERAL.-	-	-
1	Cada Uno	CODIGO: 81201038 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO (REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 60,000 BTU MARCA CONFORT STAR).	\$2,000.00	\$2,000.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,000.00

SON: dos mil 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN HOSPITAL NACIONAL DE JIQUILISCO

 Titular o Designado	
	 Suministrante

Elaborado por:mlobos

CONDICIONES DE LA ORDEN DE COMPRA No. 57/2017

REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 60,000 BTU MARCA CONFORT STAR:

TRABAJO A REALIZAR:

- Cambio de unidad compresora marca copeland repuesto original.
- Cambio de filtro secador.
- Instalación de protector de fase (trifásico).
- Limpieza interna de sistema con nitrógeno seco.
- Deshidratar sistema.
- Carga completa de refrigerante R-410-A.
- Limpieza externa de unidad condensadora.