

# VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento N° 1 para la publicación de la información oficiosa).

“También se ha incorporado al documento las firmas escaneadas con sus respectivos sellos, de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

<b>UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL</b>	<b>FORMA DE PAGO: CRÉDITO</b>	PREVISION No:1
HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE MATERNIDAD "DR. ARGÜELLO ESCOLÁN". FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES	UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE MANTENIMIENTO	
	SOLICITUD DE COTIZACIÓN No.	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>San Salvador 28 de Noviembre del 2011</b>	No.Orden:234/2011
----------------	--	-------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
INVERSIONES SALVELIZ, S. A. DE C. V.	06141311850043

CANTIDAD	CODIGO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
				UNITARIO	TOTAL
-	-	-	LINEA:0202 ATENCIÓN HOSPITALARIA \$ 660.80 Y LINEA : 0201 ATENCION AMBULATORIA \$ 264.20--REPARACION DE 1 MOTOR ELECTRICO 10 HP Y 1 MOTROR ELECTRICO 5 HP.	-	-
1	S/C	Cada Uno	REPARACION DE 1 MOTOR ELECTRICO 10 HP. CONSISTE EN : MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, SUMINISTRO Y CAMBIO DE 2 BALEROS, 1 SELLO MECANICO DE 1. ¼", FABRICACION DE IMPELER EN ACERO INOXIDABLE, Y SOLDADURA DE HAUSING DE BOMBA, GARANTIA: 3 MESES. MARCA Y ORIGEN DEL PRODUCTO: LOS BALEROS SON MARCA KOYO, JAPON, LOS SELLOS MECANICOS SON COLOMBIANOS Y EL IMPELER DE ORIGEN EUROPEO.	\$550.00	\$550.00
1	S/C	Cada Uno	REPARACION DE 1 MOTOR ELECTRICO 5 HP. CONSISTE EN: REBOBINADO DE MOTOR, SUMINISTRO Y CAMBIO DE 2 BALEROS Y SELLO MECANICO DE 1.1/4". GARANTIA: 3 MESES EL REBOBINADO. MARCA Y ORIGEN DEL PRODUCTO: LOS BALEROS SON MARCA KOYO, JAPON Y LOS SELLOS MECANICOS SON COLOMBIANOS.	\$375.00	\$375.00
-	-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$925.00

SON: NOVECIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES

OBSERVACION:

LUGAR DE ENTREGA: MANTENIMIENTO

FECHA DE ENETREGA: 7/12/2011

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: JOSE MARIO RODRIGUEZ.

_____ SRA. EDITH GUADRON DE SILVA JEFE UACI EN FUNCIONES	_____ LIC. NUVIA ORELLANA DE CHÁVEZ ADMINISTRADORA
_____ TITULAR	_____ SUMINISTRANTE

HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE MATERNIDAD  
"Dr. Raúl Argüello ESCOLÁN"  
San Salvador



HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE MATERNIDAD  
"Dr. Raúl Argüello ESCOLÁN"  
San Salvador



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		FORMA DE PAGO: CRÉDITO		PREVISION No:1	
HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE MATERNIDAD "DR. ARGÜELLO ESCOLÁN". FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES		UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE MANTENIMIENTO			
		SOLICITUD DE COTIZACIÓN No.			
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>					
Lugar y Fecha:		San Salvador 28 de Noviembre del 2011		No.Orden:234/2011	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT	
INVERSIONES SALVELIZ, S. A. DE C. V.				06141311850043	
CANTIDAD	CODIGO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
				UNITARIO	TOTAL
-	-	-	LINEA:0202 ATENCIÓN HOSPITALARIA \$ 660.80 Y LINEA : 0201 ATENCION AMBULATORIA \$ 264.20--REPARACION DE 1 MOTOR ELECTRICO 10 HP Y 1 MOTROR ELECTRICO 5 HP.	-	-
1	S/C	Cada Uno	REPARACION DE 1 MOTOR ELECTRICO 10 HP. CONSISTE EN : MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, SUMINISTRO Y CAMBIO DE 2 BALEROS, 1 SELLO MECANICO DE 1. ¼", FABRICACION DE IMPELER EN ACERO INOXIDABLE, Y SOLDADURA DE HAUSING DE BOMBA, GARANTIA: 3 MESES. MARCA Y ORIGEN DEL PRODUCTO: LOS BALEROS SON MARCA ROYO, JAPON, LOS SELLOS MECANICOS SON COLOMBIANOS Y EL IMPELER DE ORIGEN EUROPEO.	\$550.00	\$550.00
1	S/C	Cada Uno	REPARACION DE 1 MOTOR ELECTRICO 5 HP. CONSISTE EN: REBOBINADO DE MOTOR, SUMINISTRO Y CAMBIO DE 2 BALEROS Y SELLO MECANICO DE 1.1/4". GARANTIA: 3 MESES EL REBOBINADO. MARCA Y ORIGEN DEL PRODUCTO: LOS BALEROS SON MARCA ROYO, JAPON Y LOS SELLOS MECANICOS SON COLOMBIANOS.	\$375.00	\$375.00
TOTAL.....				-	\$925.00
SON: NOVECIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES					
OBSERVACION:					
LUGAR DE ENTREGA: MANTENIMIENTO					
FECHA DE ENETREGA: 7/12/2011					
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: JOSE MARIO RODRIGUEZ.					
 SRA. EDITH GUADRÓN DE SILVA JEFE UACI EN FUNCIONES UACI			 LIC. NUVIA ORELLANA DE CHÁVEZ ADMINISTRADORA		
 DIRECTOR			 SUMINISTRANTE		

ELABORADO POR: VILMA SIQUENZA

HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE MATERNIDAD  
"Dr. Raúl Argüello Escolán"  
UACI  
DOCUMENTO DISTRIBUIDO - 1 DIC 2011