

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento N° 1 para la publicación de la información oficiosa).

“También se ha incorporado al documento las firmas escaneadas con sus respectivos sellos, de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	FORMA DE PAGO: CRÉDITO	PREVISION No. 2
HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE MATERNIDAD	UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS	SOLICITUD DE COTIZACION -	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador, 17 de mayo de 2013.	No. Orden: 110/2013
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
INVERSIONES SALVELIZ, S. A. DE C. V.		06141311850043

REGLON	CANTIDAD	CODIGO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--REPARACION DE BOMBA,FABRICAR BOMBAS NEUMATICAS Y SUMINISTRO DE RETENEDORES	-	-
-	1	S/C	C/U	REPARACION DE BOMBA PARA AGUA POTABLE DE LA CISTERNA, CONSISTE EN: ✓ REBOBINADO DEL MOTOR ELECTRICO ✓ CAMBIO DE BALERO NUEVO 6205 ✓ CAMBIO DE BALERO NUEVO 6207 ✓ CAMBIO DE SELLO MECANICO DE 1 ¼"	\$466.00	\$466.00
-	2	S/C	C/U	FABRICAR BOMBAS NEUMATICAS EN ALUMINIO PARA DRENAJE DE MAQUINAS LAVADORAS No. 1 Y 2.	300.00	\$600.00
-	2	S/C	C/U	SUMINISTRO DE RETENEDORES DE ACEITE.	\$20.00	\$40.00
				MARCA Y ORIGEN DEL PRODUCTO: LOS RETENEDORES SON DE ORIGEN JAPON, LOS BALEROS SON MARCA KOYO JAPON, EL SELLO MECANICO ES DE ORIGEN USA, EL ALUMINIO UTILIZADO PARA LAS BOMBAS NEUMATICAS ES DE ORIGEN USA. GARANTIA: 3 MESES EL REBOBINADO, NO INCLUYE DAÑOS POR VARIACIONES DE VOLTAJE, DESFASES, ARRANCADOR EN MAL ESTADO, PROTECCION DE SOBRE CORRIENTE NO RESPONDIO, O NO ES LA ADECUADA, BAJONES DE VOLTAJE, FALLAS MECANICAS Y/O VICIOS OCULTOS.		
-	-	-	-	TOTAL.....		\$ 1,106.00

SON: Un mil ciento seis 00/100 dólares.

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: SR. MARIO RODRIGUEZ HUEZO, TECNICO EN MANTENIMIENTO I,

LUGAR DE ENTREGA: UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

FECHA DE ENTREGA: 20 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

OBSERVACIONES:

<p>_____ Sra. Edith Guadrón de Silva Jefe UACI en funciones</p>	<p>_____ Licda. Nuvia Orellana de Chávez Administradora</p>
<p>_____ Titular</p>	<p>_____ Contratista</p>








Elaborado por: csanteliz

HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE MATERNIDAD
 "Dr. Raúl Arguello Escolán"
 San Salvador

Ministerio de Salud

Gobierno de EL SALVADOR
 UNIR, CRECER, INCLUIR

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: SR. MARIO RODRIGUEZ HUEZO, TECNICO EN MANTENIMIENTO I,
 LUGAR DE ENTREGA: UNIDAD DE MANTENIMIENTO.
 FECHA DE ENTREGA: 20 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.
 OBSERVACIONES:

 Sra. Edith Guadrón de Silva Jefe UACI en funciones 	 Licda. Nuvia Orellana de Chávez Administradora 
 Titular 	 Contratista 24/05/2013

Elaborado por: csanteliz

SALVELIZ, S.A. DE C.V.