



HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER

"Dra. María Isabel Rodríguez"

Unidad De Adquisiciones y Contrataciones Institucional



VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento N° 1 para la publicación de la información oficiosa).

“También se ha incorporado al documento las firmas escaneadas con sus respectivos sellos, de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER

"Dra. María Isabel Rodríguez"

Unidad De Adquisiciones y Contrataciones Institucional

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS								
Lugar y Fecha:		San Salvador, 22 DE FEBRERO DE 2019.		Orden No.: 14/2019				
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT				
PATRICIA ELIZABETH VILLAFUERTE DE ALMENDAREZ (DOPA AUTO FRENOS)								
REGLON	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	-	-	LINEA:0202 ATENCION HOSPITALARIA--MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 VEHICULOS		-	-		
1	1	C/U	PICK UP MARCA TOYOTA N-16773 MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE REPUESTOS:		\$1,439.00	\$1,439.00		
			CANTIDAD	DESCRIPCION			PRECIO UNITARIO	TOTAL
			1	Cambio de aceite y filtro a motor, marca Aceite Repsol.			\$45.00	\$45.00
			1	Cambio de filtro de aire, marca Fujitoyo			\$8.00	\$8.00
			1	Cambio de filtro de combustible, marca Fujitoyo			\$7.00	\$7.00
			1	Cambio de faja de alternador, marca Gate.			\$28.00	\$28.00
			1	Revisión, Limpieza regulación de frenos.			\$10.00	\$10.00
			1	Revisión de niveles de: solución para frenos y clutch, aceite para power steering, aceite de caja para corona, agua para batería y refrigerante.			\$10.00	\$10.00
			1	Revisión de luces y cambio de focos			\$10.00	\$10.00
			1	Cambio de escobillas para cricos			\$10.00	\$10.00
			1	Engrase general de: crucetas de cardan, crucetas de dirección, resortes traseros, terminales y/o esferas de dirección, recibieros de puertas y compuertas traseras.			\$20.00	\$20.00
				TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE REPUESTOS				\$148.00
			PICK UP MARCA TOYOTA N-16773 MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE REPUESTOS:					
			2	Cambiar soportes a motor			\$11.00	\$22.00
			1	Reempacar carter a motor			\$20.00	\$20.00
			2	Cambiar mangueras de radiador y abrazaderas	\$10.00	\$20.00		
			1	Cambiar tapón de radiador	\$10.00	\$10.00		
			1	Cambiar manguera de base de filtro de aire a manifold	\$19.00	\$19.00		
			1	Cambio de tapón y soporte de llenado a caja de velocidades	\$10.00	\$10.00		



HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER

"Dra. María Isabel Rodríguez"

Unidad De Adquisiciones y Contrataciones Institucional

3	1	c/u	3	Cambiar aceite a caja de velocidades, marca aceite Repsol.	\$7.00	\$21.00			
			4	Cambiar aceite a caja de corona delantera y trasera, marca aceite Repsol.	\$7.00	\$28.00			
			1	Desmontar y montar corona trasera para eliminar fuga	\$25.00	\$25.00			
			1	Reempacar corna trasera	\$20.00	\$20.00			
			1	Cambiar tapón de corona trasera	\$10.00	\$10.00			
			4	Cambiar baleros de bufas delanteras, marca koyo.	\$21.00	\$84.00			
			1	Cambiar discos y pastillas de frenos delanteros, marca pastillas Kashima discos Kashima.	\$85.00	\$85.00			
			1	Cambiar fricciones a frenos traseros, marca fricciones Kashima.	\$40.00	\$40.00			
			2	Rectificar tambores a frenos traseros	\$5.00	\$10.00			
			1	Cambiar solución a frenos, litro solución ate.	\$15.00	\$15.00			
			1	Hacer bushing a base de apoyo de cables de freno de mano	\$30.00	\$30.00			
			1	Desmontar y montar cables de frenos de mano para reparación de base.	\$20.00	\$20.00			
			1	Cambiar solución a clutch, litro solución ate.	\$15.00	\$15.00			
			8	Cambiar hules a barra estabilizadora	\$2.00	\$16.00			
			1	Desmontar y montar hojas de resorte	\$20.00	\$20.00			
			8	Cambiar hules y bushing a hojas de resorte y dar brillo.	\$2.00	\$16.00			
			1	Desmontar y montar masa de dirección	\$30.00	\$30.00			
			1	Cambiar tubería de escape	\$125.30	\$125.00			
			1	Alineado y balanceo de vehículo	\$35.00	\$35.00			
			TOTAL MATTO. CORRECTIVO						\$746.00
			PANEL MARCA DAEWOO, PLACA N-3767.						
			MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE RESPUESTOS:						
			1	Cambio de aceite y filtro a motor, marca aceite repsol.	\$25.00	\$25.00			
			1	Cambiar filtro de aire, marca fujitoyo	\$5.00	\$5.00			
			1	Cambio de filtro de combustible, fujitoyo	\$5.00	\$5.00			
			1	Cambiar faja del alternador, marca gate	\$10.00	\$10.00			
			1	Revisión general de niveles de: solución para frenos y clutch, aceite para power steering, aceite de caja para corona, aguja para batería y refrigerante.	\$10.00	\$10.00			
			1	Revisión general de luces y cambio de foco.	\$10.00	\$10.00			
			1	Revisión, limpieza y regulación de frenos.	\$10.00	\$10.00			
			2	Cambio de escobillas a cricos	\$5.00	\$10.00			
			1	Engrase general de: cruceas de cardan, cruceas de dirección, resortes traseros, terminales y/o esferas de dirección, recibieros y rodos de puertas y compuerta trasera.	\$20.00	\$20.00			
			TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO						\$105.00
PANEL MARCA DAEWOO, PLACA N-3767									



HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER

"Dra. María Isabel Rodríguez"

Unidad De Adquisiciones y Contrataciones Institucional

MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYE REPUESTOS.			
1	Cambiar empaque a tapadera de puntería	\$7.00	\$7.00
1	Cambiar tapón de llenado de motor	\$4.00	\$4.00
1	Desmontar y montar radiador para reparación.	\$20.00	\$20.00
1	Reparación, sondeo y limpieza de radiador.	\$30.00	\$30.00
1	Cambiar refrigerante, marca freezcool.	\$5.00	\$5.00
1	Cambiar sello trasero de caja	\$5.00	\$5.00
1	Cambiar sello de yugo de corona	\$8.00	\$8.00
2	Cambiar dos crucetas de cardan	\$14.00	\$28.00
1	Desmontar montar cremallera para reparación	\$125.00	\$125.00
1	Hacer bushing lateral derecho	\$20.00	\$20.00
2	Cambiar polveras de cremalleras	\$10.00	\$20.00
1	Cambiar hules de barras tensoras y a barra estabilizadora	\$32.00	\$32.00
1	Cambiar silenciador y tubería de escape.	\$125.00	\$125.00
1	Cambiar depósito de agua para tricicos.	\$11.00	\$11.00
TOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO			\$440.00
GARANTIA: 6 MESES EN EL TRABAJO REALIZADO. TIEMPO DE ENTREGA:: 3 DIAS HABILES			

TOTAL.....\$1,439.00

SON: UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES.

OBSERVACION: 6 MESES EN EL TRABAJO REALIZADO.

LUGAR DE ENTREGA: TRANSPORTE

FECHA DE ENTREGA: RENGLON No. 1 PICK UP PLACA No. N-16773 (7 DIAS HABILES) Y RENGLON No. 3 PANEL MARCA DAEWOOD PLACA N-3767 (3 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA).

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SR. RAFAEL LOPEZ CERRITOS.

CLASIFICACION DE LA EMPRESA: **PEQUEÑA EMPRESA.**

Sra. Edith Guadrón de Silva
Jefe UACI en funciones

Licda. Nuvia Orellana de Chávez
Administradora

Titular

Contratista



HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER

"Dra. María Isabel Rodríguez"

Unidad De Adquisiciones y Contrataciones Institucional



HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER

"Dra. María Isabel Rodríguez"

Unidad De Adquisiciones y Contrataciones Institucional



			foco.			
		1	Revisión, limpieza y regulación de frenos.	\$10.00	\$10.00	
		2	Cambio de escobillas a cricos	\$5.00	\$10.00	
		1	Engrase general de: crucetas de cardan, crucetas de dirección, resortes traseros, terminales y/o esferas de dirección, recibideros y rodos de puertas y compuerta trasera.	\$20.00	\$20.00	
		TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO				\$105.00
		PANEL MARCA DAEWOO, PLACA N-3767				
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYE REPUESTOS.				
		1	Cambiar empaque a tapadera de puntería	\$7.00	\$7.00	
		1	Cambiar tapón de llenado de motor	\$4.00	\$4.00	
		1	Desmontar y montar radiador para reparación.	\$20.00	\$20.00	
		1	Reparación, sondeo y limpieza de radiador.	\$30.00	\$30.00	
		1	Cambiar refrigerante, marca freezcool.	\$5.00	\$5.00	
		1	Cambiar sello trasero de caja	\$5.00	\$5.00	
		1	Cambiar sello de yugo de corona	\$8.00	\$8.00	
		2	Cambiar dos crucetas de cardan	\$14.00	\$28.00	
		1	Desmontar montar cremallera para reparación	\$125.00	\$125.00	
		1	Hacer bushing lateral derecho	\$20.00	\$20.00	
		2	Cambiar polveras de cremalleras	\$10.00	\$20.00	
		1	Cambiar hules de barras tensoras y a barra estabilizadora	\$32.00	\$32.00	
		1	Cambiar silenciador y tubería de escape.	\$125.00	\$125.00	
		1	Cambiar depósito de agua para triclos.	\$11.00	\$11.00	
		TOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO				\$440.00
		GARANTIA: 6 MESES EN EL TRABAJO REALIZADO.				
		TIEMPO DE ENTREGA:: 3 DIAS HABILES				
TOTAL.....					\$1,439.00	
SON: UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES.						
OBSERVACION: 6 MESES EN EL TRABAJO REALIZADO.						
LUGAR DE ENTREGA: TRANSPORTE						
FECHA DE ENTREGA: RENGLON No. 1 PICK UP PLACA No. N-16773 (7 DIAS HABILES) Y RENGLON No. 3 PANEL MARCA DAEWOOD PLACA N-3767 (3 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA).						
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SR. RAFAEL LOPEZ CERRITOS.						
CLASIFICACION DE LA EMPRESA: PEQUEÑA EMPRESA.						
 Sra. Edith Guadrón de Silva Jefe UACI en funciones			 Licda. Nuvia Orellana de Chávez Administradora			
 Titular			 Contratista			

Elaborado por: sara de alfaro.