

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”.

**GOBIERNO DE EL SALVADOR**

REPUBLICA DE EL SALVADOR
 EN EL DISTRITO CENTRAL
 DE DISTRIBUIDO
 01/03/2022


Hospital Nacional de Nueva Concepción	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:48
HOSPITAL NUEVA CONCEPCION	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Nueva Concepción, 29 de Junio del 2022	No.Orden:65/2022
----------------	---	------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ROBERTO ANTONIO MELENDEZ GONZALEZ	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria-- SUMINISTRO, INSTALACIÓN, REUBICACIÓN Y REPARACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS DE VIDRIO DEL HOSPITAL NACIONAL DE NUEVA CONCEPCIÓN.	-	-
1	Cada Uno	CODIGO: 81219100. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (desinstalación y reubicación del área de recepción de laboratorio clínico estación y vidriería, 3.81 mt de ancho x 2.78 de alto, incluye madera y vidrio) y suministro de división de vidrio 2.70 mt alto x 3.10 mt de ancho). DESINSTALACIÓN Y REUBICACIÓN DEL ÁREA DE RECEPCIÓN DE LABORATORIO CLÍNICO ESTACIÓN Y VIDRIERIA, 3.81 MT DE ANCHO X 2.78 DE ALTO, INCLUYE MADERA, VIDRIO Y SUMINISTRO DE DIVISIÓN DE VIDRIO DE 5.00 MM DE ESPESOR, 2.70 MT DE ALTO X 3.10 MT DE ANCHO.	\$650.00	\$650.00
1	Cada Uno	CODIGO: 81219100. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (desinstalación y reubicación de división y puerta doble hoja de vidrio y aluminio del acceso a quirófano 2.80 mt de ancho x 2.80 alto). DESINSTALACIÓN Y REUBICACIÓN DE DIVISIÓN Y PUERTA DOBLE HOJA DE VIDRIO Y ALUMINIO DEL ACCESO A QUIRÓFANO 2.80 MT DE ANCHO X 2.80 MT DE ALTO.	\$280.00	\$280.00
1	Cada Uno	CODIGO: 81219100. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (reparación de puerta de vidrio doble hoja de entrada de labor de parto y sustitución de bomba de cierre). REPARACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO DOBLE HOJA DE ENTRADA DE LABOR DE PARTO Y SUSTITUCIÓN DE BOMBA DE CIERRE, MARCA: OLIMPIA.	\$100.00	\$100.00
2	Cada Uno	CODIGO: 81207174. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS (ventana tipo guillotina, 1.00 mt de alto x 1.00 mt de ancho del área de arsenal). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA TIPO GUILLOTINA, MEDIDAS 1.00 MT DE ALTO X 1.00 MT DE ANCHO, DEL ÁREA DEL ARSENAL.	\$125.00	\$250.00
1	Cada Uno	CODIGO: 81219100. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (suministro e instalación de puerta de vidrio de 5mm de espesor de 1 solo cuerpo de 1.43 mt. ancho x 2.12 mt. Alto). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO DE 5MM DE ESPESOR DE 1 SOLO CUERPO DE 1.43 MT ANCHO X 2.12 MT ALTO.	\$400.00	\$400.00
1	Cada Uno	CODIGO: 81219100. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (reparación de puerta de vidrio doble hoja de entrada y salida del área de medicina y cirugía y sustitución de bomba de cierre). REPARACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO DOBLE HOJA DE ENTRADA Y SALIDA DEL ÁREA DE MEDICINA Y CIRUGIA Y SUSTITUCIÓN DE BOMBA DE CIERRE MARCA: OLIMPIA.	\$100.00	\$100.00

2	Cada Uno	CODIGO: 81219100. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (reparación de puerta de vidrio doble hoja de entrada principal y salida de emergencia del área administrativa y sustitución de bomba de cierre). REPARACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO DOBLE HOJA DE ENTRADA PRINCIPAL Y SALIDA DE EMERGENCIA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y SUSTITUCIÓN DE BOMBA DE CIERRE MARCA: OLIMPIA.	\$100.00	\$200.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,980.00
SON: mil novecientos ochenta 00/100 dólares				
LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL DE NUEVA CONCEPCIÓN.				
 Titular o Designado				
		 Suministrante		

Elaborado por: jsilva

