



Alcaldía Municipal de San Salvador Oeste

SERVICIO POR RECTIFICACIÓN DE MOTOR DEL EQ.38 MARCA:
TOYOTA MODELO: HILUX AÑO: 2007 PLACA N/11374 MOTOR
N°2KD7203561 CHASÍS N°8AJDR22G404004007

Institución: Alcaldía Municipal de San Salvador Oeste

Objeto: SERVICIO POR RECTIFICACIÓN DE MOTOR DEL EQ.38 MARCA:
TOYOTA MODELO: HILUX AÑO: 2007 PLACA N/11374 MOTOR
N°2KD7203561 CHASÍS N°8AJDR22G404004007

Área institucional: UACI

**Código de adquisición
o contratación:** 004 - 7525

Monto: \$850.00

**Nombre de la
contraparte:** JAIME ERNESTO CASTILLO DOMÍNGUEZ

**Características de la
contraparte:** Persona Natural

**Plazos de
cumplimiento:** DE 4 DIAS

**Fecha de contrato /
orden de compra:** 25/01/2021

Forma de contratación: Libre Gestión

**Código de contrato /
orden de compra:** 004 - 7525 - 2021 - Decreto L. 650