



## Alcaldía Municipal de San Salvador Oeste

REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DEL EQUIPO N°36 MARCA:  
TOYOTA MODELO: DINA MOTOR N° 5L6137420 CHASIS N°  
JTUF33Y90K000321 AÑO: 2010 PLACA N/5506.

**Institución:** Alcaldía Municipal de San Salvador Oeste

**Objeto:** REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DEL EQUIPO N°36 MARCA:  
TOYOTA MODELO: DINA MOTOR N° 5L6137420 CHASIS N°  
JTUF33Y90K000321 AÑO: 2010 PLACA N/5506.

**Área institucional:** UACI

**Código de adquisición o contratación:** 012 - 7525

**Monto:** \$3,455.94

**Nombre de la contraparte:** REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.

**Características de la contraparte:** Persona Jurídica

**Plazos de cumplimiento:** DE 3 DIAS

**Fecha de contrato / orden de compra:** 03/02/2021

**Forma de contratación:** Libre Gestión

**Código de contrato / orden de compra:** 012 - 7525 - 2021 - Decreto L. 650